


# 鹿沼公園外周部 樹木影響範囲図



## 鹿沼公園外周部 3mセットバック線による樹木影響範囲図

A~G区間 計109本  
うち初期診断判定にて  
異常ありとなった樹木  
★：48本

区間	樹木種別	本数	異常あり
A区間	スギ	1	0
	ヒノキ	1	0
	ケヤキ	1	0
	カシ	1	0
	クヌギ	1	0
	コナラ	1	0
	シラカシ	1	0
	トナリ	1	0
	クワ	1	0
	雑木	1	0
B区間	スギ	1	0
	ヒノキ	1	0
	ケヤキ	1	0
	カシ	1	0
	クヌギ	1	0
	コナラ	1	0
	シラカシ	1	0
	トナリ	1	0
	クワ	1	0
	雑木	1	0
C区間	スギ	1	0
	ヒノキ	1	0
	ケヤキ	1	0
	カシ	1	0
	クヌギ	1	0
	コナラ	1	0
	シラカシ	1	0
	トナリ	1	0
	クワ	1	0
	雑木	1	0
D区間	スギ	1	0
	ヒノキ	1	0
	ケヤキ	1	0
	カシ	1	0
	クヌギ	1	0
	コナラ	1	0
	シラカシ	1	0
	トナリ	1	0
	クワ	1	0
	雑木	1	0
E区間	スギ	1	0
	ヒノキ	1	0
	ケヤキ	1	0
	カシ	1	0
	クヌギ	1	0
	コナラ	1	0
	シラカシ	1	0
	トナリ	1	0
	クワ	1	0
	雑木	1	0
F区間	スギ	1	0
	ヒノキ	1	0
	ケヤキ	1	0
	カシ	1	0
	クヌギ	1	0
	コナラ	1	0
	シラカシ	1	0
	トナリ	1	0
	クワ	1	0
	雑木	1	0
G区間	スギ	1	0
	ヒノキ	1	0
	ケヤキ	1	0
	カシ	1	0
	クヌギ	1	0
	コナラ	1	0
	シラカシ	1	0
	トナリ	1	0
	クワ	1	0
	雑木	1	0



※異常あり ⇒直近においては危険ではないが、腐朽の進行や幹の割れなどが見られ、観察が必要。将来的には撤去、植替えが必要

鹿沼公園現状調査測量業務委託  
相模原市中央区鹿沼台二丁目 地内  
図面名 平面図