

## 点検対象橋りょう一覧\_橋りょう点検業務委託(その3)

No	橋りょう名	路線名	所在地	所管土木事務所	起点緯度	起点経度	橋長 (m)	幅員 (m)	橋面積 (㎡)	径間数	前回点検結果 R2橋りょう点検業務委託(その3)	前回点検方法 (参考)
1	荒句橋	一般県道510号(長竹川尻)	緑区根小屋地内	津久井土木	35° 34′ 32.1″	139° 16′ 58.6″	68.80	6.80	467.8	3	I 路面に凸凹が確認されるが、道路橋の機能に支障が生じていない状態である。	橋梁点検車(AB1500)
2	一ヶ谷沢橋	一般県道515号(三井相模湖)	緑区千木良地内	津久井土木	35° 36′ 52.3″	139° 12′ 48.2″	101.50	11.80	1197.7	2	I 舗装にひびわれが確認されるが、道路橋の機能に支障が生じていない状態である。	橋梁点検車(AB1500)
3	桂橋	一般県道517号(奥牧野相模湖)	緑区若柳地内～千木良地内	津久井土木	35° 36′ 34.3″	139° 12′ 57.1″	242.00	10.80	2613.6	3	II 全径間の床板に遊離石灰が見られるため、橋面防水工が不十分であると推察される。橋面防水工の更新が望まれる。	橋梁点検車(AB1500) リフト車(17m)
4	青馬橋	一般県道518号(藤野津久井)	緑区青野原地内～寸沢嵐地内	津久井土木	35° 34′ 6.7″	139° 12′ 15.7″	115.00	7.20	828	4	II 塗装塗り替えから31年が経過していることもあり、鋼部材全体に腐食が見られる。予防保全の観点から塗装塗り替えが必要と思われる。	橋梁点検車(AB1500)