

令和4年度 事故概要一覧表

令和4年4月～令和5年3月

機関名 相模原市

発生・ 受信月日	調査月日	発生場所			事故区分			措置機関名	原因者 判明区分	事故概要及び措置概要 (被害の程度を含む)	原因者に対する 措置 原因者の措置の 概要等
		水域名	派川名	場所等	魚 死 亡	油 浮 遊	そ の 他	調査 回収等対策 工場等指導			
4/9	4/9 4/10 4/11 4/13	鳩川		中央区上溝				相模原市 原因者 相模原市	判明  不明	4/9 に鳩川の坂下橋で河川が白く濁っているとの通報を受け、現地調査を行った。 その結果、坂下橋より下流側の川幅全体が白濁していることを確認した。 発生源調査を行ったところ、建築工事現場付近の道路側溝に白濁水が溜まっていることを確認した。 当該工事で使用した塗料を道路側溝に流したことを原因者が認めため、道路側溝に溜まった白濁水を回収するよう指示した。 4/10 に下流調査を行ったところ、坂下橋から三段の滝までの範囲で白濁水及びへい死した魚等の河川の異常は確認できなかった。 新たな白濁水が河川へ流入していないことから、本件の対応を終了とした。	原因者に対し、道路側溝の白濁水を回収するよう指示した。
4/26	4/26 4/27 4/28	串川		緑区鳥屋			○	相模原市 - -	判明  不明	4/26 に串川の宮上橋で河川に白濁水が流入しているとの通報を受け、現地調査を行った。 その結果、宮上橋左岸排出口から白濁水の流入を確認した。 排出口から下流側3m程度の河川が着色したものの、それより下流では影響は見られなかった。 発生源調査を行ったところ、宮上橋左岸の道路側溝に白濁水が溜まっていることを確認したが、原因の特定はできなかった。 4/27 及び 4/28 に再度調査したとこ	

										る、新たな白濁水が河川へ流入していないことから、本件の対応を終了とした。	
5/30	5/30 5/31 6/1 6/2 6/3	鳩川		緑区上九沢			○	相模原市 相模原市 相模原市	判明  不明	<p>5/30に鳩川の西内出橋付近で、河川が水色に濁っているとの通報を受け、現地調査を行った。</p> <p>その結果、西内出橋の右岸排出口から青色の着色水が流れた痕跡及び西内出橋の下流において川幅全体が青色に濁っていることを確認した。</p> <p>下流調査を行ったところ、九沢橋まで着色水を確認した。</p> <p>発生源調査を行ったところ、個人宅において青色の塗料を使用した外壁塗装工事が行われており、付近の道路側溝が青く着色していることを確認した。道路側溝に溜まった青色塗料については、道路部局が回収した。</p> <p>当該工事で使用した刷毛を洗浄し、洗浄水を道路側溝に流したことを原因者が認めた。</p> <p>新たな着色水が河川へ流入していないことから、本件の対応を終了とした。</p>	道路部局が道路側溝の青色塗料を回収した。
6/27	6/27 6/28	八瀬川		中央区田名			○	相模原市 - -	判明  不明	<p>6/27に発生した火災事故において、消防から泡消火剤を使用するとの連絡があったため、現地調査を行った。</p> <p>その結果、消火活動により生じた着色水及び泡が道路側溝を通じて、塩田さくら橋直下の排出口より、八瀬川に流出していることが確認された。</p> <p>排出口から下流側3m程の河川が着色したものの、それより下流側では影響は見られなかったことから、関係部局に情報提供を行い、本件の対応を終了とした。</p>	

9/12	9/12 9/13	境川	深堀川	南区上鶴間 南区上鶴間本町				相模原市 原因者 相模原市	判明  不明	<p>9/12 に環境保全課職員が深堀川深堀ポンプ場上流で白濁水を確認したため、調査を行った。</p> <p>その結果、深堀川下谷戸橋上流から境川の合流地点にかけて白濁水を確認した。発生源調査を行ったところ、外壁塗装工事が行われている建物の敷地内から白濁水が流れた痕跡を確認した。</p> <p>9/13 に詳細調査を行ったところ、外壁塗装工事において使用した機材の洗浄水が原因であると判明した。原因者に対し、敷地内の洗浄水及び塗料くず等を回収するように指示した。</p> <p>その後、新たな白濁水の流入はなく、境川については魚の遊泳も確認できたことから、本件の対応を終了とした。</p>	原因者に対し、敷地内の洗浄水及び塗料くず等を回収するように指示した。
9/16	9/16	境川		緑区橋本				相模原市 - -	判明  不明	<p>9/16 に境川小山橋で白濁水が流れているとの通報を受け、現地調査を行った。</p> <p>その結果、小山橋で白濁水は確認できなかった。新境橋上流まで遡上調査を行ったが、白濁水は確認できなかった。発生源の特定に至らなかったことから、原因不明として、本件の対応を終了した。</p>	
3/6	3/6 3/7 3/8 3/10	相模川	八瀬川	中央区田名				相模原市 相模原市 相模原市	判明  不明	<p>3/6 に市民から 3/4 に八瀬川のこぶし橋雨水排水口から油が流れていたとの通報があり、現地調査を行った。</p> <p>その結果、こぶし橋左岸の排出口から油の流出が確認され、オイルマット等を設置した。</p> <p>その後、発生源調査を行ったところ、事業所の雨水調整槽及び最終放流口に油を確認し、事故原因の一因である可能性があったため、応急対策として油の流出防止対策を指示した。</p> <p>その後、新たな油の流出はないことから、本件の対応を終了とした。</p>	原因者に対し、油の流出防止対策を指示した。

合 計					0	1	6		判明 5 不明 2		
-----	--	--	--	--	---	---	---	--	--------------	--	--