

排ガスの放射性物質濃度の測定方法について

排ガスの放射性物質濃度測定においては、下図に示すようなイメージで排ガスを採取し、ろ紙、捕集水及び活性炭という3種類の試料について測定を実施しています。

測定結果についても、3種類の試料それぞれについて表記します。

排ガスの放射性物質測定の試料採取イメージ

