No. 40　地区名　光が丘小学校　※地区名は令和7年3月時点の学区

令和8年4月1日時点

自治会

自治会法人光が丘中央,杉の子,光が丘エコタウン,上溝団地1・2区,上溝団地3・7区,上溝団地4区,上溝団地6区A,上溝団地6区B,上溝団地9区

防災関連施設

主な公共施設	陽光台公民館
警察署	
消防署	
消防団詰所	
防災備蓄倉庫	光が丘小学校
避難所	光が丘小学校

位置図



地区概況

台地(上段)にあり、西端は段丘崖である。中央部を県道507号相武台相模原線が南北に通り、地区を東西に分けている。ほとんどが住宅地であり、一戸建住宅が多いが、東部には低層集合住宅がある。

防災アセスメント調査報告書(R7.11月公表)より

建物数(棟)・人口(人)

総数	1,872
木造(昭和55年以前)	313
木造(昭和56年以降)	1,017
非木造(昭和55年以前)	217
非木造(昭和56年以降)	326

人口	5,530

地震被害予測結果

	東部直下		西部直下		大正関東タイプ地震	
	被害量	比率	被害量	比率	被害量	比率
建物全壊	77	4.1%	29	1.5%	18	1.0%
建物焼失	25	1.4%	6	0.3%	0	0.0%
死者	5	0.1%	2	0.0%	1	0.0%
閉込者	27	0.5%	12	0.2%	8	0.1%
重傷者	8	0.1%	4	0.1%	3	0.0%
軽傷者	37	0.7%	22	0.4%	16	0.3%
避難所避難者(当日)	218	3.9%	95	1.7%	60	1.1%
避難所避難者(1週間後)	464	8.4%	258	4.7%	180	3.3%

災害危険度評価(A＝危険性が高い、B＝危険性がやや高い、C＝危険性がある、D＝危険性はきわめて低い)

水害	D	土砂災害	A	地震における地盤評価	C	地震における建物被害・火災	B