


○地区を構成する町丁

【緑区】大島、下九沢、田名、橋本台1丁目、【中央区】下九沢、田名

○位置図



○地区自治会連合会名(自治会名)

横山(下九沢加藤原, 下九沢中横山, 自治会法人下九沢中の原), 大沢(三菱神明平, KYB社宅, 神明平, 上中ノ原団地, 大沢団地, ヒルズ橋本南, グリーンヒル下九沢, 塚場, 自治会法人下九沢宮下, 自治会法人上九沢, 九沢), 田名(自治会法人葛輪)

○地区概況

地形は、2段の台地(上段、中段)からなり、台地の境には段丘崖が発達している。また、台地(中段)上を鳩川が流れる。上段は工業用地が多く、中段は主に住宅地である。主要な道路として、県道63号相模原大磯線が南北方向に、県道508号厚木城山線が地区のほぼ中心から西に延びている。

○建物数・人口

建物	区分		建物(棟数)	
	区分	棟数		
建物	木造(昭和55年以前)	547棟		
	木造(昭和56年以降)	1,436棟		
	非木造(昭和55年以前)	150棟		
	非木造(昭和56年以降)	337棟		
	合計	2,470棟		
人口	区分		人口(人)	
	区分	人口		
	0~4歳	530人		
	5~64歳	7,361人		
	65歳以上	1,967人		
合計	9,858人			

○所見

- 鳩川沿いの低地に、川に近接する住宅地がある。
- 富士山の大規模噴火時には2~30cmの降灰が予測されており、その場合、道路・鉄道の通行不能をはじめ、停電や取水停止など重大な被害を受ける。

○防災関連施設

市役所、まちづくりセンター、出張所等の主な公共施設	
警察署	下九沢交番
消防署	
消防団詰所	塚場, 葛輪
病院等	
主な災害時要援護者施設	ホームステーション らいふ橋本, ムート下九沢, キッチンハウス下九沢, キッチンステイハウス, すこやか相談室, 有料老人ホーム 勢水, グループホームひばり
幼稚園、保育園	むくどり風の丘保育園, こどもきらきら園, 小さき花保育園
学校、大学	九沢小学校
避難所	九沢小学校
※洪水時避難所兼用	
洪水時避難所	
広域避難場所	下九沢団地一帯
防災備蓄倉庫	九沢小学校
※広域避難場所対応	
臨時ヘリポート	

○地震被害予測結果


	東部直下地震		西部直下地震		大正関東タイプ地震	
	被害量	比率	被害量	比率	被害量	比率
建物全壊	114棟	4.6%	99棟	4.0%	12棟	0.5%
建物焼失	14棟	0.6%	5棟	0.2%	0棟	0.0%
死者	7人	0.1%	6人	0.1%	1人	0.0%
閉込者	36人	0.4%	31人	0.3%	4人	0.0%
重傷者	9人	0.1%	8人	0.1%	1人	0.0%
軽傷者	57人	0.6%	53人	0.5%	17人	0.2%
避難所避難者(当日)	278人	2.8%	234人	2.4%	44人	0.4%
避難所避難者(1週間後)	708人	7.2%	659人	6.7%	277人	2.8%

○災害危険度評価

危険度評価項目	→危険度が高い
水害	
土砂災害	
地震による地盤災害	
地震による建物被害、火災	

○近年の主な災害履歴

平成2年 8月 8日 床下浸水2戸、床上浸水9戸  
 平成2年 9月30日 床下浸水4戸  
 平成3年 9月19日 床下浸水6戸  
 平成10年 8月28日 床下浸水3戸  
 平成10年 9月15日 床下浸水1戸、床上浸水3戸  
 平成12年 9月12日 床下浸水1戸  
 平成12年 9月16日 床下浸水1戸、土砂災害1箇所  
 平成12年 9月24日 床下浸水1戸  
 平成14年10月 1日 床下浸水1戸  
 平成16年10月 9日 床下浸水2戸  
 平成20年 8月28日 床下浸水1戸、床上浸水3戸



地形分類

	山地・丘陵地
	低地
	台地
	台地上の浅い谷
	段丘崖
	山麓堆積地形・扇状地
	人工地形

災害履歴

	浸水があったところ
	土砂災害があったところ

災害危険箇所等

	重要水防区域
	浸水想定区域(河川氾濫)
	浸水想定区域(内水)
	浸水被害警戒地域
	土石流危険渓流
	土石流危険区域
	急傾斜地崩壊危険箇所
	地すべり危険箇所

書き込み欄


みなさんが知っている防災の情報を記入しましょう(例: 浸水しやすいところ、防火水槽の位置など)



1:10000

