

## 地上5cmで0.23 $\mu$ Sv/hを超えた箇所（25公園45箇所）

測定日：平成23年10月26日～12月8日

No.	公園番号	公園名	区	測定場所	清掃前 ( $\mu$ Sv/h)			清掃後 ( $\mu$ Sv/h)		
					5cm	50cm	100cm	5cm	50cm	100cm
1	1	鹿沼公園	中央区	トイレ雨どい下① ※2	0.25	0.10	0.10	0.15	0.11	0.12
2				トイレ雨どい下② ※2	0.25	0.11	0.10	0.17	0.12	0.10
3				駐車場グレーチング ※2	0.44	0.12	0.07	0.06	0.07	0.05
4	2	横山公園	中央区	落葉集積場所 ※1	0.38	0.25	0.19	—	—	—
5				刈草置場 ※1	0.24	0.17	0.12	—	—	—
6				堆肥置場 ※1 ※3	0.34	0.26	0.20	—	—	—
7	7	栄公園	中央区	雨水桝①	0.23	0.10	0.07	0.11	0.07	0.06
8	98	西内出公園	緑区	土砂集積場所①	0.25	0.11	0.10	0.13	0.09	0.07
9	101	当麻山公園	南区	入口土たまり	0.23	0.10	0.08	0.09	0.08	0.08
10	113	若松れんげ公園	南区	倉庫横(土)③	0.57	0.15	0.08	0.15	0.08	0.06
11	132	新磯野公園	南区	雨水桝②	0.24	0.10	0.07	0.08	0.07	0.07
12				雨水桝⑤	0.28	0.10	0.07	0.10	0.08	0.08
13	198	道保川公園	中央区	管理事務所雨どい下 ※2	0.29	0.08	0.08	0.13	0.08	0.07
14	207	相武台団地南公園	南区	駐輪場裏	0.30	0.08	0.06	0.11	0.07	0.07
15	215	相模原麻溝公園	南区	管理事務所 雨水桝 ※1	0.34	0.16	0.13	—	—	—
16				出あい橋下 除去土置場 ※2	0.26	0.17	0.12	0.12	0.11	0.10
17				植栽内(土) ※2	0.35	0.11	0.09	0.11	0.09	0.07
18	19	相模原麻溝公園 動物広場	南区	ふれあい動物舎 雨水桝① ※2	0.29	0.14	0.10	0.15	0.09	0.09
19				ふれあい動物舎 雨水桝③ ※2	0.27	0.15	0.11	0.17	0.11	0.09
20	224	内出公園	緑区	階段下①(土)	0.26	0.13	0.10	0.10	0.10	0.10
21				階段下②(土)	0.24	0.13	0.10	0.09	0.11	0.09
22	228	相模大野南口公園	南区	倉庫雨樋下(土砂)	0.26	0.08	0.08	0.11	0.08	0.07
23	232	淵野辺公園	中央区	相模原球場スタンド 入口下③ ※2	0.28	0.12	0.09	0.12	0.12	0.08
24				相模原球場スタンド 入口下④ ※2	0.29	0.14	0.10	0.11	0.10	0.09
25				相模原球場スタンド 入口下⑤ ※2	0.34	0.15	0.12	0.13	0.11	0.09
26				相模原球場スタンド 入口下⑦ ※2	0.40	0.16	0.12	0.12	0.11	0.10

No.	公園番号	公園名	区	測定場所	清掃前 ( $\mu$ Sv/h)			清掃後 ( $\mu$ Sv/h)		
					5cm	50cm	100cm	5cm	50cm	100cm
27	247	相模大野中央公園	南区	管理事務所雨水桝① ※2	0.77	0.13	0.08	0.09	0.09	0.07
28	250	豊原公園	中央区	防災倉庫裏	0.34	0.09	0.06	0.12	0.07	0.05
29	284	プラザシティ相模大野公園	南区	雨水桝⑤	0.28	0.10	0.09	0.08	0.08	0.07
30	317	南新町公園	南区	階段下(土砂)	0.25	0.12	0.11	0.12	0.10	0.09
31	323	鶴が丘団地第1公園	南区	階段下土だまり	0.29	0.13	0.10	0.13	0.10	0.09
32	373	上溝四ツ谷花公園	中央区	階段下	0.25	0.13	0.09	0.11	0.11	0.09
33				入口雨水桝②	0.25	0.13	0.10	0.09	0.08	0.09
34	414	西橋本ほほえみ公園	緑区	樹木下②(土)	0.26	0.09	0.08	0.08	0.07	0.06
35				樹木下③(土)	0.28	0.09	0.08	0.08	0.08	0.07
36	432	南台公園	南区	側溝②	0.43	0.16	0.12	0.10	0.09	0.09
37				側溝③	0.27	0.11	0.09	0.08	0.08	0.07
38	447	小山公園	中央区	管理事務所雨どい下① ※2	0.26	0.07	0.07	0.10	0.07	0.07
39				管理事務所雨どい下② ※2	0.24	0.09	0.09	0.17	0.09	0.08
40				管理事務所雨どい下③ ※2	0.59	0.15	0.10	0.13	0.09	0.08
41	469	古淵鶴野森公園	南区	倉庫雨どい下①	0.25	0.11	0.07	0.18	0.08	0.07
42				倉庫雨どい下②	0.59	0.12	0.08	0.08	0.09	0.08
43	514	史跡田名向原遺跡公園	中央区	滑り台下(人工芝)	0.26	0.07	0.06	0.21	0.08	0.05
44				駐輪場隅	0.40	0.14	0.10	0.15	0.11	0.09
45	701	横浜水道道緑道	南区	雨どい周辺	0.29	0.14	0.09	0.10	0.09	0.07

※ 網掛けは地表50cmで $0.23 \mu$  Sv/hを超えている箇所

※1 清掃・除去等ができないため、立ち入りを制限している。

※2 除去物について、施設内で一時保管している。

※3 平成23年9月27日のサンプル調査の測定値

※1、※2以外

除去物の一時保管ができない公園については、敷地内で土の上下入れ替えなどを実施