

## 令和4年度相模原市優良工事表彰の紹介

- 1 事業者 有限会社アイコーポレーション  
 工事名 都市計画道路宮上横山線道路改良工事(その1)



工事場所	緑区東橋本4丁目地内
工期	令和2年11月16日 ～ 令和4年2月25日
特徴や評価した内容等	住宅が隣接する道路の改良工事において、隣接住民への良好な対応、また現場条件を考慮した施工方法を選択し施工した。品質や出来ばえも良好であった。

- 2 事業者 アヅマ建設株式会社  
 工事名 公共下水道矢掛地区汚水幹線整備工事(3-1工区)



工事場所	中央区清新1丁目ほか地内
工期	令和3年5月24日 ～ 令和4年1月19日
特徴や評価した内容等	公共下水道汚水管工事において、住宅地から駅前通りの交通量が多い道路での工事であったが、近隣への説明や工程管理が適切に行われ、品質や出来ばえも良好であった。

- 3 事業者 稲葉電気興業株式会社  
 工事名 市立弥栄小学校A棟長寿命化改修電気設備工事(その1)



工事場所	中央区弥栄3-1-10
工期	令和3年3月2日 ～ 令和3年10月19日
特徴や評価した内容等	校舎の長寿命化改修工事において、学校運営に支障が出ないよう綿密な調整を行い、現場の状況に応じて施工体制を整え、工程管理や安全対策が徹底されていた。工事書類も適切に整理され、品質や出来ばえも良好であった。

- 4 事業者 稲葉電気興業株式会社  
 工事名 市立相原中学校A棟長寿命化改修電気設備工事(その1)



工事場所	緑区橋本8-12-1
工期	令和3年3月16日 ～ 令和3年10月12日
特徴や評価した内容等	校舎の長寿命化改修工事において、学校運営に支障が出ないよう綿密な調整を行い、現場の状況に応じて施工体制を整え、工程管理や安全対策が徹底されていた。工事書類も適切に整理され、品質や出来ばえも良好であった。

- 5 事業者 株式会社伊波総建  
 工事名 当麻宿地区地区施設道路(区6-5)道路改良工事(その2)



工事場所	南区当麻地内
工期	令和2年11月16日 ~ 令和3年5月10日
特徴や評価した内容等	用水路に隣接した道路改良工事において、施工中に雨水流入の影響を受けたが、丁寧な施工により品質や出来ばえが良好であった。

- 6 事業者 株式会社甲斐工務店  
 工事名 公共下水道第87処理分区整備工事(2-4工区)



工事場所	緑区长竹地内
工期	令和2年11月9日 ~ 令和3年9月10日
特徴や評価した内容等	公共下水道污水管工事において、う回路の確保ができないうえ狭あいな道路での工事であったが、近隣住民への周知や細やかな調整が行われ、品質や出来ばえも良好であった。

- 7 事業者 株式会社甲斐工務店  
 工事名 公共下水道相模原系統整備工事(3-4工区)



工事場所	中央区相模原2丁目地内
工期	令和3年7月16日 ~ 令和4年3月18日
特徴や評価した内容等	住宅密集地で交通規制を伴う道路での公共下水道污水管工事において、近接する他工事との綿密な調整により工程管理が適切に行われ、品質や出来ばえも良好であった。

- 8 事業者 影山建設株式会社  
 工事名 準用河川姥川改修工事



工事場所	中央区上溝1丁目地内
工期	令和3年2月1日 ~ 令和4年3月18日
特徴や評価した内容等	住宅が隣接する河川の改修工事において、近隣住民との調整、気象状況の変化への対応、工程管理及び施工管理が適切に行われ、品質や出来ばえも良好であった。

- 9 事業者 株式会社カナコー  
 工事名 市立相陽中学校B棟長寿命化改修工事(その1)



工事場所	南区磯部1540
工期	令和3年3月9日 ~ 令和3年12月13日
特徴や評価した内容等	校舎の長寿命化改修工事において、学校運営に支障が出ないよう綿密な調整により工程管理が適切に行われた。また、適切な施工計画書による施工管理が実施され、品質も良好であった。

- 10 事業者 株式会社カナコー  
 工事名 あじさい会館外壁・屋上防水等改修工事



工事場所	中央区富士見6丁目1番20号
工期	令和3年5月31日 ~ 令和4年2月21日
特徴や評価した内容等	施設利用者がいる中でのホールを有する大規模施設の改修工事において、綿密な調整により工程管理が適切で、施工管理や品質も良好であった。また、施設利用者への影響を抑えるための多くの施工提案がなされ、現場のイメージアップにも積極的に取り組まれていた。

- 11 事業者 株式会社カナコー  
 工事名 麻溝台保育園改修工事



工事場所	南区麻溝台6丁目25番35号
工期	令和3年5月31日 ~ 令和4年2月10日
特徴や評価した内容等	施設利用者がいる中での保育園の改修工事において、安全性と利便性を配慮した様々な対策が実施されていた。また、工事箇所の段階的な使用に合わせた工程管理も適切で、施工管理や品質も良好であった。

- 12 事業者 菊永建設株式会社、株式会社アールシー  
 工事名 麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業 仮置き土移設分別工事



工事場所	南区麻溝台・新磯野地内
工期	令和3年3月2日 ~ 令和4年2月28日
特徴や評価した内容等	市施行の土地区画整理事業における仮置き土の移設分別工事において、関係者との綿密な調整により工程管理が適切であった。また、出来形確認のためにICT建設機械を導入する工夫がみられた。

- 13 事業者 菊永建設株式会社  
 工事名 弁天橋修繕・耐震補強工事



工事場所	緑区寸沢嵐ほか地内
工期	令和3年6月18日 ～ 令和4年3月24日
特徴や評価した内容等	橋梁の修繕・耐震補強工事において、綿密な調整により工程管理が適切に行われた。また、ドローンを用いた写真管理を実施する工夫が見られ、出来ばえも良好であった。

- 14 事業者 木本建興株式会社、株式会社大斗  
 工事名 県道76号(山北藤野)道路改良工事(日連)(その2)



工事場所	南区日連地内
工期	令和2年4月22日 ～ 令和3年11月30日
特徴や評価した内容等	道路改良工事において、施工中に台風による法面崩壊の影響を受けたが、周辺住民等との綿密な調整が行われ、ドローン空撮を活用した施工管理と安全管理への取組もみられ、出来ばえも良好であった。

- 15 事業者 木本建興株式会社、株式会社大斗  
 工事名 県道521号災害防除工事



工事場所	緑区佐野川地内
工期	令和3年5月24日 ～ 令和4年3月24日
特徴や評価した内容等	県道に面した既設法枠の補修工事において、不可視部分の事前調査方法やドローンを活用した出来形計測などの工夫により、適切で効率的な施工が実施され、安全対策も万全であり、品質や出来ばえも良好であった。

- 16 事業者 久野建設株式会社  
 工事名 市立弥栄小学校A棟長寿命化改修工事(その1)



工事場所	中央区弥栄3-1-10
工期	令和3年3月2日 ～ 令和3年10月26日
特徴や評価した内容等	校舎の長寿命化改修工事において、学校運営に支障が出ないように綿密な調整により工程管理が適切に行われた。また、適切な施工計画書による施工管理が実施され、品質や出来ばえも良好であった。

- 17 事業者 久野建設株式会社  
 工事名 市営二本松団地1号棟外壁及び屋上防水改修工事



工事場所	緑区二本松4丁目16番
工期	令和3年9月3日 ～ 令和4年2月15日
特徴や評価した内容等	市営住宅の外壁・屋上防水改修工事において、入居者との綿密な調整が行われ、適切な施工計画書による施工管理が実施され、品質も良好であった。

- 18 事業者 株式会社相模土建  
 工事名 公共下水道相模原系統整備工事(2-5工区)



工事場所	中央区相模原6丁目ほか地内
工期	令和2年10月13日 ～ 令和3年6月25日
特徴や評価した内容等	商店街が隣接した道路での公共下水道汚水管工事において、複雑な土質に対して適切な機種選定が行われ、品質や出来ばえも良好であった。

- 19 事業者 株式会社相模土建  
 工事名 矢淵陸橋橋りょう修繕工事



工事場所	中央区淵野辺1丁目ほか地内
工期	令和3年7月27日 ～ 令和4年3月14日
特徴や評価した内容等	交通量が多い跨線橋での橋梁の修繕工事において、夜間工事も多かったが、周辺住民等への調整や工程調整が綿密に行われ、品質も良好であった。

- 20 事業者 株式会社相模土建  
 工事名 公共下水道相模原系統整備工事(3-3工区)



工事場所	中央区相模原2丁目地内
工期	令和3年5月24日 ～ 令和4年1月28日
特徴や評価した内容等	商業地近くの交通量が多い道路での公共下水道汚水管工事において、周辺住民対応と工程管理が適切に行われ、品質や出来ばえも良好であった。

- 21 事業者 株式会社櫻内工務店  
 工事名 中央方面隊第4分団第3部詰所・車庫改築工事



工事場所	中央区相模原2-154-22
工期	令和3年9月17日 ~ 令和4年2月28日
特徴や評価した内容等	狭小な敷地での消防団詰所・車庫の改築工事において、適切な工程管理と安全対策が行われ、施工管理においても工事書類が適切に整理され、品質や出来ばえも良好であった。

- 22 事業者 三伸建設株式会社  
 工事名 公共下水道第84処理分区ほか整備工事(2-1工区)



工事場所	緑区三ヶ木ほか地内
工期	令和2年12月14日 ~ 令和3年9月17日
特徴や評価した内容等	う回路の確保ができない道路での公共下水道污水管工事において、近隣住民への周知や細やかな調整が行われ、出来ばえも良好であった。

- 23 事業者 篠崎電業株式会社  
 工事名 相模原スポーツ・レクリエーションパーク電気設備工事(その3)



工事場所	中央区小山地内
工期	令和3年7月2日 ~ 令和4年1月27日
特徴や評価した内容等	公園施設の電気設備工事において、公園内での他工事関係者との綿密な調整により工程管理が適切に行われ、出来ばえも良好であった。

- 24 事業者 湘北工事株式会社  
 工事名 勤労者総合福祉センター冷温水発生機等更新工事



工事場所	緑区西橋本5丁目4番20号
工期	令和3年8月27日 ~ 令和4年2月7日
特徴や評価した内容等	施設運営が継続される中での空調熱源機器の更新工事において、綿密な調整により工程管理が適切に行われ、工事書類も適切に整理され、品質も良好であった。

- 25 事業者 有限会社進建、菊永建設株式会社  
 工事名 公共下水道管きょ耐震化工事(R2-1工区)



工事場所	中央区南橋本3丁目地内
工期	令和2年12月1日 ~ 令和3年8月23日
特徴や評価した内容等	公共下水道雨水管の耐震化を図る工事において、交通量が多い国道での夜間工事であったが、様々な安全対策への工夫がみられ、工程管理も適切で、品質や出来ばえも良好であった。

- 26 事業者 株式会社センチュリー興業  
 工事名 境沢橋修繕工事



工事場所	緑区小沢ほか地内
工期	令和2年10月2日 ~ 令和3年11月30日
特徴や評価した内容等	古い橋梁の修繕工事において、現場条件の変更に対して高い技術力をもって対応された。また、地域住民に配慮した対応も行われ、品質も良好であった。

- 27 事業者 有限会社仙龍電設  
 工事名 市立相陽中学校B棟長寿命化改修電気設備工事



工事場所	南区磯部1540番地
工期	令和3年3月9日 ~ 令和3年10月19日
特徴や評価した内容等	校舎の長寿命化改修工事において、学校運営に支障が出ないように綿密な調整により工程管理が適切に行われ、品質や出来ばえも良好であった。

- 28 事業者 有限会社仙龍電設  
 工事名 大沼分署改修電気設備工事



工事場所	南区古淵3丁目15番8号
工期	令和3年6月7日 ~ 令和4年2月10日
特徴や評価した内容等	消防署を稼働させながらの改修工事において、綿密な調整により工程管理が適切に行われ、工事書類も適切に整理され、品質や出来ばえも良好であった。

- 29 事業者 相陽建設株式会社  
 工事名 消防指令センター外壁・屋上防水等改修工事



工事場所	中央区中央2丁目2番15号
工期	令和3年7月6日 ~ 令和4年3月10日
特徴や評価した内容等	防災上の重要な拠点施設を稼働させながらの改修工事において、作業の制約や施設への配慮を常に求められる工事であったが、綿密な調整により工程管理が適切に行われ、施工管理や品質も良好であった。

- 30 事業者 株式会社タクイ  
 工事名 市営二本松団地2号棟外壁及び屋上防水改修工事



工事場所	緑区二本松4丁目16番
工期	令和3年9月17日 ~ 令和4年2月10日
特徴や評価した内容等	市営住宅の外壁・屋上防水改修工事において、入居者との綿密な調整が行われ、工事書類も適切に整理され、施工管理や品質も良好であった。

- 31 事業者 株式会社田所設備  
 工事名 新磯ふれあいセンター等空調設備改修工事



工事場所	南区新戸2268番地1
工期	令和3年7月9日 ~ 令和4年1月31日
特徴や評価した内容等	施設利用者がいる中での複合施設の改修工事において、関係者との綿密な調整により工程管理が適切に行われ、工事書類も適切に整理され、品質も良好であった。

- 32 事業者 鉄建基礎株式会社  
 工事名 国道413号(アビコ沢)災害防除工事



工事場所	緑区青野原ほか地内
工期	令和2年10月30日 ~ 令和3年6月29日
特徴や評価した内容等	国道に面した砂防指定地下流側で雨天時の流水等の影響を受ける厳しい現場条件での改修工事において、施工計画や安全対策に工夫が見られ、施工管理においても工事書類が適切に整理され、品質や出来ばえも良好であった。



- 33 事業者 鉄建基礎株式会社  
工事名 市道奥牧野綱子災害復旧工事



工事場所	緑区牧野地内
工期	令和3年4月2日 ～ 令和4年3月16日
特徴や評価した内容等	崩落した斜面の災害復旧工事において、施工方法の工夫により工事を円滑に進め、構造の変更に対しても柔軟に対応され、出来ばえも良好であった。

- 34 事業者 戸倉工業株式会社  
工事名 認定外道路災害復旧工事(津土その1)



工事場所	緑区根小屋地内
工期	令和3年9月10日 ～ 令和4年2月21日
特徴や評価した内容等	崩落した斜面の災害復旧工事において、工程管理や安全対策が適切に行われ、出来形や品質も良好であった。

- 35 事業者 長瀬産業株式会社  
工事名 相模原スポーツ・レクリエーションパーク給排水衛生設備工事(その3)



工事場所	中央区小山地内
工期	令和3年9月10日 ～ 令和4年1月21日
特徴や評価した内容等	公園施設の給排水衛生設備工事において、公園内での他工事関係者との綿密な調整により工程管理が適切に行われ、工事書類も適切にまとめられ、品質も良好であった。

- 36 事業者 日栄建設株式会社  
工事名 公共下水道境川第25-イ-229雨水管整備工事



工事場所	南区若松3丁目地内
工期	令和2年8月25日 ～ 令和3年5月10日
特徴や評価した内容等	公共下水道雨水管工事において、住宅密集地で商店街のメイン通りの道路での工事であったが、商店街や隣接店舗等への周知が積極的に行われ、湧水など現場条件の変化にも速やかに対応するなど工程管理が適切に行われ、品質も良好であった。

- 37 事業者 日相建設株式会社  
 工事名 市道上青根上野田釜立道路改良工事



工事場所	緑区青根地内
工期	令和3年9月17日 ～ 令和4年3月22日
特徴や評価した内容等	山間部での道路改良工事において、気温の低下による影響に対しコンクリート養生に工夫を施すことで適切な品質管理が行われ、出来ばえも良好であった。

- 38 事業者 株式会社ハギワラ  
 工事名 宮下歩道橋橋りょう修繕耐震工事




工事場所	中央区宮下本町2丁目地内
工期	令和3年11月15日 ～ 令和4年3月25日
特徴や評価した内容等	県道に架かる歩道橋で民地と隣接した橋梁の修繕耐震工事において、様々な安全対策が実施され、作業性の厳しい条件下においても仮設足場の工夫により細部まで丁寧な作業が行われ、品質や出来ばえも良好であった。

- 39 事業者 平井工業株式会社  
 工事名 市道篠原新和田法面修繕工事



工事場所	緑区牧野地内
工期	令和2年9月11日 ～ 令和3年6月23日
特徴や評価した内容等	山間部の交通量が比較的多い道路に面する法面の修繕工事において、工程管理が適切に行われ、品質や出来ばえも良好であった。

- 40 事業者 平井工業株式会社  
 工事名 公共下水道管きょ耐震化工事(R3-3工区)



工事場所	南区下溝地内
工期	令和3年8月20日 ～ 令和4年3月18日
特徴や評価した内容等	交通量が多い道路での公共下水道雨水管の耐震化を図る工事において、時間的制約や天候の影響を受ける作業環境の中、関係者と綿密な調整により工程管理が適切に行われ、品質や出来ばえも良好であった。

- 41 事業者 株式会社藤城建設  
 工事名 公共下水道相模原系統整備工事(3-2工区)



工事場所	中央区相模原2丁目地内
工期	令和3年8月24日 ～ 令和4年3月3日
特徴や評価した内容等	住宅密集地で交通規制を伴う道路での公共下水道汚水管工事において、近隣住民への周知や近接する他工事との綿密な調整により工程管理が適切に行われ、品質も良好であった。

- 42 事業者 株式会社富士土建  
 工事名 スポーツ・レクリエーションゾーン整備工事(その16)



工事場所	中央区小山地内
工期	令和3年3月29日 ～ 令和3年11月10日
特徴や評価した内容等	公園施設の貯留槽の整備工事において、公園内での他工事関係者との綿密な調整や施工中の豪雨による被災に対し迅速な復旧を行うなど工程管理が適切に行われ、施工管理においても工事書類が適切に整理され、品質や出来ばえも良好であった。

- 43 事業者 株式会社富士土建、三伸建設株式会社  
 工事名 公共下水道管きょ耐震化工事(R3-4工区)



工事場所	中央区上溝地内
工期	令和3年6月11日 ～ 令和4年2月10日
特徴や評価した内容等	交通量が多い道路での公共下水道雨水管の耐震化を図る工事において、時間的制約や天候の影響を受ける作業環境の中、効率的な工法による施工の工夫などが見られ、品質や出来ばえも良好であった。

- 44 事業者 株式会社富士土建  
 工事名 公共下水道相模原系統整備工事(3-5-2工区)



工事場所	中央区相模原6丁目地内
工期	令和3年10月5日 ～ 令和4年3月18日
特徴や評価した内容等	商店街が隣接した道路での公共下水道汚水管工事において、商店街や近隣住民への周知や近接する他工事との綿密な調整により工程管理が適切に行われ、出来形管理も適切で、品質や出来ばえも良好であった。

- 45 事業者 古木建設株式会社  
 工事名 市立九沢小学校B棟長寿命化改修工事(その1)



工事場所	緑区大島1859-3
工期	令和3年3月2日 ~ 令和3年10月19日
特徴や評価した内容等	校舎の長寿命化改修工事において、学校運営に支障が出ないように綿密な調整により工程管理が適切に行われた。また、施工において様々な工夫をするとともに、きめ細やかな施工管理が実施され、品質や出来ばえも良好であった。

- 46 事業者 穂久斗工業株式会社  
 工事名 市立旭小学校外1校避難所等屋内運動場空調設備設置工事



工事場所	緑区橋本6丁目15番27号、中野960番地
工期	令和3年3月29日 ~ 令和3年9月30日
特徴や評価した内容等	避難所である学校の屋内運動場の空調設備設置工事において、児童など施設利用者がある中での工事であったが、安全対策が適切に行われ、施工管理においても工事書類が適切に整理され、品質や出来ばえも良好であった。

- 47 事業者 穂久斗工業株式会社  
 工事名 市立田名小学校外1校避難所等屋内運動場空調設備設置工事



工事場所	中央区田名5091番地1、淵野辺2丁目8番40号
工期	令和3年3月29日 ~ 令和3年9月30日
特徴や評価した内容等	避難所である学校の屋内運動場の空調設備設置工事において、児童など施設利用者がある中での工事であったが、安全対策が適切に行われ、施工管理においても工事書類が適切に整理され、品質や出来ばえも良好であった。

- 48 事業者 本多鉄工建設株式会社  
 工事名 市立並木小学校・市立陽光台小学校トイレ改造工事



工事場所	中央区並木2-16-1、陽光台1-15-1
工期	令和3年8月24日 ~ 令和4年2月17日
特徴や評価した内容等	校舎のトイレ改造工事において、綿密な調整ときめ細やかな対応により工程管理が適切に行われ、施工管理においても工事書類が適切に整理され、品質も良好であった。

- 49 事業者 丸豊建設株式会社  
 工事名 公共下水道第87処理分区整備工事(2-1工区)



工事場所	緑区青山地内
工期	令和2年7月3日 ~ 令和3年5月17日
特徴や評価した内容等	公共下水道汚水管工事において、近隣住民への周知が適切に行われ、出来形管理や品質管理も適切で出来ばえも良好であった。

- 50 事業者 有限会社山岸産業  
 工事名 県道76号災害防除工事



工事場所	緑区牧野地内
工期	令和3年9月28日 ~ 令和4年3月18日
特徴や評価した内容等	大型車の通行量が多い狭い急カーブの県道に面するオーバーハングした法面の改修工事において、安全対策が徹底され、法面上部の家屋等への影響を考慮した適切な施工提案がなされ、品質や出来ばえも良好であった。

- 51 事業者 株式会社山田建築  
 工事名 市立大野南中学校A2昇降口棟改築工事



工事場所	南区文京1-10-1
工期	令和3年6月7日 ~ 令和4年2月18日
特徴や評価した内容等	既存校舎に挟まれた狭い工事範囲で学校運営が継続される中での校舎の改築工事において、学校運営に支障が出ないよう綿密な調整により工程管理が適切に行われた。また、品質管理も適切に行われ、出来ばえも良好であった。

- 52 事業者 有限会社和田建設  
 工事名 相模原スポーツ・レクリエーションパーク整備工事(その21)



工事場所	中央区小山地内
工期	令和3年8月2日 ~ 令和4年3月8日
特徴や評価した内容等	公園内の野球場のグラウンド整備工事において、他工事関係者と綿密な調整により工程管理が適切に行われた。また、ICT建設機械を導入する工夫も見られ、品質や出来ばえも良好であった。

53 事業者 有限会社和田建設  
 工事名 準用河川姥川河床整備工事



工事場所	中央区上溝7丁目ほか地内
工期	令和3年9月10日 ～ 令和4年3月18日
特徴や評価した内容等	住宅が隣接する河川の改修工事において、近隣住民への周知が徹底され、また、大型土のう作成機を導入する工夫も見られ、出来ばえも良好であった。

54 事業者 有限会社和田建設  
 工事名 城山栈道橋橋りょう修繕工事



工事場所	緑区太井地内
工期	令和3年9月17日 ～ 令和4年3月22日
特徴や評価した内容等	交通量が多い橋梁の修繕工事において、ダム上で制約の多い現場であったが、関係機関との綿密な調整により工程管理が適切に行われ、細部にわたり丁寧な仕上がりで品質や出来ばえも良好であった。