

## 令和5年度相模原市優良工事表彰の紹介

- 1 表彰事業者名 株式会社アコック、木本建興株式会社、東神興業株式会社  
 工事名 公共下水道管きよ耐震化工事(R3-2工区)



工事場所	中央区南橋本4丁目地内
工期	令和3年10月5日 ~ 令和4年11月4日
特徴や評価した内容等	公共下水道雨水管の耐震化を図る工事において、交通量が多い国道での夜間工事であったが、沿道に工事の目的を分かりやすく周知する工夫や品質管理への工夫が見られ、工程管理も適切で、出来形、品質、出来ばえも良好であった。

- 2 表彰事業者名 稲葉電気興業株式会社  
 工事名 市立鳥屋中学校A棟校舎改造・増築等電気設備工事



工事場所	緑区鳥屋1339
工期	令和4年5月9日 ~ 令和5年3月14日
特徴や評価した内容等	学校運営が継続される中で様々な制約を受ける校舎の改造・増築等の工事において、学校や他事業者との綿密な調整により工程管理が徹底され、品質、出来ばえも良好であった。

- 3 表彰事業者名 株式会社エムズコーポレーション  
 工事名 市道淵野辺中和田(鶴野森旧道交差点)道路改良工事



工事場所	南区鶴野森2丁目ほか地内
工期	令和4年11月22日 ~ 令和5年3月20日
特徴や評価した内容等	交通量が多く施工幅員の狭い道路の改良工事において、沿道住民との調整を適切に行い、出来形書類がよくまとめられており、品質、出来ばえも良好であった。

- 4 表彰事業者名 株式会社カナコー  
 工事名 (仮称)下溝防災消防訓練場再整備工事(その1)



工事場所	南区下溝3042-2
工期	令和4年10月31日 ~ 令和5年3月17日
特徴や評価した内容等	防災消防訓練場の再整備工事において、消防職員と綿密な協議による工程管理や、多数の重機が稼働する中での安全区画管理が適正であった。出来形管理も良好で、施工提案や第三者機関による検査の実施など品質確保への工夫も見られ良好であった。

5 表彰事業者名 菊永建設株式会社  
工 事 名 公共下水道第87処理分区整備工事(4-1工区)



工事場所	緑区青山地内
工期	令和4年7月8日 ~ 令和5年3月6日
特徴や評価した内容等	工事延長の長い公共下水道污水管整備工事において、地域住民への周知が適切に行われ、工程管理、品質、出来ばえも良好であった。また、地元中学生を対象に職場体験学習を実施することで土木工事への魅力発信に寄与した。

6 表彰事業者名 久野建設株式会社  
工 事 名 市立相模台中学校E棟校舎改造工事



工事場所	南区桜台20-1
工期	令和4年5月9日 ~ 令和4年10月19日
特徴や評価した内容等	校舎の改造工事において、工程的な制約がある中、設計変更による影響も受けたが、学校運営に支障が出ないよう適切な工程管理が行われ、出来形、品質、出来ばえも良好であった。

7 表彰事業者名 株式会社相模土建  
工 事 名 新昭和橋(左上流側)橋りょう修繕工事



工事場所	中央区管内地内
工期	令和4年8月8日 ~ 令和5年3月10日
特徴や評価した内容等	交通量が多い国道での夜間の橋梁の修繕工事において、品質や工程管理、安全対策などの施工計画書の内容も良好で現場の施工にも十分生かされており、出来形、品質、出来ばえも良好であった。

8 表彰事業者名 株式会社サンエー総建  
工 事 名 三ヶ木歩道橋修繕・耐震補強工事



工事場所	緑区三ヶ木地内
工期	令和4年7月15日 ~ 令和4年12月16日
特徴や評価した内容等	小学校の通学路である歩道橋の橋梁修繕耐震補強工事において、通行規制期間に制限がある中、工程管理が適切であった。また、施工管理に係る書類が適切に整理されており、出来形、品質も良好であった。

9 表彰事業者名 有限会社仙龍電設  
工 事 名 城山総合事務所受変電設備等改修工事



工事場所	緑区久保沢1丁目3番1号
工期	令和4年6月17日 ～ 令和5年1月27日
特徴や評価した内容等	庁舎を稼働させながらの改修工事において、工程的な制約を受ける中、施設管理者と綿密な調整により工程管理が適切に行われ、施工方法の提案もあり工夫を持って施工された。工事書類も良く整理されており、品質、出来ばえも良好であった。

10 表彰事業者名 有限会社田口工業所  
工 事 名 公共下水道矢掛地区汚水幹線整備工事(4-1工区)



工事場所	中央区清新1丁目ほか地内
工期	令和4年8月1日 ～ 令和4年12月15日
特徴や評価した内容等	駅周辺の市街地で交通量が多い道路での公共下水道汚水管整備工事において、近隣住民や近接する他工事との綿密な調整が行われ、また、条件変更に対する施工方法の検討、提案も迅速であり、品質、出来ばえも良好であった。

11 表彰事業者名 鉄建基礎株式会社  
工 事 名 市道伏馬田菅井災害防除工事



工事場所	緑区牧野地内
工期	令和4年9月27日 ～ 令和5年3月6日
特徴や評価した内容等	狭あいでありながら地域の主要道路の法面の改修工事において、地域住民への周知、安全対策が徹底され、出来形、品質、出来ばえも良好であった。

12 表彰事業者名 東神興業株式会社  
工 事 名 準用河川姥川河床整備工事



工事場所	南区下溝地内
工期	令和4年10月31日 ～ 令和5年3月27日
特徴や評価した内容等	住宅が隣接する河川の改修工事において、工事の内容や目的等を分かりやすく説明した看板の設置など積極的な周辺住民対応が見られ、出来ばえも良好であった。

- 13 表彰事業者名 株式会社西野工務店  
工 事 名 市立鳥屋中学校A棟校舎改造・増築等工事



工事場所	緑区鳥屋1339
工期	令和4年5月20日 ～ 令和5年3月14日
特徴や評価した内容等	学校運営が継続される中で様々な制約を受ける校舎の改造・増築等の工事において、適切な安全対策が行われ、綿密な調整により工程管理も良好で、出来形、品質も良好であった。

- 14 表彰事業者名 株式会社西野工務店  
工 事 名 東林間児童館建築工事



工事場所	南区東林間4丁目32番1号
工期	令和4年6月17日 ～ 令和5年3月10日
特徴や評価した内容等	さがみはら津久井産材を利用した木造の新築工事において、狭小な工事ヤードであったが、安全に施工が行われ、近隣への配慮も適切であった。特殊な構造に対しても優れた技術力により施工され、出来ばえも良好であった。

- 15 表彰事業者名 日栄建設株式会社、株式会社昭和建設  
工 事 名 公共下水道管きよ耐震化工事(R3-1工区)



工事場所	中央区南橋本3丁目地内
工期	令和3年9月17日 ～ 令和4年10月17日
特徴や評価した内容等	公共下水道雨水管の耐震化を図る工事において、交通量が多い国道での夜間工事であったが、施工の面や道路利用者に対する様々な工夫が見られ、品質、出来ばえも良好であった。

- 16 表彰事業者名 日相建設株式会社  
工 事 名 公共下水道第87処理分区整備工事(3-8工区)



工事場所	緑区青山地内
工期	令和3年10月12日 ～ 令和4年8月2日
特徴や評価した内容等	公共下水道污水管整備工事において、二輪車の交通量が多い特性を考慮した注意喚起の工夫など積極的な安全対策が行われ、地域住民への対応も適切で丁寧であり、品質、出来ばえも良好であった。

- 17 表彰事業者名 古木建設株式会社  
工 事 名 市立大沢中学校C棟長寿命化改修工事(その1)



工事場所	緑区大島1800
工期	令和4年4月14日 ~ 令和4年11月9日
特徴や評価した内容等	校舎の長寿命化改修工事において、学校運営に支障が出ないよう綿密な調整により工程管理が適切に行われた。また、施工方法の提案や協議が速やかで、きめ細やかな施工管理も実施され、出来形、品質も良好であった。

- 18 表彰事業者名 穂久斗工業株式会社  
工 事 名 (仮称)藤野こども園改修機械設備工事



工事場所	緑区吉野1030番地12
工期	令和4年5月27日 ~ 令和5年1月31日
特徴や評価した内容等	こども園を稼働させながらの改修工事において、施設管理者と綿密な調整により工程管理が適切に行われた。また、施工管理が適切で、出来形、品質も良好であった。

- 19 表彰事業者名 有限会社山岸産業  
工 事 名 県道517号道路修繕工事



工事場所	緑区牧野地内
工期	令和4年3月1日 ~ 令和4年6月13日
特徴や評価した内容等	道路修繕工事において、安全対策への積極的な取組が実施されていた。また、近隣住民への対応も適切で、出来ばえも良好であった。