

平成 29 年 9 月 20 日
相模原市発表資料

下水道管破損による汚水の漏水について

緑区日連地内の県道 7 6 号(山北藤野)に架かる日連大橋に添架した下水道管が破損し、汚水が相模湖等へ流れ出す事案が発生しましたので報告します。

市民の皆さまにご迷惑をお掛けし、深くお詫びいたします。

1 概 要

9 月 1 9 日(火)午後 3 時に津久井土木事務所藤野班より電話連絡を受け、午後 3 時 4 5 分に津久井下水道事務所職員による確認作業を行った結果、午後 4 時に直径約 2 0 0 mm の管に空いた 2 c m 程度の穴から小雨状に汚水が漏れていることを確認しました。

管が高架橋の下部に添架されているため、穴をふさぐまでの間、バキューム車により対岸のマンホールまで汚水を運搬する暫定措置を、同日午後 8 時 3 0 分から行っています。

2 場 所

緑区日連 7 5 4 - 1 番地先(日連大橋)

3 原 因

圧送管が錆びたことによるもの

(日連大橋は平成 5 年完成、圧送管は平成 1 4 年供用開始)

4 対 応

高所作業車等で足場を確保し、応急的に穴をふさぐ作業を実施予定です。

【問合せ先】

相模原市下水道部津久井下水道事務所

直通電話 042-780-1409

対応責任者氏名 所長 井上 隆

