

台風第14号(令和4年9月19日～)に伴う被害状況等について

令和4年9月19日から9月20日にかけて台風第14号が接近し、風水害における体制配備を行いました。台風第14号に伴う被害の状況等については、次のとおりです。

1 気象情報

区分	区	降雨量	観測場所	観測時間帯
総雨量 (連続雨量)	緑区	274.0 mm	青根	18日2:40~20日13:42
	中央区	156.5 mm	田名	17日22:54~21日4:40
	南区	139.5 mm	新磯	17日22:47~20日13:41
1時間最高雨量	緑区	29.5 mm	相原	19日8:00~19日9:00
	中央区	17.0 mm	田名	19日9:00~19日10:00
	南区	25.5 mm	東林	19日9:40~19日10:40

最大瞬間風速	観測場所	日時	風速
	相模原消防	20日 0:30	25.8 m/s (風向:南)
	津久井消防	20日 4:40	19.8 m/s (風向:南南西)

2 気象警報等

気象警報・注意報	発表日時		解除日時	
雷注意報	9月17日	4:31	9月20日	15:21
大雨注意報	9月18日	9:01	9月19日	8:27
大雨警報(浸水害)	9月19日	8:27	9月19日	16:39
洪水注意報	9月19日	8:27	9月20日	15:21
大雨警報(土砂災害)	9月19日	8:43	9月20日	17:03
強風注意報	9月19日	16:39	9月20日	11:53
大雨警報(浸水害)	9月19日	21:22	9月20日	11:53
大雨注意報	9月20日	17:03	9月21日	10:34

3 被害の状況(9月21日15時時点)

- (1) 人的被害: なし
- (2) 住家被害: なし
- (3) 非住家被害: なし
- (4) その他の被害: 8件(倒木)

【内訳】

緑区3件(若葉台5丁目-19-13付近、青根1248付近、下九沢2368-1付近)

中央区2件(上溝1359付近、弥栄3丁目1付近)

南区3件(西大沼5丁目-23付近、西大沼3丁目3576付近、大野台8丁目3093-1付近)

4 避難者の状況

19日の8時40分に自主避難者が1名おり、相原公民館で対応した。同日（19日）の12時25分に帰宅した。

※市による風水害時避難場所の開設は行っていない。

5 ライフライン被害

区分	世帯数	発生日時		復旧日時		地域等	原因
電気 停電	2670	9月19日	22:48	9月19日	22:51	橋本 元橋本町	不明
	160	9月19日	23:03	9月20日	4:39	佐野川	樹木の接触
	50	9月19日	23:03	9月20日	4:39	澤井	樹木の接触

6 交通情報

- (1) 鉄道機関：運休等なし
- (2) バス：運休等なし
- (3) 通行規制（道路通行止め）：1箇所

【通行規制詳細】

路線名	区間	規制日時	解除日時	規制内容・理由等
市道大沼63号	南区西大沼三丁目3537番 ～ 南区西大沼三丁目3540番3	9月19日 14:30	9月19日 17:00	倒木による道路封鎖

7 本市の対応

- 9月19日 8時30分 風水害情報連絡体制（レベル0）配備
- 9月20日 17時15分 風水害情報連絡体制（レベル0）解除