

清新小学校屋内運動場雨どい下空間放射線量測定結果

単位：μSv/h

No.	測定箇所	対応前 (6/5)			対応後 (6/7)		
		5cm	50cm	100cm	5cm	50cm	100cm
①	東側道路面の校舎側から1本目雨樋下	0.82	0.35	0.19	0.09		
②	東側道路面の校舎側から2本目雨樋下	0.40	0.12	0.09	0.07		
③	東側道路面の校舎側から3本目雨樋下	1.10	0.32	0.16	0.10		
④	東側道路面の公民館から1本目雨樋下	0.08					
⑤	北側公民館面の道路側から1本目雨樋下	0.08					
⑥	北側公民館面の道路側から2本目雨樋下	0.19					
⑦	北側公民館面の道路側から3本目雨樋下	0.52	0.16	0.12	0.10		
⑧	①に隣接する通学路	0.12	0.12	0.15	0.08	0.07	0.07
⑨	②に隣接する通学路	0.10	0.07	0.09	0.08	0.07	0.07
⑩	③に隣接する通学路	0.14	0.10	0.12	0.10	0.08	0.07

※⑧～⑩は、屋内運動場に隣接する通学路地盤面が屋内運動場より約45cm低いいため、参考に50cm・100cmも測定した。

※5cmの高さで、0.23μSv/hを超える場合は、50cm、1mも測定。

