

「相模原市通学路交通安全プログラム」に基づく 令和元年度通学路の交通安全確保に向けた取組状況について

(令和2年12月31日現在)

要望件数		対策完了件数		対策実施中件数		対策検討中件数	
34校	288件	201件		12件		75件	
		対要望件数比	70%	対要望件数比	4%	対要望件数比	26%

令和元年度通学路改善要望箇所一覧（R2.12.31時点）

○：対策完了(終了)
 ○：対策実施中
 ○：対策検討中

	学校名	要望の形式	要望内容	対策実施結果
01-01	旭小学校	改善要望	歩道橋の段差へ注意喚起のための塗装の施工	
01-02	旭小学校	改善要望	歩道橋の段差へ注意喚起のための塗装の施工	
01-03	旭小学校	改善要望	歩道橋の段差へ注意喚起のための塗装の施工	
01-04	谷口台小学校	改善要望	ストップシートの設置	
01-05	谷口台小学校	改善要望	ストップシート（もしくは道路標示）の設置	
01-06	谷口台小学校	改善要望	ストップシート（もしくは道路標示）の設置	
01-07	谷口台小学校	改善要望	ストップシートの設置	
01-08	谷口台小学校	改善要望	自転車に対する歩行者優先シートの設置	
01-09	谷口台小学校	改善要望	自転車に対する歩行者優先シートの修繕	
01-10	谷口台小学校	改善要望	ストップシート（もしくは道路標示）の設置	
01-11	大島小学校	改善要望	横断歩道の再塗装	
01-12	大島小学校	改善要望	グリーンベルト再塗装	
01-13	大島小学校	改善要望	スクールゾーン再塗装	
01-14	若松小学校	改善要望	スクランブル交差点へ変更	
01-15	若松小学校	改善要望	外側線の塗直し	
01-16	若松小学校	改善要望	ラバーボールの設置	
01-17	若松小学校	改善要望	カーブミラーの設置	
01-18	夢の丘小学校	改善要望	雑草の除草	
01-19	夢の丘小学校	改善要望	カーブミラーの設置	
01-20	夢の丘小学校	改善要望	指定時間内進入禁止の取締強化	
01-21	光が丘小学校	改善要望	ポール(車止め)の設置	
01-22	大沢小学校	改善要望	啓発看板の設置	
01-23	大沢小学校	改善要望	路面標示の設置	
01-24	清新小学校	改善要望	植栽の剪定	
01-25	清新小学校	改善要望	歩行者用信号の設置	

	学校名	要望の形式	要望内容	対策実施結果
01-26	清新小学校	改善要望	カーブミラーの設置	
01-27	清新小学校	改善要望	ガードレール等の設置	
01-28	清新小学校	改善要望	啓発看板の設置	
01-29	清新小学校	改善要望	ガードレール設置	
01-30	清新小学校	改善要望	ガードレール設置	
01-31	清新小学校	改善要望	大型バス進入禁止	
01-32	清新小学校	改善要望	カーブミラー、グリーンベルトの設置	
01-33	清新小学校	改善要望	グリーンベルト設置	
01-34	清新小学校	改善要望	カーブミラー設置	
01-35	清新小学校	改善要望	指定時間帯の進入禁止	
01-36	清新小学校	改善要望	グリーンベルトの設置	
01-37	清新小学校	改善要望	グリーンベルトの設置	
01-38	清新小学校	改善要望	停止線の設置	
01-39	清新小学校	改善要望	カーブミラーや反射板の設置	
01-40	清新小学校	改善要望	イメージハンプの設置 (車両の速度抑制策)	
01-41	清新小学校	改善要望	イメージハンプの設置 (車両の速度抑制策)	
01-42	清新小学校	改善要望	カーブミラー設置	
01-43	清新小学校	改善要望	カーブミラーやボールの設置	
01-44	清新小学校	改善要望	看板の設置	
01-45	清新小学校	改善要望	看板の設置	
01-46	清新小学校	改善要望	看板の設置	
01-47	湘南小学校	改善要望	山の斜面の出水対策、導水路補強、定期清掃	
01-48	湘南小学校	改善要望	歩道の除草	
01-49	湘南小学校	改善要望	法面の修繕	
01-50	湘南小学校	改善要望	山の斜面の出水対策	
01-51	湘南小学校	改善要望	道路の排水対策	

	学校名	要望の形式	要望内容	対策実施結果
01-52	大島小学校	改善要望	横断歩道の設置	
01-53	大島小学校	改善要望	グリーンベルトの再塗装	
01-54	谷口小学校	実地踏査	側溝の蓋の修繕	
01-55	谷口小学校	実地踏査	交差点標示の設置	
01-56	谷口小学校	実地踏査	スクールゾーンの再塗装	
01-57	谷口小学校	実地踏査	横断歩道の予告標示の再塗装	
01-58	谷口小学校	実地踏査	スクールゾーン標示の設置	
01-59	鶴園小学校	実地踏査	スクールゾーンの設置	
01-60	鶴園小学校	実地踏査	道路舗装の修繕	
01-61	鶴園小学校	実地踏査	歩行者信号の横断時間延長	
01-62	鶴園小学校	実地踏査	側溝蓋の修繕	
01-63	鶴園小学校	実地踏査	信号機の設置	
01-64	鶴園小学校	実地踏査	横断歩道の設置	
01-65	鶴園小学校	実地踏査	道路舗装の修繕	
01-66	鶴園小学校	実地踏査	横断歩道の設置	
01-67	鶴園小学校	実地踏査	農園利用者への路上駐車禁止の案内	
01-68	鶴園小学校	実地踏査	カーブミラーの移動	
01-69	内郷小学校	実地踏査	ストップシート	
01-70	内郷小学校	実地踏査	横断歩道再塗装	
01-71	内郷小学校	実地踏査	停止線再塗装	
01-72	内郷小学校	実地踏査	側溝蓋設置	
01-73	内郷小学校	実地踏査	外側線再塗装	
01-74	内郷小学校	実地踏査	歩道部分のカラー塗装	
01-75	内郷小学校	実地踏査	減速ドット設置	
01-76	内郷小学校	実地踏査	カーブミラー設置	
01-77	内郷小学校	実地踏査	ブロック塀の撤去	

	学校名	要望の形式	要望内容	対策実施結果
01-78	内郷小学校	実地踏査	外側線再塗装	
01-79	内郷小学校	実地踏査	歩道修繕	
01-80	内郷小学校	実地踏査	安全対策を管理者へ依頼	
01-81	内郷小学校	実地踏査	横断歩道再塗装	
01-82	内郷小学校	実地踏査	ストップシート設置	
01-83	内郷小学校	実地踏査	横断歩道予告標示の再塗装	
01-84	内郷小学校	実地踏査	停止線前のカラー塗装設置	
01-85	内郷小学校	実地踏査	学童注意標示設置	
01-86	当麻田小学校	改善要望	交差点(丁字路)内のカラー化	
01-87	当麻田小学校	改善要望	グリーンベルトの設置	
01-88	当麻田小学校	改善要望	学童注意の路面標示設置	
01-89	桂北小学校	改善要望	歩道橋の補習	
01-90	大野北小学校	改善要望	防犯カメラの設置	
01-91	大野北小学校	改善要望	歩道の修繕	
01-92	大野北小学校	改善要望	スクールゾーン表示の再塗装	
01-93	大野北小学校	改善要望	横断歩道設置	
01-94	大野北小学校	改善要望	ミラー修繕	
01-95	大野北小学校	改善要望	ポール上部の破損修繕	
01-96	大野北小学校	改善要望	標識の修繕	
01-97	大野北小学校	改善要望	街路樹の伐採	
01-98	清新小学校	実地踏査	歩道橋の建て替え、補修、定期点検結果開示、側溝の清掃	
01-99	清新小学校	実地踏査	信号機の設置、警察官の見回り	
01-100	清新小学校	実地踏査	啓発看板の設置	
01-101	清新小学校	実地踏査	歩道橋の修繕	
01-102	清新小学校	実地踏査	外側線の再塗装	
01-103	清新小学校	実地踏査	グリーンベルト設置	

	学校名	要望の形式	要望内容	対策実施結果
01-104	並木小学校	実地踏査	スクールゾーンの再塗装	
01-105	並木小学校	実地踏査	交差点内のカラー塗装	
01-106	双葉小学校	実地踏査	交差点形状の明確化と車両の速度抑制（路面標示の設置・修繕、カラー舗装など）	
01-107	双葉小学校	実地踏査	路面標示の修繕（止まれ）・設置（横断歩道）	○
01-108	双葉小学校	実地踏査	グリーンベルトの設置	
01-109	双葉小学校	実地踏査	視覚的に認識されやすい看板の設置	
01-110	双葉小学校	実地踏査	横断歩道ありの標識の移設	
01-111	双葉小学校	実地踏査	自転車の速度を抑制するゲートの交換	
01-112	双葉小学校	実地踏査	歩行者・自転車を分ける中央線、看板等の設置	
01-113	双葉小学校	実地踏査	舗装、路面標示（グリーンベルト等）修繕	
01-114	双葉小学校	実地踏査	路面標示（停止線）修繕	
01-115	双葉小学校	実地踏査	舗装、路面標示（車道外側線・グリーンベルト・スクールゾーン等）修繕	
01-116	双葉小学校	実地踏査	路面標示（横断歩道）修繕	
01-117	双葉小学校	実地踏査	交差点形状の明確化（路面標示の設置など）	
01-118	双葉小学校	実地踏査	路面標示（一時停止）設置	
01-119	大野小学校	実地踏査	路面の修繕	
01-120	大野小学校	実地踏査	進入禁止標識の修繕	
01-121	大野小学校	実地踏査	路面標示の再塗装	○
01-122	大野小学校	実地踏査	ガードレール等の設置	
01-123	大野小学校	実地踏査	車止めボールの修繕	
01-124	大野小学校	実地踏査	横断歩道標識の修繕	
01-125	大野小学校	実地踏査	車止めボールの設置	
01-126	大野小学校	実地踏査	樹木剪定の依頼	
01-127	大野小学校	実地踏査	横断旗の設置	
01-128	大野小学校	実地踏査	ガード柵の修繕	
01-129	大野小学校	実地踏査	ストップシートの設置	

	学校名	要望の形式	要望内容	対策実施結果
01-130	淵野辺東小学校	改善要望	啓発看板の設置（飛び出し注意）	
01-131	淵野辺東小学校	改善要望	押しボタン式信号機の設置	
01-132	淵野辺東小学校	改善要望	信号機のLED化 青信号の時間延長（5秒）	
01-133	淵野辺東小学校	改善要望	スクールゾーンの設置（路面標示等）	
01-134	淵野辺東小学校	改善要望	路面標示の設置（止まれ）	
01-135	淵野辺東小学校	改善要望	路面標示の修繕（グリーンベルト、車道外側線）	
01-136	淵野辺東小学校	改善要望	電柱幕の設置（スクールゾーン）	
01-137	淵野辺東小学校	改善要望	ガードレールの延長	
01-138	淵野辺東小学校	改善要望	路面標示の設置（一時停止）	
01-139	淵野辺東小学校	改善要望	電柱幕の設置（スクールゾーン）	
01-140	淵野辺東小学校	改善要望	路面標示の修繕（スクールゾーン、グリーンベルト、Tマーク）	
01-141	淵野辺東小学校	改善要望	啓発看板の設置（スクールゾーン）	
01-142	淵野辺東小学校	改善要望	青信号の時間延長	
01-143	淵野辺東小学校	改善要望	青信号の時間延長	
01-144	淵野辺東小学校	改善要望	グリーンベルトの設置	
01-145	淵野辺東小学校	改善要望	時間帯指定の進入禁止規制（7～8時）	
01-146	淵野辺東小学校	改善要望	グリーンベルトの延長（淵野辺東小学校入口交差点まで延長）	
01-147	淵野辺東小学校	改善要望	カーブミラーの設置	
01-148	淵野辺東小学校	改善要望	路面標示の修繕（止まれ）	
01-149	淵野辺東小学校	改善要望	路面標示の設置（スクールゾーン）	
01-150	光が丘小学校	改善要望	進入禁止の標識を大きいものに取替え	
01-151	光が丘小学校	改善要望	外側線再塗装	
01-152	光が丘小学校	改善要望	グリーンベルト再塗装	
01-153	光が丘小学校	改善要望	止まれ標示の再塗装	
01-154	光が丘小学校	改善要望	外側線再塗装	
01-155	光が丘小学校	改善要望	グリーンベルト再塗装	

	学校名	要望の形式	要望内容	対策実施結果
01-156	光が丘小学校	改善要望	スクールゾーン再塗装	
01-157	光が丘小学校	改善要望	横断歩道再塗装	
01-158	光が丘小学校	改善要望	インターロッキング補修	
01-159	光が丘小学校	改善要望	スクールゾーン再塗装	
01-160	光が丘小学校	改善要望	スクールゾーン再塗装	
01-161	光が丘小学校	改善要望	横断歩道予告標示再塗装	
01-162	並木小学校	実地踏査	グリーンベルトの設置	
01-163	並木小学校	実地踏査	交差点内カラー塗装設置	
01-164	並木小学校	実地踏査	速度落とせの路面標示設置	
01-165	並木小学校	実地踏査	グリーンベルトの設置	
01-166	並木小学校	実地踏査	交差点内カラー塗装設置	
01-167	並木小学校	実地踏査	学童注意の路面標示設置	
01-168	並木小学校	実地踏査	止まれ標示再塗装	
01-169	並木小学校	実地踏査	グリーンベルトの設置	
01-170	並木小学校	実地踏査	交差点内カラー塗装設置	
01-171	並木小学校	実地踏査	速度落とせの路面標示設置	
01-172	並木小学校	実地踏査	横断歩道の設置	
01-173	並木小学校	実地踏査	緑道の路面整備	
01-174	並木小学校	実地踏査	横断歩道再塗装	
01-175	鹿島台小学校	実地踏査	スクールゾーン再塗装	
01-176	鹿島台小学校	実地踏査	横断歩道再塗装	○
01-177	鹿島台小学校	実地踏査	グリーンベルトの再塗装	
01-178	鹿島台小学校	実地踏査	啓発看板の設置	
01-179	鹿島台小学校	実地踏査	スクールゾーンの設置	
01-180	鹿島台小学校	実地踏査	啓発看板の設置	
01-181	鹿島台小学校	実地踏査	カラー塗装の再塗装	

	学校名	要望の形式	要望内容	対策実施結果
01-182	鹿島台小学校	実地踏査	カラー塗装の再塗装	
01-183	鹿島台小学校	実地踏査	路面標示(T字マーク)の再塗装	
01-184	鹿島台小学校	実地踏査	防犯灯の傾き修繕	
01-185	鹿島台小学校	実地踏査	路面標示(T字マーク)の再塗装	
01-186	鹿島台小学校	実地踏査	一時停止線の再塗装	○
01-187	鹿島台小学校	実地踏査	横断歩道の再塗装	○
01-188	鹿島台小学校	実地踏査	道路修繕	
01-189	鹿島台小学校	実地踏査	グリーンベルト再塗装	
01-190	鹿島台小学校	実地踏査	スクールゾーン再塗装	
01-191	鹿島台小学校	実地踏査	路側帯の塗装	
01-192	新宿小学校	改善要望	グリーンベルト再塗装	
01-193	新宿小学校	改善要望	歩行者用信号機の設置	○
01-194	広田小学校	改善要望	歩道拡幅	
01-195	広田小学校	改善要望	歩行者用信号機の青点灯時間の延長	
01-196	中野小学校	実地踏査	交差点内カラー化	
01-197	中野小学校	実地踏査	グリーンベルトの設置	
01-198	中野小学校	実地踏査	啓発看板の設置	
01-199	上溝南小学校	実地踏査	歩道としての共用開始	
01-200	上溝小学校	改善要望	道路拡幅による歩行空間の確保	
01-201	上溝小学校	改善要望	道路拡幅による歩行空間の確保	
01-202	青葉小学校	実地踏査	道路標識 (速度制限・駐車禁止)の移設	
01-203	青葉小学校	実地踏査	グリーンベルトの再塗装	
01-204	青葉小学校	実地踏査	外側線再塗装	
01-205	青葉小学校	実地踏査	スクールゾーンの再塗装	
01-206	青葉小学校	実地踏査	グリーンベルトの設置	
01-207	青葉小学校	実地踏査	側溝蓋の変更	

	学校名	要望の形式	要望内容	対策実施結果
01-208	青葉小学校	実地踏査	ガードレールの設置	
01-209	青葉小学校	実地踏査	スクールゾーンの再塗装	
01-210	共和小学校	改善要望	横断歩道橋の建て直し 又は、破損部分の修繕	
01-211	共和小学校	改善要望	ゾーン30の設定	
01-212	共和小学校	改善要望	啓発看板の設置	
01-213	共和小学校	改善要望	スクールゾーン標示再塗装	
01-214	共和小学校	改善要望	警察官による交通指導、取締	
01-215	共和小学校	改善要望	一方通行（時間指定）の規制	
01-216	桂北小学校	改善要望	下校時間に警察官によるパトロール	
01-217	桂北小学校	改善要望	下校時間に警察官によるパトロール	
01-218	桂北小学校	改善要望	登下校時間に制限速度違反取締と警察官によるパトロール	
01-219	桂北小学校	改善要望	ガードレールの修繕	
01-220	桜台小学校	改善要望	横断歩道の再塗装	
01-221	桜台小学校	改善要望	横断歩道の再塗装	
01-222	桜台小学校	改善要望	横断歩道の再塗装	
01-223	桜台小学校	改善要望	横断歩道の再塗装	
01-224	桜台小学校	改善要望	横断歩道の再塗装	
01-225	当麻田小学校	改善要望	スクールゾーン再塗装	
01-226	当麻田小学校	改善要望	外側線とグリーンベルト再塗装	
01-227	当麻田小学校	改善要望	外側線とグリーンベルト再塗装	
01-228	上鶴間小学校	改善要望	一灯式信号機から押しボタン式の三灯式信号機への変更	
01-229	上鶴間小学校	改善要望	瓦礫の撤去	
01-230	上鶴間小学校	改善要望	ガードレール又はポールの設置	
01-231	上鶴間小学校	改善要望	スクールゾーン再塗装	
01-232	上鶴間小学校	改善要望	啓発看板の設置	
01-233	上鶴間小学校	改善要望	横断歩道の場所変更	

	学校名	要望の形式	要望内容	対策実施結果
01-234	上鶴間小学校	改善要望	道路標識(一方通行)の修繕	
01-235	上鶴間小学校	改善要望	啓発看板の設置	
01-236	上鶴間小学校	改善要望	啓発看板の設置	
01-237	上鶴間小学校	改善要望	カーブミラーの設置	
01-238	上鶴間小学校	改善要望	階段の点検と修繕	
01-239	上鶴間小学校	改善要望	一灯式信号機から三灯(三色)式信号機へ変更 又は歩行者用信号機の設置	
01-240	上鶴間小学校	改善要望	啓発看板の設置	
01-241	上鶴間小学校	改善要望	横断歩道の再塗装	
01-242	上鶴間小学校	改善要望	カーブミラーの点検	
01-243	鹿島台小学校	改善要望	歩道の整備	○
01-244	新磯小学校	改善要望	路面標示(速度おとせ・通学路等)の設置 交差点または交差点周辺のカラー化	
01-245	新磯小学校	改善要望	グリーンベルトの設置	
01-246	新磯小学校	改善要望	啓発看板の設置	
01-247	田名北小学校	実地踏査	信号機の歩車分離式への変更	
01-248	田名北小学校	実地踏査	横断歩道の設置位置の変更	
01-249	田名北小学校	実地踏査	交差点内のカラー化(赤枠塗装)	
01-250	田名北小学校	実地踏査	車道外側線の延長	
01-251	田名北小学校	実地踏査	信号待機場所の確保	○
01-252	橋本小学校	改善要望	歩道の整備	○
01-253	大島小学校	改善要望	カーブミラーの設置	
01-254	大島小学校	改善要望	道路標示(横断歩道)の再塗装	
01-255	大島小学校	改善要望	道路標示(停止線)の再塗装	
01-256	大島小学校	改善要望	路面標示(スクールゾーン)の再塗装	
01-257	大島小学校	改善要望	路面標示(学童注意)の再塗装	
01-258	大島小学校	改善要望	路面標示(グリーンベルト)の再塗装	
01-259	大島小学校	改善要望	道路標示(速度制限)の再塗装	

	学校名	要望の形式	要望内容	対策実施結果
01-260	橋本小学校	改善要望	押しボタン式信号機 又は一灯式信号機の設置	
01-261	橋本小学校	改善要望	交差点内カラー化	
01-262	橋本小学校	改善要望	横断歩道と停止線の再塗装	
01-263	橋本小学校	改善要望	歩行者用信号機の設置	
01-264	橋本小学校	改善要望	歩行者用青信号の時間延長	
01-265	橋本小学校	改善要望	グリーンベルトの設置	
01-266	橋本小学校	改善要望	ガードレール又は横断防止柵の設置	
01-267	橋本小学校	改善要望	道路植栽の設置	
01-268	根小屋小学校	改善要望	歩道の延長とガードレールの設置	
01-269	根小屋小学校	改善要望	スクールゾーンの設置	
01-270	根小屋小学校	改善要望	路面シートの設置	
01-271	根小屋小学校	改善要望	歩行者感知システムと信号機の設置	
01-272	根小屋小学校	改善要望	スクールゾーンの設置	
01-273	根小屋小学校	改善要望	路面シートの設置	
01-274	根小屋小学校	改善要望	横断歩道の設置	
01-275	根小屋小学校	改善要望	排水設備の改良	
01-276	小山小学校	改善要望	道路標示(止まれ、一時停止線)の再塗装	○
01-277	小山小学校	改善要望	啓発看板の交換	
01-278	小山小学校	改善要望	カーブミラーの設置	
01-279	小山小学校	改善要望	啓発看板の設置	
01-280	小山小学校	改善要望	グリーンベルトの再塗装	
01-281	小山小学校	改善要望	車止めボールの修繕	
01-282	小山小学校	改善要望	カーブミラーの設置	
01-283	小山小学校	改善要望	滑り止めの設置	
01-284	小山小学校	改善要望	ガードレールの設置	
01-285	小山小学校	改善要望	道路標示(スクールゾーン等) の設置	

	学校名	要望の形式	要望内容	対策実施結果
01-286	小山小学校	改善要望	フェンス土台の修繕	○
01-287	広田小学校	改善要望	側溝蓋の穴のプラスチック蓋修繕	
01-288	鹿島台小学校	改善要望	歩道の整備	○