

「相模原市通学路交通安全プログラム」に基づく
令和2年度通学路の交通安全確保に向けた取組状況について

(令和2年12月31日現在)

要望件数		対策完了件数		対策実施中件数		対策検討中件数	
13校	79件	34件		9件		36件	
		対要望件数比	43%	対要望件数比	11%	対要望件数比	46%

令和2年度通学路改善要望箇所一覧（R2.12.31時点）

○：対策完了(終了)
 ○：対策実施中
 ○：対策検討中

	学校名	要望の形式	要望内容	対策実施結果
02-01	夢の丘小学校	改善要望	歩道の修繕	
02-02	夢の丘小学校	改善要望	除草	
02-03	夢の丘小学校	改善要望	ラバーポール修繕	
02-04	広田小学校	改善要望	植栽の剪定	
02-05	藤野南小学校	改善要望	沿線道路の除草と枝の剪定	
02-06	藤野南小学校	改善要望	大型土嚢の補修	
02-07	南大野小学校	実地踏査	速度規制の標示設置	
02-08	南大野小学校	実地踏査	公園内の通行	
02-09	南大野小学校	実地踏査	公園内の水はけ改善	
02-10	南大野小学校	実地踏査	出入口の設置	
02-11	南大野小学校	実地踏査	横断待機場所の確保	
02-12	南大野小学校	実地踏査	横断歩道の再塗装	○
02-13	南大野小学校	実地踏査	横断防止柵の撤去	
02-14	南大野小学校	実地踏査	横断歩道の再塗装	○
02-15	南大野小学校	実地踏査	グリーンベルトの設置	
02-16	南大野小学校	実地踏査	横断歩道の再塗装	○
02-17	富士見小学校	改善要望	階段の滑り止め設置	
02-18	富士見小学校	改善要望	歩道橋の老朽化対策	
02-19	富士見小学校	改善要望	風除け板等の設置	
02-20	富士見小学校	改善要望	通学時間帯の交通規制	
02-21	富士見小学校	改善要望	横断歩道の再塗装	
02-22	富士見小学校	改善要望	階段の滑り止め設置	
02-23	富士見小学校	改善要望	歩道橋の老朽化対策	
02-24	富士見小学校	改善要望	風除け板等の設置	
02-25	大沢小学校	改善要望	通学時間帯の交通規制	

	学校名	要望の形式	要望内容	対策実施結果
02-26	夢の丘小学校	改善要望	押しボタン式信号機の設置	
02-27	双葉小学校	実地踏査	スクールゾーンの再塗装	
02-28	双葉小学校	実地踏査	グリーンベルトの設置	
02-29	双葉小学校	実地踏査	カーブミラーの設置	
02-30	双葉小学校	実地踏査	グリーンベルトの設置	
02-31	双葉小学校	実地踏査	スクールゾーンの設置	
02-32	双葉小学校	実地踏査	ラバーポールの設置	
02-33	双葉小学校	実地踏査	水はけの改善	
02-34	双葉小学校	実地踏査	防犯灯の蛍光灯交換又はLED化	
02-35	双葉小学校	実地踏査	横断歩道と停止線の再塗装	○
02-36	谷口小学校	改善要望	啓発看板の位置変更	
02-37	谷口小学校	改善要望	路面標示（横断歩道予告）の再塗装	
02-38	谷口小学校	改善要望	横断歩道の設置	
02-39	谷口小学校	改善要望	スクールゾーンの設置	
02-40	谷口小学校	改善要望	ブロック塀の補修	
02-41	谷口小学校	改善要望	カーブミラーの設置	
02-42	谷口小学校	改善要望	啓発看板の設置	
02-43	谷口小学校	改善要望	路面補修	
02-44	谷口小学校	改善要望	スクールゾーン再塗装	
02-45	藤野北小学校	改善要望	センターライン、路側帯の再塗装	
02-46	藤野北小学校	改善要望	路面標示（ダイヤモンドマーク）の再塗装	
02-47	藤野北小学校	改善要望	交通安全啓発看板の設置	
02-48	鶴園小学校	実地踏査	水はけの改善	
02-49	鶴園小学校	実地踏査	路面標示（十字路）の再塗装	
02-50	鶴園小学校	実地踏査	自発光鋳の交換	
02-51	鶴園小学校	実地踏査	ガードレールの移動	

	学校名	要望の形式	要望内容	対策実施結果
02-52	鶴園小学校	実地踏査	ラバーポールの設置	
02-53	鶴園小学校	実地踏査	路面標示（一時停止線）の再塗装	○
02-54	鶴園小学校	実地踏査	グリーンベルトの設置	
02-55	鶴園小学校	実地踏査	道路標識（横断歩道）の移設	○
02-56	鶴園小学校	実地踏査	農園利用者への路上駐車禁止の案内	
02-57	清新小学校	改善要望	歩道植栽帯の選定	
02-58	清新小学校	改善要望	側溝の清掃	
02-59	清新小学校	改善要望	路面タイル（歩行者・自転車マーク）の修繕	
02-60	清新小学校	改善要望	横断歩道の再塗装	○
02-61	光が丘小学校	改善要望	木の枝の伐採	
02-62	光が丘小学校	改善要望	ブロック・タイルの補修	
02-63	光が丘小学校	改善要望	ブロック・タイルの補修	
02-64	光が丘小学校	改善要望	ブロック・タイルの補修	
02-65	光が丘小学校	改善要望	ブロック・タイルの補修	
02-66	光が丘小学校	改善要望	横断歩道の再塗装	○
02-67	光が丘小学校	改善要望	スクールゾーンの文字の塗り直し	
02-68	光が丘小学校	改善要望	路側帯の再塗装	
02-69	光が丘小学校	改善要望	止まれの文字の再塗装	○
02-70	光が丘小学校	改善要望	歩道のブロックの欠けやがたつきの補修	
02-71	広田小学校	改善要望	「学校あり」「通学路」等の標識の設置	
02-72	広田小学校	改善要望	路面標示（スクールゾーン）の設置	
02-73	広田小学校	改善要望	標識（学校あり）の補修	
02-74	広田小学校	改善要望	横断歩道の設置	
02-75	広田小学校	改善要望	「学校あり」「通学路」等の標識の設置	
02-76	広田小学校	改善要望	路面標示（スクールゾーン）の設置	
02-77	桂北小学校	改善要望	コンクリート土留のひび割れ・傾きの補修	

	学校名	要望の形式	要望内容	対策実施結果
02-78	桂北小学校	改善要望	パトロールの強化	
02-79	桂北小学校	改善要望	カーブミラーの設置	