

平成27年度通学路改善要望箇所一覧

◎：対策完了（終了）

○：対策実施中

△：対策検討中

No.	学校名	要望の形式	要望内容	対策実施結果
27-1	根小屋小学校	改善要望	信号機設置	◎
27-2	根小屋小学校	改善要望	信号機設置	◎
27-3	根小屋小学校	改善要望	ガードレール設置	◎
27-4	田名北小学校	改善要望	横断歩道の再塗装	◎
27-5	田名北小学校	改善要望	横断歩道の再塗装	◎
27-6	田名北小学校	改善要望	標識の再取り付け（位置修正）	◎
27-7	共和小学校	改善要望	信号機設置	◎
27-8	共和小学校	改善要望	横断歩道設置	◎
27-9	大野小学校	実地踏査	スクールゾーン標示	◎
27-10	大野小学校	実地踏査	スクールゾーン標示補修	◎
27-11	大野小学校	実地踏査	クロスマーク（交差点標示）補修	◎
27-12	大野小学校	実地踏査	横断歩道設置	◎
27-13	大野小学校	実地踏査	横断歩道補修	◎
27-14	大野小学校	実地踏査	停止線標示補修	◎
27-15	大野小学校	実地踏査	啓発看板の設置	◎
27-16	大野小学校	実地踏査	ガードレール補修	◎
27-17	大野小学校	実地踏査	ガードレール設置	◎
27-18	大野小学校	実地踏査	グリーンベルト設置	◎
27-19	大野小学校	実地踏査	停止線標示補修	◎
27-20	大野小学校	実地踏査	歩行者用信号機設置	◎
27-21	大野小学校	実地踏査	横断歩道設置	◎
27-22	大野小学校	実地踏査	啓発看板の設置	◎
27-23	大野小学校	実地踏査	カラスの巣の撤去	◎
27-24	大野小学校	実地踏査	ガードレール設置	◎
27-25	大野小学校	実地踏査	交通規制標識のサイズ変更	◎
27-26	大野小学校	実地踏査	横断歩道補修	◎
27-27	大野小学校	実地踏査	交通取締り強化	◎

平成27年度通学路改善要望箇所一覧

◎：対策完了（終了）
○：対策実施中
△：対策検討中

No.	学校名	要望の形式	要望内容	対策実施結果
27-28	鶴の台小学校	改善要望	一時停止の設置	◎
27-29	鶴の台小学校	改善要望	一時停止の設置	◎
27-30	鶴の台小学校	改善要望	「スクールゾーン」標示の塗り直し	◎
27-31	鹿島台小学校	実地踏査	タイルの張りなおし	◎
27-32	鹿島台小学校	実地踏査	横断歩道補修	◎
27-33	鹿島台小学校	実地踏査	停止線補修	◎
27-34	鹿島台小学校	実地踏査	カラー舗装色変更	◎
27-35	鹿島台小学校	実地踏査	カーブミラー設置	◎
27-36	鹿島台小学校	実地踏査	T字、白線補修	◎
27-37	鹿島台小学校	実地踏査	横断歩道補修	◎
27-38	鹿島台小学校	実地踏査	白線補修	◎
27-39	鹿島台小学校	実地踏査	グリーンベルト補修	◎
27-40	鹿島台小学校	実地踏査	グリーンベルト設置	◎
27-41	鹿島台小学校	実地踏査	「スピード注意」路面標示設置	◎
27-42	鹿島台小学校	実地踏査	横断歩道補修	◎
27-43	鹿島台小学校	実地踏査	一方通行規制	◎
27-44	鹿島台小学校	実地踏査	スクールゾーン標示補修	◎
27-45	鹿島台小学校	実地踏査	横断歩道補修	◎
27-46	鹿島台小学校	実地踏査	路面の舗装	◎
27-47	鹿島台小学校	実地踏査	排水溝の補修、蓋の補充	◎
27-48	鹿島台小学校	実地踏査	排水溝の蓋変更（蓋をステンレスと石交互に変更）	◎
27-49	鹿島台小学校	実地踏査	進入禁止の路面標示、標識設置	◎
27-50	鹿島台小学校	実地踏査	グリーンベルト設置（鶴野森2丁目24付近～鶴野森2丁目26付近まで）	◎
27-51	鹿島台小学校	実地踏査	啓発看板の交換	◎
27-52	鹿島台小学校	実地踏査	横断歩道補修	◎

平成27年度通学路改善要望箇所一覧

◎：対策完了（終了）

○：対策実施中

△：対策検討中

No.	学校名	要望の形式	要望内容	対策実施結果
27-53	鹿島台小学校	実地踏査	停止線補修	◎
27-54	鹿島台小学校	実地踏査	白線補修	◎
27-55	鹿島台小学校	実地踏査	スクールゾーン標示補修	◎
27-56	鹿島台小学校	実地踏査	グリーンベルト設置	◎
27-57	鹿島台小学校	実地踏査	制限速度表示補修	◎
27-58	鹿島台小学校	実地踏査	白線補修	◎
27-59	鹿島台小学校	実地踏査	スクールゾーン標示補修	◎
27-60	鹿島台小学校	実地踏査	市販の看板の道路上への設置許可確認	◎
27-61	鹿島台小学校	実地踏査	横断歩道補修	◎
27-62	鹿島台小学校	実地踏査	押しボタン式歩行者信号の設置	◎
27-63	鹿島台小学校	実地踏査	横断歩道補修	◎
27-64	鹿島台小学校	実地踏査	白線補修	◎
27-65	鹿島台小学校	実地踏査	植栽の剪定	◎
27-66	淵野辺小学校	改善要望	ガードポールの設置	◎
27-67	鶴園小学校	実地踏査	横断歩道の引き直し	◎
27-68	鶴園小学校	実地踏査	ミラーの設置	◎
27-69	鶴園小学校	実地踏査	道路の補修	◎
27-70	鶴園小学校	実地踏査	ミラー雨よけの補修	◎
27-71	鶴園小学校	実地踏査	白線とグリーンベルトの引き直し	◎
27-72	鶴園小学校	実地踏査	一方通行の取締り	◎
27-73	鶴園小学校	実地踏査	植木の剪定	◎
27-74	鶴園小学校	実地踏査	ミラー位置調整	◎
27-75	鶴園小学校	実地踏査	啓発看板の設置	◎
27-76	鶴園小学校	実地踏査	横断歩道等道路標示の補修	◎
27-77	鶴園小学校	実地踏査	白線の引き直し・スクールゾーン表示	◎
27-78	鶴園小学校	実地踏査	植木の剪定	◎
27-79	鶴園小学校	実地踏査	減速標識、ミラー設置	◎

平成27年度通学路改善要望箇所一覧

◎：対策完了（終了）

○：対策実施中

△：対策検討中

No.	学校名	要望の形式	要望内容	対策実施結果
27-80	鶴園小学校	実地踏査	横断歩道の引き直し	◎
27-81	鶴園小学校	実地踏査	横断歩道の引き直し	◎
27-82	鶴園小学校	実地踏査	カラー標示	△
27-83	鶴園小学校	実地踏査	横断歩道の引き直し	◎
27-84	鶴園小学校	実地踏査	横断歩道の引き直し	◎
27-85	鶴園小学校	実地踏査	白線の引き直し	◎
27-86	谷口小学校	実地踏査	横断歩道設置	◎
27-87	谷口小学校	実地踏査	歩道の設置	◎
27-88	谷口小学校	実地踏査	反射板（電柱幕等）設置	◎
27-89	谷口小学校	実地踏査	植栽の剪定	◎
27-90	谷口小学校	実地踏査	歩行者信号の通行時間の延長	◎
27-91	谷口小学校	実地踏査	歩車分離信号への変更	◎
27-92	谷口小学校	実地踏査	右左折の矢印付き信号への変更	◎
27-93	谷口小学校	実地踏査	道路上の通学路標示設置	◎
27-94	谷口小学校	実地踏査	道路のカラー舗装	△
27-95	谷口小学校	実地踏査	横断歩道の再塗装	◎
27-96	谷口小学校	実地踏査	T字路と二差路の分岐点のカラー舗装	△
27-97	谷口小学校	実地踏査	道路上の通学路標示の強調	◎
27-98	谷口小学校	実地踏査	歩道の上にストップシート設置	◎
27-99	谷口小学校	実地踏査	停止線設置	◎
27-100	谷口小学校	実地踏査	止まれの交通標識の追加	◎
27-101	谷口小学校	実地踏査	歩道の上にストップシート設置	◎
27-102	もえぎ台小学校	改善要望	グリーンベルトの塗り直し	◎
27-103	もえぎ台小学校	改善要望	スクールゾーンの路面標示の塗り直し	◎
27-104	もえぎ台小学校	改善要望	横断歩道、横断歩道あり、停止線の路面標示の塗り直し	◎
27-105	もえぎ台小学校	改善要望	横断歩道の塗り直し	◎
27-106	もえぎ台小学校	改善要望	横断歩道の塗り直し	◎

平成27年度通学路改善要望箇所一覧

◎：対策完了（終了）
○：対策実施中
△：対策検討中

No.	学校名	要望の形式	要望内容	対策実施結果
27-107	もえぎ台小学校	改善要望	ペイントシートの貼り直し	◎
27-108	もえぎ台小学校	改善要望	横断歩道の塗り直し	◎
27-109	もえぎ台小学校	改善要望	横断歩道の塗り直し	◎
27-110	もえぎ台小学校	改善要望	横断歩道の塗り直し	◎
27-111	もえぎ台小学校	改善要望	横断歩道、横断歩道あり、一時停止の路面標示の塗り直し	◎
27-112	もえぎ台小学校	改善要望	トタン板にある落書きへの防犯上の対応	◎
27-113	もえぎ台小学校	改善要望	交通取締りの強化	◎
27-114	もえぎ台小学校	改善要望	自転車の一方通行の標示、取締り強化	◎
27-115	もえぎ台小学校	改善要望	時速30キロの速度制限	◎
27-116	もえぎ台小学校	改善要望	市道新磯野37号の一時停止規制	◎
27-117	もえぎ台小学校	改善要望	横断歩道の塗り直し	◎
27-118	津久井中央小学校	改善要望	ポストコーン修繕	◎
27-119	大野北小学校	改善要望	路面へ注意を促す塗装	◎
27-120	大野北小学校	改善要望	路面へ注意を促す塗装	◎
27-121	大野北小学校	改善要望	「とまれ」の塗り直し	◎
27-122	大野北小学校	改善要望	カーブミラーの設置	◎
27-123	大野北小学校	改善要望	駐車場フェンス支柱の修繕	◎
27-124	大野北小学校	改善要望	ミラーの設置	◎
27-125	大野北小学校	改善要望	駐車場ブロック塀の修繕	◎
27-126	大野北小学校	改善要望	自治会連合会プレートの撤去	◎
27-127	大野北小学校	改善要望	横断旗入れの設置	◎
27-128	大野北小学校	改善要望	T字路標示の塗り直し	◎
27-129	大野北小学校	改善要望	横断歩道の設置	◎
27-130	大野北小学校	改善要望	カラー舗装	◎
27-131	大野北小学校	改善要望	看板の修繕	◎
27-132	大野北小学校	改善要望	スクールゾーンの標示	◎

平成27年度通学路改善要望箇所一覧

◎：対策完了（終了）

○：対策実施中

△：対策検討中

No.	学校名	要望の形式	要望内容	対策実施結果
27-133	大野北小学校	改善要望	歩道にガードレールの設置	◎
27-134	大野北小学校	改善要望	啓発看板の修繕	◎
27-135	大野北小学校	改善要望	啓発看板の修繕	◎
27-136	大野北小学校	改善要望	警察署設置看板の修繕または撤去	◎
27-137	大野北小学校	改善要望	住所標示プレートの修繕	◎
27-138	広田小学校	改善要望	ガードレール設置	◎
27-139	広田小学校	改善要望	道路標識移設	◎
27-140	広田小学校	改善要望	歩道整備	◎
27-141	広田小学校	改善要望	スクールゾーン標示拡大	◎
27-142	広田小学校	改善要望	スピード抑制を促す道路標示設置	◎
27-143	広田小学校	改善要望	一時停止標示塗り直し	◎
27-144	広田小学校	改善要望	一時停止標示塗り直し	◎
27-145	広田小学校	改善要望	街灯設置	◎
27-146	広田小学校	改善要望	歩道整備	◎
27-147	広田小学校	改善要望	ガードレール設置	◎
27-148	広田小学校	改善要望	横断歩道設置	◎
27-149	広田小学校	改善要望	時差式信号のタイミングの変更	◎
27-150	広田小学校	改善要望	歩道に隆起しているブロックへの塗装	◎
27-151	広田小学校	改善要望	ガードポール設置	◎
27-152	広田小学校	改善要望	ストップシートの設置	◎
27-153	広田小学校	改善要望	側溝の蓋補修	◎
27-154	広田小学校	改善要望	横断歩道塗り直し	◎
27-155	広田小学校	改善要望	歩行者青信号時間延長	◎
27-156	若草小学校	改善要望	歩道橋の新設	○
27-157	湘南小学校	改善要望	T字路及び、その手前の路面に「一時停止」の表示	◎

平成27年度通学路改善要望箇所一覧

◎：対策完了（終了）
○：対策実施中
△：対策検討中

No.	学校名	要望の形式	要望内容	対策実施結果
27-158	湘南小学校	改善要望	斜面からの出水対策	◎
27-159	湘南小学校	改善要望	歩道の設置	◎
27-160	湘南小学校	改善要望	啓発看板の設置	◎
27-161	湘南小学校	改善要望	ガードレール設置等の安全対策	◎
27-162	湘南小学校	改善要望	冠水対策	◎
27-163	青葉小学校	実地踏査	カラー舗装	◎
27-164	青葉小学校	実地踏査	車両進入規制	◎
27-165	青葉小学校	実地踏査	スクールゾーン標示等の補修	◎
27-166	青葉小学校	実地踏査	一方通行規制	◎
27-167	青葉小学校	実地踏査	制限速度標示および取締り	◎
27-168	青葉小学校	実地踏査	横断歩道の塗り直し	◎
27-169	青葉小学校	実地踏査	信号が切り替わるタイミング、長さ等の検討	◎
27-170	青葉小学校	実地踏査	横断歩道の設置	◎
27-171	横山小学校	改善要望	横断歩道の塗り直し	◎
27-172	根小屋小学校	改善要望	路側線（白線）設置	◎
27-173	根小屋小学校	改善要望	「通学路」もしくは「スピード落とせ」の路面標示設置	◎
27-174	根小屋小学校	改善要望	ガードレール設置	◎
27-175	根小屋小学校	改善要望	擁壁の補強やネットで覆う等の落石対策	◎
27-176	根小屋小学校	改善要望	擁壁の調査、点検回数の増加	◎
27-177	根小屋小学校	改善要望	ガードレールの延長設置	◎
27-178	根小屋小学校	改善要望	ミラーの設置	◎
27-179	根小屋小学校	改善要望	歩行者用信号機の設置	◎
27-180	根小屋小学校	改善要望	啓発看板の設置	◎

平成27年度通学路改善要望箇所一覧

◎：対策完了（終了）
○：対策実施中
△：対策検討中

No.	学校名	要望の形式	要望内容	対策実施結果
27-181	根小屋小学校	改善要望	交通規制（通学時間帯の通行禁止等）	◎
27-182	根小屋小学校	改善要望	「通学路」もしくは「スピード落とせ」の路面標示設置	◎
27-183	根小屋小学校	改善要望	ガードレール設置	◎
27-184	根小屋小学校	改善要望	横断歩道横断時の待機場所設置	◎
27-185	根小屋小学校	改善要望	歩道拡幅	◎
27-186	根小屋小学校	改善要望	押しボタン式信号機設置	◎
27-187	根小屋小学校	改善要望	歩道設置	◎
27-188	根小屋小学校	改善要望	ガードレール設置	◎
27-189	根小屋小学校	改善要望	「通学路」もしくは「スピード落とせ」の路面標示設置	◎
27-190	根小屋小学校	改善要望	押しボタン式信号機設置	◎
27-191	根小屋小学校	改善要望	上り坂の補強	◎
27-192	根小屋小学校	改善要望	啓発看板の設置	◎
27-193	淵野辺小学校	改善要望	ガードポールの設置	◎
27-194	光が丘小学校	改善要望	歩道の補修	◎
27-195	光が丘小学校	改善要望	横断歩道の補修	◎
27-196	光が丘小学校	改善要望	歩行者優先の標示の補修	◎
27-197	光が丘小学校	改善要望	最高速度の道路標示（30）の補修	◎
27-198	光が丘小学校	改善要望	最高速度の道路標示（30）の補修	◎
27-199	光が丘小学校	改善要望	一時停止の道路標示（止まれ）の補修	◎
27-200	光が丘小学校	改善要望	横断歩道の補修	◎
27-201	光が丘小学校	改善要望	横断歩道の補修	◎
27-202	光が丘小学校	改善要望	横断歩道と一時停止の道路標示（止まれ）の補修	◎
27-203	光が丘小学校	改善要望	横断歩道の補修	◎
27-204	光が丘小学校	改善要望	横断歩道の補修	◎
27-205	光が丘小学校	改善要望	カーブミラーの設置	◎
27-206	光が丘小学校	改善要望	横断歩道の設置	◎
27-207	光が丘小学校	改善要望	車道外側線など各道路標示の補修	◎

平成27年度通学路改善要望箇所一覧

◎：対策完了（終了）
○：対策実施中
△：対策検討中

No.	学校名	要望の形式	要望内容	対策実施結果
27-208	光が丘小学校	改善要望	横断歩道ありなど各道路標示の補修	◎
27-209	光が丘小学校	改善要望	カーブミラーの設置	◎
27-210	光が丘小学校	改善要望	車道外側線の補修	◎
27-211	光が丘小学校	改善要望	横断歩道の補修	◎
27-212	光が丘小学校	改善要望	横断歩道と一時停止の道路標示（止まれ）の補修	◎
27-213	二本松小学校	改善要望	押しボタン式信号機の設置	◎
27-214	二本松小学校	改善要望	経過時間表示付き歩行者信号への変更	◎
27-215	相模台小学校	改善要望	スクールゾーン標示設置	◎
27-216	小山小学校	改善要望	横断歩道補修	◎
27-217	小山小学校	改善要望	一時停止標示補修	◎
27-218	小山小学校	改善要望	横断歩道補修	◎
27-219	小山小学校	改善要望	グリーンベルト補修	◎
27-220	小山小学校	改善要望	路面標示「学童注意」補修	◎
27-221	小山小学校	改善要望	交差点カラー舗装	◎
27-222	小山小学校	改善要望	路面標示設置	◎
27-223	小山小学校	改善要望	一時停止標示補修	◎
27-224	小山小学校	改善要望	グリーンベルト設置	◎
27-225	小山小学校	改善要望	路面標示設置	◎
27-226	小山小学校	改善要望	横断歩道カラー化	◎
27-227	小山小学校	改善要望	スクールゾーン塗り直し	◎
27-228	小山小学校	改善要望	路面標示設置	◎
27-229	双葉小学校	实地踏査	一時停止標識の設置	◎
27-230	双葉小学校	实地踏査	速度標示塗り直し	◎
27-231	双葉小学校	实地踏査	スクールゾーン標示設置	◎
27-232	双葉小学校	实地踏査	啓発看板設置	◎
27-233	双葉小学校	实地踏査	信号機設置	◎

平成27年度通学路改善要望箇所一覧

◎：対策完了（終了）

○：対策実施中

△：対策検討中

No.	学校名	要望の形式	要望内容	対策実施結果
27-234	双葉小学校	実地踏査	スクールゾーン標示設置	◎
27-235	双葉小学校	実地踏査	啓発看板設置	◎
27-236	双葉小学校	実地踏査	グリーンベルト設置	◎
27-237	双葉小学校	実地踏査	スクールゾーン標示設置	◎
27-238	双葉小学校	実地踏査	啓発看板設置	◎
27-239	双葉小学校	実地踏査	一時停止標識の設置	◎
27-240	双葉小学校	実地踏査	歩道の除草	◎
27-241	双葉小学校	実地踏査	グリーンベルト設置	◎
27-242	双葉小学校	実地踏査	歩道の除草	◎
27-243	淵野辺東小学校	改善要望	通学時間帯における青信号の時間延長	◎
27-244	淵野辺東小学校	改善要望	歩行者用信号の設置	◎
27-245	淵野辺東小学校	改善要望	横断歩道の設置	◎
27-246	淵野辺東小学校	改善要望	植え込みの伐採	◎
27-247	淵野辺東小学校	改善要望	コンクリートの修繕	◎
27-248	淵野辺東小学校	改善要望	通学時間帯における青信号の時間延長	◎
27-249	淵野辺東小学校	改善要望	歩行者用信号の設置	◎
27-250	淵野辺東小学校	改善要望	通学時間帯における一方通行または車両進入禁止	◎
27-251	淵野辺東小学校	改善要望	スクールゾーン標示の補修	◎
27-252	淵野辺東小学校	改善要望	一時停止等の道路標示の補修	◎
27-253	淵野辺東小学校	改善要望	停止線の設置（市道淵野辺140号）	◎
27-254	淵野辺東小学校	改善要望	グリーンベルトの補修	◎
27-255	淵野辺東小学校	改善要望	信号脇、坂下の歩行者用一時停止標示の補修	◎
27-256	淵野辺東小学校	改善要望	一時停止の道路標示（止まれ）の補修	◎
27-257	淵野辺東小学校	改善要望	グリーンベルトの補修	◎
27-258	淵野辺東小学校	改善要望	フェンスの修理	◎
27-259	淵野辺東小学校	改善要望	自転車利用者への交通指導	◎
27-260	淵野辺東小学校	改善要望	啓発看板設置	◎

平成27年度通学路改善要望箇所一覧

◎：対策完了（終了）

○：対策実施中

△：対策検討中

No.	学校名	要望の形式	要望内容	対策実施結果
27-261	淵野辺東小学校	改善要望	啓発看板設置	◎
27-262	淵野辺東小学校	改善要望	啓発看板設置	◎
27-263	淵野辺東小学校	改善要望	啓発看板設置	◎
27-264	淵野辺東小学校	改善要望	啓発看板設置	◎
27-265	淵野辺東小学校	改善要望	路上駐車を取り締まり	◎
27-266	淵野辺東小学校	改善要望	カーブミラーの設置	◎
27-267	淵野辺東小学校	改善要望	カーブミラーの設置	◎
27-268	鳥屋小学校	改善要望	グリーンベルト補修	◎
27-269	上鶴間小学校	改善要望	横断歩道の補修	◎
27-270	上鶴間小学校	改善要望	横断歩道あり標示の補修	◎
27-271	上鶴間小学校	改善要望	スクールゾーン標示の補修	◎
27-272	橋本小学校	実地踏査	横断歩道再塗装	◎
27-273	橋本小学校	実地踏査	道路のカラー舗装	◎
27-274	橋本小学校	実地踏査	外側線設置	◎
27-275	橋本小学校	実地踏査	啓発看板設置	◎
27-276	橋本小学校	実地踏査	「速度落とせ」等の道路標示設置	◎
27-277	橋本小学校	実地踏査	カラー舗装塗り直し	◎
27-278	橋本小学校	実地踏査	反射鏡の補修	◎
27-279	橋本小学校	実地踏査	啓発看板設置	◎
27-280	橋本小学校	実地踏査	交差点内カラー舗装塗り直し	◎
27-281	橋本小学校	実地踏査	ストップシート設置	◎
27-282	橋本小学校	実地踏査	旭中学校敷地内の生垣の一部撤去	◎
27-283	大島小学校	改善要望	通学時間帯（7：30～8：30）の 車両進入禁止、指定方向外進行禁止	◎
27-284	清新小学校	改善要望	ガードレール設置	◎
27-285	清新小学校	改善要望	信号機設置	◎

平成27年度通学路改善要望箇所一覧

◎：対策完了（終了）
○：対策実施中
△：対策検討中

No.	学校名	要望の形式	要望内容	対策実施結果
27-286	清新小学校	改善要望	カーブミラー設置	◎
27-287	桂北小学校	改善要望	ガードレール	◎
27-288	桂北小学校	改善要望	反射板の補修	◎
27-289	田名小学校	改善要望	通学時間帯の通行規制	◎
27-290	田名小学校	改善要望	スクールゾーンの標示	◎
27-291	田名小学校	改善要望	カーブミラーの設置	◎
27-292	田名小学校	改善要望	通学時間帯の車両通行禁止	◎
27-293	田名小学校	改善要望	速度制限標示・標識の設置	◎
27-294	田名小学校	改善要望	①通学時間帯の大型車両の進入禁止 ②横断歩道の設置	◎
27-295	田名小学校	改善要望	歩行者優先の表記	◎
27-296	田名小学校	改善要望	路面にハンプ等の設置	◎
27-297	田名小学校	改善要望	防犯カメラの設置	◎
27-298	田名小学校	改善要望	パトロールの強化	◎
27-299	田名小学校	改善要望	白線の引き直し	◎
27-300	田名小学校	改善要望	歩くスペースの確保	◎
27-301	上溝南小学校	改善要望	グリーンベルトの補修	◎
27-302	上溝南小学校	改善要望	車道外側線の補修	◎
27-303	上溝南小学校	改善要望	一時停止「止まれ」標示の補修	◎
27-304	上溝南小学校	改善要望	一時停止「止まれ」標識（の支柱）の補修	◎
27-305	夢の丘小学校	改善要望	横断歩道設置	◎
27-306	夢の丘小学校	改善要望	信号機設置	◎
27-307	相模台小学校	改善要望	カーブミラー設置	◎
27-308	相模台小学校	改善要望	カーブミラー設置	◎
27-309	上溝小学校	改善要望	横断歩道再塗装	◎
27-310	上溝小学校	改善要望	カーブミラー設置	◎

平成27年度通学路改善要望箇所一覧

◎：対策完了（終了）
○：対策実施中
△：対策検討中

No.	学校名	要望の形式	要望内容	対策実施結果
27-311	上溝小学校	改善要望	歩行者用信号機設置	◎
27-312	上溝小学校	改善要望	横断歩道設置	◎
27-313	上溝小学校	改善要望	一方通行規制実施（7:30～8:30）	◎
27-314	九沢小学校	改善要望	横断歩道補修	◎
27-315	九沢小学校	改善要望	グリーンベルト補修	◎
27-316	九沢小学校	改善要望	グリーンベルト設置	◎
27-317	九沢小学校	改善要望	グリーンベルト設置	◎
27-318	九沢小学校	改善要望	グリーンベルト設置	◎
27-319	九沢小学校	改善要望	グリーンベルト設置	◎
27-320	九沢小学校	改善要望	グリーンベルト設置	◎
27-321	九沢小学校	改善要望	グリーンベルト補修	◎
27-322	九沢小学校	改善要望	横断歩道補修	◎
27-323	九沢小学校	改善要望	横断歩道補修	◎
27-324	九沢小学校	改善要望	グリーンベルト設置	◎
27-325	九沢小学校	改善要望	グリーンベルト設置	◎
27-326	九沢小学校	改善要望	グリーンベルト設置	◎
27-327	九沢小学校	改善要望	横断歩道補修	◎
27-328	九沢小学校	改善要望	「スピード落とせ」等の道路標示新設	◎
27-329	九沢小学校	改善要望	横断歩道設置	◎
27-330	九沢小学校	改善要望	グリーンベルト設置	◎
27-331	九沢小学校	改善要望	グリーンベルト設置	◎
27-332	九沢小学校	改善要望	路面標示補修	◎
27-333	鶴の台小学校	改善要望	横断歩道、一時停止「止まれ」標示の補修	◎
27-334	鶴の台小学校	改善要望	横断歩道、一時停止「止まれ」標示の補修	◎
27-335	鶴の台小学校	改善要望	優先道路の明確化（停止線設置）	◎
27-336	鶴の台小学校	改善要望	スクールゾーン標示の設置	◎

平成27年度通学路改善要望箇所一覧

◎：対策完了（終了）
 ○：対策実施中
 △：対策検討中

No.	学校名	要望の形式	要望内容	対策実施結果
27-337	鶴の台小学校	改善要望	標識（とその支柱）の補修	◎
27-338	鶴の台小学校	改善要望	停止線の設置	◎
27-339	鶴の台小学校	改善要望	「速度おとせ」の道路標示の設置	△
27-340	鶴の台小学校	改善要望	外側線、グリーンベルトの補修	◎