

平成28年度通学路改善要望箇所一覧

◎：対策完了（終了）
 ○：対策実施中
 △：対策検討中

No.	学校 No.	学校名	要望の形式	要望内容	対応状況
28-1	21	共和小学校	改善要望	横断歩道設置	◎
28-2	2	麻溝小学校	改善要望	歩道の整備	◎
28-3	2	麻溝小学校	改善要望	階段の舗装	◎
28-4	2	麻溝小学校	改善要望	手すり設置	◎
28-5	2	麻溝小学校	改善要望	外灯(防犯灯)の設置	◎
28-6	2	麻溝小学校	改善要望	外灯(防犯灯)の設置	◎
28-7	30	並木小学校	改善要望	グリーンベルト設置	◎
28-8	10	大野小学校	実地踏査	ガードレール設置	◎
28-9	10	大野小学校	実地踏査	横断歩道補修	◎
28-10	10	大野小学校	実地踏査	車止めの反射板補修	◎
28-11	10	大野小学校	実地踏査	横断歩道補修	◎
28-12	10	大野小学校	実地踏査	車止めの反射板補修	◎
28-13	10	大野小学校	実地踏査	横断歩道の標識補修	◎
28-14	10	大野小学校	実地踏査	横断歩道補修	◎
28-15	10	大野小学校	実地踏査	車止めの反射板補修	◎
28-16	10	大野小学校	実地踏査	グリーンベルト補修	◎
28-17	10	大野小学校	実地踏査	道路照明灯補修	◎
28-18	10	大野小学校	実地踏査	横断歩道補修	◎
28-19	10	大野小学校	実地踏査	車止めの反射板補修	◎
28-20	10	大野小学校	実地踏査	グリーンベルト補修	◎
28-21	10	大野小学校	実地踏査	一時停止標示設置	◎
28-22	76	藤野南小学校	実地踏査	歩道設置またはグリーンベルト設置	◎
28-23	13	谷口台小学校	改善要望	歩行者用信号の青の時間の延長、歩行者用信号の後に青になる車両用信号の順番の変更	◎
28-24	13	谷口台小学校	改善要望	登校時間帯の交通指導	◎
28-25	2	麻溝小学校	改善要望	ポストコーンの設置	◎
28-26	2	麻溝小学校	改善要望	横断歩道の設置	◎
28-27	2	麻溝小学校	改善要望	啓発看板の設置	◎
28-28	2	麻溝小学校	改善要望	スクールゾーン標示の設置	◎

平成28年度通学路改善要望箇所一覧

◎：対策完了（終了）
○：対策実施中
△：対策検討中

No.	学校 No.	学校名	要望の形式	要望内容	対応状況
28-29	2	麻溝小学校	改善要望	速度制限標示・標識の設置	◎
28-30	2	麻溝小学校	改善要望	横断歩道の塗り直し	◎
28-31	2	麻溝小学校	改善要望	車道外側線の補修	◎
28-32	2	麻溝小学校	改善要望	横断歩道の設置	◎
28-33	2	麻溝小学校	改善要望	横断歩道等道路標示の塗り直し	◎
28-34	2	麻溝小学校	改善要望	車道外側線・グリーンベルト等道路標示の補修	◎
28-35	2	麻溝小学校	改善要望	啓発看板の設置	◎
28-36	2	麻溝小学校	改善要望	スクールゾーン標示の設置	◎
28-37	2	麻溝小学校	改善要望	速度制限標示・標識の設置	◎
28-38	26	鹿島台小学校	実地踏査	カーブミラーの視認性向上 (角度調整、大きさの検討)	◎
28-39	26	鹿島台小学校	実地踏査	スクールゾーン標示の補修	◎
28-40	26	鹿島台小学校	実地踏査	一時停止の規制	◎
28-41	26	鹿島台小学校	実地踏査	グリーンベルト設置	◎
28-42	26	鹿島台小学校	実地踏査	ポストコーン修繕	◎
28-43	26	鹿島台小学校	実地踏査	スクールゾーン標示の設置	◎
28-44	26	鹿島台小学校	実地踏査	防犯灯の設置	◎
28-45	26	鹿島台小学校	実地踏査	電柱幕の設置	◎
28-46	26	鹿島台小学校	実地踏査	のぼり旗の「交通安全」の表記の変更	◎
28-47	26	鹿島台小学校	実地踏査	カーブミラーの視認性向上 (角度調整、大きさの検討)	◎
28-48	26	鹿島台小学校	実地踏査	スクールゾーン標示補修	◎
28-49	26	鹿島台小学校	実地踏査	道路舗装の補修	◎
28-50	26	鹿島台小学校	実地踏査	カラー舗装、外側線等の車両への注意を喚起する道路標示	◎
28-51	26	鹿島台小学校	実地踏査	側溝のふたの滑りにくいものへの交換	◎
28-52	26	鹿島台小学校	実地踏査	側溝と側溝のふたの修繕	◎
28-53	26	鹿島台小学校	実地踏査	ポストコーン設置	◎
28-54	26	鹿島台小学校	実地踏査	植栽の剪定	◎
28-55	26	鹿島台小学校	実地踏査	啓発看板の交換	◎
28-56	26	鹿島台小学校	実地踏査	歩道の切下げの緩勾配化	◎

平成28年度通学路改善要望箇所一覧

◎：対策完了（終了）
○：対策実施中
△：対策検討中

No.	学校 No.	学校名	要望の形式	要望内容	対応状況
28-57	26	鹿島台小学校	実地踏査	スクールゾーン標示の補修	◎
28-58	26	鹿島台小学校	実地踏査	横断歩道あり標示の補修	◎
28-59	26	鹿島台小学校	実地踏査	横断歩道の塗り直し	◎
28-60	55	夢の丘小学校	改善要望	信号機の設置	◎
28-61	55	夢の丘小学校	改善要望	歩道橋の欄干に乗り出せないようにする対策	◎
28-62	55	夢の丘小学校	改善要望	ガードポールの修繕	◎
28-63	55	夢の丘小学校	改善要望	信号機の設置	◎
28-64	55	夢の丘小学校	改善要望	Uターン禁止の規制	◎
28-65	55	夢の丘小学校	改善要望	Uターン禁止の規制	◎
28-66	55	夢の丘小学校	改善要望	歩道橋の階段の清掃	◎
28-67	55	夢の丘小学校	改善要望	押しボタン式信号の設置	◎
28-68	55	夢の丘小学校	改善要望	横断歩道の設置	◎
28-69	33	鶴園小学校	実地踏査	カーブミラーの設置	◎
28-70	33	鶴園小学校	実地踏査	カーブミラーの設置、もしくは横断旗の設置	◎
28-71	33	鶴園小学校	実地踏査	グリーンベルトの設置	◎
28-72	33	鶴園小学校	実地踏査	道路標示の補修	◎
28-73	33	鶴園小学校	実地踏査	道路標示の補修	◎
28-74	33	鶴園小学校	実地踏査	カーブミラーの修繕、角度調整	◎
28-75	33	鶴園小学校	実地踏査	植栽、雑草の伐採、蜂の対策	◎
28-76	33	鶴園小学校	実地踏査	道路脇に突き出ている鉄筋の除去	◎
28-77	33	鶴園小学校	実地踏査	道路の水はけの改良	◎

平成28年度通学路改善要望箇所一覧

◎：対策完了（終了）

○：対策実施中

△：対策検討中

No.	学校 No.	学校名	要望の形式	要望内容	対応状況
28-78	33	鶴園小学校	実地踏査	カーブミラーの設置	◎
28-79	33	鶴園小学校	実地踏査	一時停止の道路標示設置	◎
28-80	33	鶴園小学校	実地踏査	カーブミラーの設置	◎
28-81	33	鶴園小学校	実地踏査	側溝の修繕	◎
28-82	33	鶴園小学校	実地踏査	植栽の剪定	◎
28-83	33	鶴園小学校	実地踏査	警察による交通指導、取締り	◎
28-84	33	鶴園小学校	実地踏査	維持管理に関する年間の計画を知りたい	◎
28-85	33	鶴園小学校	実地踏査	車道外側線の補修	◎
28-86	33	鶴園小学校	実地踏査	樹脂製の大きな容器の撤去	◎
28-87	33	鶴園小学校	実地踏査	長嶋神社入口交差点信号の歩車分離化	◎
28-88	32	大野北小学校	改善要望	スクールゾーン標示設置	◎
28-89	32	大野北小学校	改善要望	電柱幕の位置調整	◎
28-90	32	大野北小学校	改善要望	「学童に注意」の看板設置	◎
28-91	32	大野北小学校	改善要望	点滅信号設置	◎
28-92	32	大野北小学校	改善要望	道路標識のポールの修繕	◎
28-93	32	大野北小学校	改善要望	電柱の点検	◎
28-94	32	大野北小学校	改善要望	カーブ標識修繕	◎
28-95	32	大野北小学校	改善要望	一時停止標識修繕	◎
28-96	32	大野北小学校	改善要望	横断歩道標識修繕	◎
28-97	32	大野北小学校	改善要望	一時停止標識修繕	◎
28-98	32	大野北小学校	改善要望	一時停止標識修繕	◎
28-99	32	大野北小学校	改善要望	交差点標示の修繕	◎
28-100	32	大野北小学校	改善要望	一時停止線補習	◎
28-101	48	谷口小学校	実地踏査	スピード落せの電柱幕設置	◎

平成28年度通学路改善要望箇所一覧

◎：対策完了（終了）
○：対策実施中
△：対策検討中

No.	学校 No.	学校名	要望の形式	要望内容	対応状況
28-102	48	谷口小学校	実地踏査	押しボタン式信号設置	◎
28-103	48	谷口小学校	実地踏査	自転車用の白線設置 スピード落せの路面標示設置	◎
28-104	48	谷口小学校	実地踏査	スクールゾーン設置	◎
28-105	48	谷口小学校	実地踏査	ガードレールの設置	◎
28-106	48	谷口小学校	実地踏査	横断旗の設置	◎
28-107	61	広田小学校	改善要望	フェンスの高さ調整(高く)	◎
28-108	61	広田小学校	改善要望	歩道補修(側溝蓋等の補修)	◎
28-109	61	広田小学校	改善要望	歩道補修	◎
28-110	11	淵野辺小学校	実地踏査	信号機の設置	◎
28-111	63	根小屋小学校	改善要望	押しボタン式信号設置	◎
28-112	63	根小屋小学校	改善要望	歩道の拡幅	◎
28-113	63	根小屋小学校	改善要望	歩道の泥の撤去	◎
28-114	63	根小屋小学校	改善要望	雨で歩道に泥が入らないような対策	◎
28-115	63	根小屋小学校	改善要望	押しボタン式信号設置	◎
28-116	63	根小屋小学校	改善要望	交差点の見通しが良くなる整備	◎
28-117	63	根小屋小学校	改善要望	「通学路」という道路標示設置	◎
28-118	63	根小屋小学校	改善要望	「児童横断注意」等の道路標示設置	◎
28-119	63	根小屋小学校	改善要望	カーブミラー設置	◎
28-120	63	根小屋小学校	改善要望	排水口等の設置による水はけのよくなる環境整備	◎

平成28年度通学路改善要望箇所一覧

◎：対策完了（終了）
○：対策実施中
△：対策検討中

No.	学校 No.	学校名	要望の形式	要望内容	対応状況
28-121	63	根小屋小学校	改善要望	街灯の設置	◎
28-122		根小屋小学校		スーパー防犯灯の設置	◎
28-123	63	根小屋小学校	改善要望	木の落下防止対策	◎
28-124	63	根小屋小学校	改善要望	道路幅拡幅	◎
28-125	63	根小屋小学校	改善要望	啓発看板の設置	◎
28-126	59	湘南小学校	改善要望	歩行者用滑り止めの対策	◎
28-127	59	湘南小学校	改善要望	歩行者用滑り止めの対策	◎
28-128	59	湘南小学校	改善要望	山の斜面の出水対策	◎
28-129	59	湘南小学校	改善要望	山の斜面の出水対策	◎
28-130	59	湘南小学校	改善要望	歩道、または歩行者の待機スペースの設置	◎
28-131	59	湘南小学校	改善要望	車両に対する警告板の設置	◎
28-132	59	湘南小学校	改善要望	ポストコーンの設置（小倉367付近）	◎
28-133	59	湘南小学校	改善要望	カーブミラー設置	◎
28-134	59	湘南小学校	改善要望	横断歩道を認識させるための看板の設置	◎
28-135	59	湘南小学校	改善要望	小倉洞門付近の法面の修繕	△
28-136	59	湘南小学校	改善要望	小倉洞門上部の樹木の剪定、落下防止対策	◎
28-137	59	湘南小学校	改善要望	山の斜面の出水対策	◎
28-138	59	湘南小学校	改善要望	道路の排水対策	◎
28-139	6	大沢小学校	実地踏査	ガードレール等の設置	◎
28-140	6	大沢小学校	実地踏査	歩道の整備	△
28-141	6	大沢小学校	実地踏査	ガードレール等の設置	◎
28-142	6	大沢小学校	実地踏査	啓発看板の設置	◎
28-143	6	大沢小学校	実地踏査	歩道拡幅	◎
28-144	6	大沢小学校	実地踏査	歩道整備	◎

平成28年度通学路改善要望箇所一覧

◎：対策完了（終了）

○：対策実施中

△：対策検討中

No.	学校 No.	学校名	要望の形式	要望内容	対応状況
28-145	6	大沢小学校	実地踏査	押しボタン式歩行者信号設置	◎
28-146	6	大沢小学校	実地踏査	歩道幅の改良	◎
28-147	6	大沢小学校	実地踏査	ガードレールの設置	◎
28-148	6	大沢小学校	実地踏査	ガードレールの修理	◎
28-149	6	大沢小学校	実地踏査	ガードレールの設置	◎
28-150	6	大沢小学校	実地踏査	道路の舗装	◎
28-151	6	大沢小学校	実地踏査	グリーンベルト設置	◎
28-152	6	大沢小学校	実地踏査	カラー舗装塗りなおし	◎
28-153	12	南大野小学校	改善要望	歩行者用信号青色（横断可能）時間延長	◎
28-154	12	南大野小学校	改善要望	歩道の拡幅又は歩道へのカラー舗装	◎
28-155	12	南大野小学校	改善要望	カーブミラー設置	◎
28-156	12	南大野小学校	改善要望	地中への自発光式道路鋳埋め込み	◎
28-157	64	串川小学校	改善要望	通学路における安全・安心パトロール等の交通安全対策	◎
28-158	64	串川小学校	改善要望	ゴミステーションの整備	◎
28-159	64	串川小学校	改善要望	道路の拡幅及び歩道の整備	△
28-160	64	串川小学校	改善要望	ガードレール設置	◎
28-161	64	串川小学校	改善要望	歩道整備	◎

平成28年度通学路改善要望箇所一覧

◎：対策完了（終了）
○：対策実施中
△：対策検討中

No.	学校 No.	学校名	要望の形式	要望内容	対応状況
28-162	64	串川小学校	改善要望	路面標示修繕	◎
28-163	64	串川小学校	改善要望	防犯灯の増設	◎
28-164	35	双葉小学校	実地踏査	横断歩道設置	◎
28-165	35	双葉小学校	実地踏査	「通学路の標識」または「飛び出し注意」の看板設置	◎
28-166	35	双葉小学校	実地踏査	時間帯の通行規制	◎
28-167	35	双葉小学校	実地踏査	ガードレール等の設置	◎
28-168	35	双葉小学校	実地踏査	歩道上の草木の除草	◎
28-169	35	双葉小学校	実地踏査	放置車両の確認または撤去	◎
28-170	35	双葉小学校	実地踏査	横断歩道塗りなおし	◎
28-171	19	光が丘小学校	改善要望	歩道橋の補修	◎
28-172	19	光が丘小学校	改善要望	横断歩道の補修	◎
28-173	19	光が丘小学校	改善要望	横断歩道の補修	◎
28-174	19	光が丘小学校	改善要望	止まれのライン補修	◎
28-175	19	光が丘小学校	改善要望	交通標識の補修	◎
28-176	71	内郷小学校	改善要望	ガードレール設置	◎
28-177	57	小山小学校	改善要望	啓発看板設置	◎
28-178	57	小山小学校	改善要望	スクールゾーン塗り直し	◎
28-179	57	小山小学校	改善要望	横断歩道塗り直し	◎
28-180	57	小山小学校	改善要望	グリーンベルト設置	◎
28-181	57	小山小学校	改善要望	一時停止標示塗り直し	◎
28-182	57	小山小学校	改善要望	グリーンベルト塗り直し	◎
28-183	57	小山小学校	改善要望	スクールゾーン設置	◎
28-184	57	小山小学校	改善要望	グリーンベルト設置	◎
28-185	57	小山小学校	改善要望	グリーンベルト延長	◎
28-186	57	小山小学校	改善要望	グリーンベルト設置	◎
28-187	57	小山小学校	改善要望	交通標識立て直し	◎
28-188	57	小山小学校	改善要望	横断歩道移設	◎

平成28年度通学路改善要望箇所一覧

◎：対策完了（終了）
 ○：対策実施中
 △：対策検討中

No.	学校No.	学校名	要望の形式	要望内容	対応状況
28-189	57	小山小学校	改善要望	スクールゾーン塗り直し	◎
28-190	57	小山小学校	改善要望	スクールゾーン塗り直し	◎
28-191	57	小山小学校	改善要望	啓発看板設置	◎
28-192	57	小山小学校	改善要望	一時停止標示塗り直し	◎
28-193	57	小山小学校	改善要望	白線の塗り直し	◎
28-194	57	小山小学校	改善要望	交差点内カラー舗装	◎
28-195	57	小山小学校	改善要望	横断歩道塗り直し	◎
28-196	57	小山小学校	改善要望	一時停止標示塗り直し	◎
28-197	57	小山小学校	改善要望	スクールゾーン塗り直し	◎
28-198	57	小山小学校	改善要望	横断歩道塗り直し	◎
28-199	57	小山小学校	改善要望	一時停止標示塗り直し	◎
28-200	57	小山小学校	改善要望	「橋本小山ふれあい立体」の出入りに通学路標記設置	◎
28-201	57	小山小学校	改善要望	自転車通行時に降車を促す標記設置	◎
28-202	57	小山小学校	改善要望	天井つりさげ等による通行指定標記設置	◎
28-203	57	小山小学校	改善要望	歩道に設置されている「止まれ」シート修理	◎
28-204	57	小山小学校	改善要望	照明を明るくして欲しい	◎
28-205	57	小山小学校	改善要望	ガードレール設置	◎
28-206	57	小山小学校	改善要望	一時停止設置	◎
28-207	57	小山小学校	改善要望	スクールゾーン設置	◎
28-208	38	若草小学校	改善要望	歩道へ自転車、歩行者等を分ける分離標示設置または歩道の真ん中へのライン標示	◎
28-209	38	若草小学校	改善要望	看板の撤去	◎
28-210	25	鶴の台小学校	改善要望	一時停止標示塗り直し	◎
28-211	25	鶴の台小学校	改善要望	一時停止標示塗り直し	◎
28-212	25	鶴の台小学校	改善要望	一時停止標示塗り直し	◎
28-213	25	鶴の台小学校	改善要望	横断歩道塗り直し	◎
28-214	25	鶴の台小学校	改善要望	横断歩道塗り直し	◎
28-215	25	鶴の台小学校	改善要望	横断歩道塗り直し	◎
28-216	25	鶴の台小学校	改善要望	横断歩道設置	◎
28-217	39	上溝南小学校	改善要望	スクールゾーン標示設置	◎

平成28年度通学路改善要望箇所一覧

◎：対策完了（終了）
 ○：対策実施中
 △：対策検討中

No.	学校 No.	学校名	要望の形式	要望内容	対応状況
28-218	39	上溝南小学校	改善要望	歩道ラインの修繕	◎
28-219	39	上溝南小学校	改善要望	啓発看板の設置	◎
28-220	39	上溝南小学校	改善要望	一時停止標示塗り直し	◎
28-221	39	上溝南小学校	改善要望	一旦停止違反の取締り	◎
28-222	39	上溝南小学校	改善要望	横断歩道の塗り直し	◎
28-223	39	上溝南小学校	改善要望	一時停止標示塗り直し	◎
28-224	39	上溝南小学校	改善要望	スクールゾーン標示設置	◎
28-225	39	上溝南小学校	改善要望	時間帯進入禁止の取締り	◎
28-226	39	上溝南小学校	改善要望	一旦停止違反の取締り	◎
28-227	39	上溝南小学校	改善要望	時間帯進入禁止の取締り	◎
28-228	50	淵野辺東小学校	改善要望	啓発看板設置	◎
28-229	50	淵野辺東小学校	改善要望	グリーンベルト設置	◎
28-230	50	淵野辺東小学校	改善要望	植栽の剪定	◎
28-231	50	淵野辺東小学校	改善要望	道路標示塗り直し	◎
28-232	50	淵野辺東小学校	改善要望	一時停止塗り直し	◎
28-233	50	淵野辺東小学校	改善要望	啓発看板設置	◎
28-234	50	淵野辺東小学校	改善要望	一方通行規制	◎
28-235	50	淵野辺東小学校	改善要望	一方通行規制	◎
28-236	50	淵野辺東小学校	改善要望	道路標示塗り直し	◎
28-237	50	淵野辺東小学校	改善要望	啓発看板設置	◎
28-238	50	淵野辺東小学校	改善要望	一時停止塗り直し	◎
28-239	50	淵野辺東小学校	改善要望	信号機設置	◎
28-240	50	淵野辺東小学校	改善要望	横断歩道標識の移設(電柱に隠れないように)	◎
28-241	50	淵野辺東小学校	改善要望	啓発看板設置	◎
28-242	50	淵野辺東小学校	改善要望	グリーンベルト設置	◎
28-243	50	淵野辺東小学校	改善要望	啓発看板設置	◎
28-244	50	淵野辺東小学校	改善要望	カーブミラー設置	◎

平成28年度通学路改善要望箇所一覧

◎：対策完了（終了）

○：対策実施中

△：対策検討中

No.	学校 No.	学校名	要望の形式	要望内容	対応状況
28-245	50	淵野辺東小学校	改善要望	啓発看板設置	◎
28-246	50	淵野辺東小学校	改善要望	植栽の剪定	◎
28-247	50	淵野辺東小学校	改善要望	グリーンベルト延長	◎
28-248	50	淵野辺東小学校	改善要望	カラー舗装設置	◎
28-249	50	淵野辺東小学校	改善要望	グリーンベルト延長	◎
28-250	50	淵野辺東小学校	改善要望	通学路標識の取替え	◎
28-251	50	淵野辺東小学校	改善要望	通学路標識の取替え	◎
28-252	50	淵野辺東小学校	改善要望	道路標示塗り直し	◎
28-253	50	淵野辺東小学校	改善要望	一時停止塗り直し	◎
28-254	66	鳥屋小学校	改善要望	道路幅員が狭くなることへの注意を促す道路標示設置	◎
28-255	66	鳥屋小学校	改善要望	道路幅員が狭くなることへの注意を促す道路標示設置	◎
28-256	66	鳥屋小学校	改善要望	中央線塗り直し	◎
28-257	66	鳥屋小学校	改善要望	グリーンベルト設置	◎
28-258	3	田名小学校	改善要望	啓発看板・電柱幕の設置	◎
28-259	3	田名小学校	改善要望	大型車の進入禁止	◎
28-260	3	田名小学校	改善要望	一時停止の設置	◎
28-261	3	田名小学校	改善要望	通学時間帯の進入禁止の交通規制	◎
28-262	3	田名小学校	改善要望	一方通行の交通規制	◎
28-263	3	田名小学校	改善要望	右左折禁止の交通規制	◎
28-264	3	田名小学校	改善要望	スクールゾーン引き直し	◎
28-265	28	橋本小学校	実地踏査	通学路を検討するために、リニア工事の今後の計画についての確認	◎

平成28年度通学路改善要望箇所一覧

◎：対策完了（終了）

○：対策実施中

△：対策検討中

No.	学校 No.	学校名	要望の形式	要望内容	対応状況
28-266	28	橋本小学校	実地踏査	工事予定用地(旧餃子の王将のエリア)への進入防止対策	◎
28-267	28	橋本小学校	実地踏査	交差点内のカラー舗装の補修	◎
28-268	28	橋本小学校	実地踏査	車道外側線の設置	◎
28-269	28	橋本小学校	実地踏査	一時停止、停止線標示の修繕	◎
28-270	28	橋本小学校	実地踏査	交差点のカラー舗装(止まれの周囲をカラー舗装)	◎
28-271	28	橋本小学校	実地踏査	白線の再塗装	◎
28-272	28	橋本小学校	実地踏査	歩道の除草	◎
28-273	40	大島小学校	改善要望	交差点の改良	◎
28-274	47	九沢小学校	改善要望	交差点及び周辺道路の改良	△
28-275	75	藤野小学校	改善要望	歩道整備及び道路の線形改良、 拡幅	○
28-276	47	九沢小学校	改善要望	「スクールゾーン」または「通学路」の道路標示設置	◎
28-277	21	共和小学校	改善要望	カーブミラーの設置	◎
28-278	16	相模台小学校	改善要望	既存の進入禁止違反の標識を見やすくする、進入禁止違反の取締り強化等の対策	◎
28-279	16	相模台小学校	改善要望	グリーンベルト再塗装	◎
28-280	20	大沼小学校	改善要望	空き家と思われる住宅の外壁の調査	◎
28-281	20	大沼小学校	改善要望	さがみの仲よし小道の除草	◎
28-282	20	大沼小学校	改善要望	「やまびこ公園」の植え込みの刈り込み、または、撤去	◎
28-283	20	大沼小学校	改善要望	「やまびこ公園」の植え込みの刈り込み、または、撤去	◎
28-284	20	大沼小学校	改善要望	車道と歩道の段差の撤去	◎
28-285	20	大沼小学校	改善要望	スクールゾーン標示の再塗装	◎
28-286	64	串川小学校	改善要望	歩道整備及び道路の線形改良、 拡幅	◎
28-287	64	串川小学校	改善要望	道路改良及び歩道整備	○
28-288	8	向陽小学校	改善要望	歩道整備(歩道整備及び生活道路への通過交通進入対策としての地区幹線道路の整備)	○
28-289	32	大野北小学校	改善要望	歩道整備(歩道整備及び生活道路への通過交通進入対策としての地区幹線道路の整備)	○
28-290	13	谷口台小学校	改善要望	立体横断施設の新設	○
28-291	23	上鶴間小学校	改善要望	歩道整備による歩行者安全の確保	◎

平成28年度通学路改善要望箇所一覧

◎：対策完了（終了）
○：対策実施中
△：対策検討中

No.	学校 No.	学校名	要望の形式	要望内容	対応状況
28-292	2	麻溝小学校	改善要望	学校周辺細街路への通過交通進入対策及び通学児童の歩行空間の確保	○
28-293	69	桂北小学校	改善要望	歩道橋の架け替え	◎
28-294	69	桂北小学校	改善要望	LEDの信号機に変更	○
28-295	54	もえぎ台小学校	改善要望	防犯カメラ設置	◎
28-296	54	もえぎ台小学校	改善要望	自転車の取締り実施	◎
28-297	54	もえぎ台小学校	改善要望	防犯カメラ設置	◎
28-298	54	もえぎ台小学校	改善要望	ごみ箱の設置	◎
28-299	54	もえぎ台小学校	改善要望	ごみの回収場所変更	◎
28-300	54	もえぎ台小学校	改善要望	防犯カメラ設置	◎
28-301	2	麻溝小学校	改善要望	カーブミラー設置	◎
28-302	46	宮上小学校	改善要望	横断歩道の設置	◎
28-303	40	大島小学校	改善要望	横断歩道の塗り直し	◎
28-304	62	中野小学校	実地踏査	歩道整備	◎
28-305	62	中野小学校	実地踏査	防護柵整備	◎
28-306	62	中野小学校	実地踏査	街灯等整備	◎
28-307	62	中野小学校	実地踏査	グリーンベルト設置	◎
28-308	62	中野小学校	実地踏査	横断歩道設置等の安全対策	◎
28-309	62	中野小学校	実地踏査	グリーンベルトを濃くしてほしい	◎
28-310	62	中野小学校	実地踏査	カラー舗装設置	◎
28-311	62	中野小学校	実地踏査	登校児童への安全対策の検討	◎
28-312	62	中野小学校	実地踏査	グリーンベルト延長	◎
28-313	24	横山小学校	改善要望	信号機の時間配分調整	◎

平成28年度通学路改善要望箇所一覧

◎：対策完了（終了）
 ○：対策実施中
 △：対策検討中

No.	学校 No.	学校名	要望の形式	要望内容	対応状況
28-314	24	横山小学校	改善要望	信号機の時間配分調整	◎
28-315	24	横山小学校	改善要望	カーブミラー設置	◎
28-316	24	横山小学校	改善要望	信号機の時間配分調整	◎