

平成29年度通学路改善要望箇所一覧

◎：対策完了（終了）
○：対策実施中
△：対策検討中

No.	学校 No.	学校名	要望の形式	要望内容	対応状況
29-1	9	相原小学校	改善要望	信号機及び横断歩道の移設	◎
29-2	9	相原小学校	改善要望	信号機及び横断歩道の移設	◎
29-3	29	大野台小学校	改善要望	不快害虫の駆除	◎
29-4	10	大野小学校	実地踏査	速度規制標示補修	◎
29-5	10	大野小学校	実地踏査	外側線補修	◎
29-6	10	大野小学校	実地踏査	ガードレール設置	◎
29-7	10	大野小学校	実地踏査	横断歩道補修	◎
29-8	10	大野小学校	実地踏査	スクールゾーン標示設置	◎
29-9	10	大野小学校	実地踏査	横断歩道標識の補修	◎
29-10	10	大野小学校	実地踏査	取り締まり強化	◎
29-11	10	大野小学校	実地踏査	信号機または押しボタン式信号機設置	◎
29-12	10	大野小学校	実地踏査	カラー舗装実施	◎
29-13	10	大野小学校	実地踏査	路面標示補修	◎
29-14	10	大野小学校	実地踏査	カラー舗装補修	◎
29-15	10	大野小学校	実地踏査	路面の凹凸補修	◎
29-16	10	大野小学校	実地踏査	電柱の啓発看板補修	◎
29-17	10	大野小学校	実地踏査	車止めの反射板補修	◎
29-18	10	大野小学校	実地踏査	横断歩道標識の位置調整	◎
29-19	10	大野小学校	実地踏査	一時停止規制設置	◎
29-20	10	大野小学校	実地踏査	カーブミラー設置	◎
29-21	10	大野小学校	実地踏査	ストップシート設置	◎

平成29年度通学路改善要望箇所一覧

◎：対策完了（終了）
 ○：対策実施中
 △：対策検討中

No.	学校 No.	学校名	要望の形式	要望内容	対応状況
29-22	10	大野小学校	実地踏査	横断歩道予告標示補修	◎
29-23	63	根小屋小学校	改善要望	ガードポール、ラバーポール等の設置	◎
29-24	63	根小屋小学校	改善要望	ガードポール、ラバーポール等の設置	◎
29-25	33	鶴園小学校	実地踏査	ポール設置	◎
29-26	33	鶴園小学校	実地踏査	登下校時間の進入禁止	◎
29-27	33	鶴園小学校	実地踏査	スクールゾーン設置	◎
29-28	33	鶴園小学校	実地踏査	グリーンベルト補修	◎
29-29	33	鶴園小学校	実地踏査	グリーンベルト補修	◎
29-30	33	鶴園小学校	実地踏査	グリーンベルト設置	◎
29-31	33	鶴園小学校	実地踏査	カーブミラー設置	◎
29-32	33	鶴園小学校	実地踏査	グリーンベルト設置	◎
29-33	33	鶴園小学校	実地踏査	道路の水はけの改善	◎
29-34	33	鶴園小学校	実地踏査	一時停止線設置	◎
29-35	33	鶴園小学校	実地踏査	一時停止線設置	◎
29-36	33	鶴園小学校	実地踏査	一時停止線設置	◎
29-37	33	鶴園小学校	実地踏査	速度制限区間延長	◎
29-38	33	鶴園小学校	実地踏査	停止線設置	◎
29-39	33	鶴園小学校	実地踏査	警察による見守り	◎
29-40	33	鶴園小学校	実地踏査	交通取締り強化	◎
29-41	33	鶴園小学校	実地踏査	道路補修	◎
29-42	33	鶴園小学校	実地踏査	警察による見守り	◎
29-43	33	鶴園小学校	実地踏査	交通取締り強化	◎
29-44	33	鶴園小学校	実地踏査	道路補修	◎
29-45	33	鶴園小学校	実地踏査	横断歩道補修	◎

平成29年度通学路改善要望箇所一覧

◎：対策完了（終了）
○：対策実施中
△：対策検討中

No.	学校 No.	学校名	要望の形式	要望内容	対応状況
29-46	33	鶴園小学校	実地踏査	啓発看板設置	◎
29-47	33	鶴園小学校	実地踏査	歩行者が歩きやすいように路面補修	◎
29-48	26	鹿島台小学校	実地踏査	カーブミラーの位置調整、又はサイズ変更	◎
29-49	26	鹿島台小学校	実地踏査	スクールゾーンの再塗装	◎
29-50	26	鹿島台小学校	実地踏査	歩道補修	◎
29-51	26	鹿島台小学校	実地踏査	止まれシール補修	◎
29-52	26	鹿島台小学校	実地踏査	カーブミラーの高さ調整、又はサイズ変更	◎
29-53	26	鹿島台小学校	実地踏査	速度おとせの路面表示設置	△
29-54	26	鹿島台小学校	実地踏査	ブロック塀補修	◎
29-55	26	鹿島台小学校	実地踏査	止まれシール補修	◎
29-56	26	鹿島台小学校	実地踏査	スクールゾーン再塗装	◎
29-57	26	鹿島台小学校	実地踏査	スクールゾーン再塗装	◎
29-58	26	鹿島台小学校	実地踏査	外側線再塗装	◎
29-59	26	鹿島台小学校	実地踏査	カラー塗装	◎
29-60	26	鹿島台小学校	実地踏査	止まれ標識設置	◎
29-61	26	鹿島台小学校	実地踏査	外側線の設置	◎
29-62	26	鹿島台小学校	実地踏査	定期的な取締り	◎
29-63	26	鹿島台小学校	実地踏査	スピード違反取締り	◎
29-64	26	鹿島台小学校	実地踏査	進入禁止取締り	◎
29-65	48	谷口小学校	実地踏査	スクールゾーン再塗装	◎
29-66	48	谷口小学校	実地踏査	学童に注意の看板設置	◎
29-67	48	谷口小学校	実地踏査	生垣の剪定	◎
29-68	48	谷口小学校	実地踏査	トタン撤去	◎
29-69	48	谷口小学校	実地踏査	2階窓サッシの撤去	◎
29-70	48	谷口小学校	実地踏査	横断歩道の再塗装	◎
29-71	48	谷口小学校	実地踏査	グリーンベルト再塗装	◎
29-72	48	谷口小学校	実地踏査	フェンスの撤去	◎
29-73	61	広田小学校	改善要望	道路標識の移設 又は目立つ様な塗装	◎
29-74	61	広田小学校	改善要望	U字溝の蓋の補修	◎

平成29年度通学路改善要望箇所一覧

◎：対策完了（終了）
○：対策実施中
△：対策検討中

No.	学校 No.	学校名	要望の形式	要望内容	対応状況
29-75	61	広田小学校	改善要望	横断歩道の設置	◎
29-76	61	広田小学校	改善要望	スクールゾーン再塗装	◎
29-77	32	大野北小学校	改善要望	啓発看板の設置	◎
29-78	32	大野北小学校	改善要望	スクールゾーン設置	◎
29-79	32	大野北小学校	改善要望	電柱幕の設置向きの変更	◎
29-80	32	大野北小学校	改善要望	スクールゾーンの設置	◎
29-81	32	大野北小学校	改善要望	スクールゾーンの設置	◎
29-82	32	大野北小学校	改善要望	啓発看板の設置	◎
29-83	32	大野北小学校	改善要望	T字路表示再塗装	◎
29-84	32	大野北小学校	改善要望	横断歩道再塗装	◎
29-85	32	大野北小学校	改善要望	道路標識の破損修繕	◎
29-86	32	大野北小学校	改善要望	傾いた道路標識の修繕	◎
29-87	32	大野北小学校	改善要望	T字路表示再塗装	◎
29-88	32	大野北小学校	改善要望	啓発看板の修繕	◎
29-89	32	大野北小学校	改善要望	スクールゾーン再塗装	◎
29-90	32	大野北小学校	改善要望	電柱の傾き修繕	◎
29-91	32	大野北小学校	改善要望	道路標識の修繕(カーブ注意)	◎
29-92	32	大野北小学校	改善要望	一時停止標識の修繕	◎
29-93	32	大野北小学校	改善要望	横断歩道標識の修繕	◎
29-94	32	大野北小学校	改善要望	横断歩道標識の修繕	◎
29-95	32	大野北小学校	改善要望	道路標識の修繕	◎
29-96	32	大野北小学校	改善要望	啓発看板設置	◎
29-97	32	大野北小学校	改善要望	T字路表示再塗装	◎
29-98	32	大野北小学校	改善要望	道路標識の修繕	◎
29-99	32	大野北小学校	改善要望	横断歩道再塗装	◎
29-100	32	大野北小学校	改善要望	一時停止標識の修繕	◎
29-101	32	大野北小学校	改善要望	一方通行標識の傾き修繕	◎
29-102	32	大野北小学校	改善要望	防犯灯の設置	◎
29-103	32	大野北小学校	改善要望	鳥居側へのミラー設置	◎
29-104	52	新宿小学校	改善要望	横断歩道再塗装	◎

平成29年度通学路改善要望箇所一覧

◎：対策完了（終了）
○：対策実施中
△：対策検討中

No.	学校 No.	学校名	要望の形式	要望内容	対応状況
29-105	52	新宿小学校	改善要望	停止線再塗装	◎
29-106	52	新宿小学校	改善要望	グリーンベルト再塗装	◎
29-107	59	湘南小学校	改善要望	横断防護策	◎
29-108	59	湘南小学校	改善要望	導水路の定期清掃	◎
29-109	59	湘南小学校	改善要望	歩道の除草	◎
29-110	59	湘南小学校	改善要望	防護策の設置	◎
29-111	59	湘南小学校	改善要望	法面の修繕	△
29-112	59	湘南小学校	改善要望	山の斜面の出水対策	◎
29-113	59	湘南小学校	改善要望	道路の排水対策	◎
29-114	59	湘南小学校	改善要望	啓発看板の設置	◎
29-115	55	夢の丘小学校	改善要望	歩道橋に高いフレーム設置等の対処	◎
29-116	55	夢の丘小学校	改善要望	カーブミラー設置	◎
29-117	55	夢の丘小学校	改善要望	ガードレール設置	◎
29-118	55	夢の丘小学校	改善要望	ガードレール設置	◎
29-119	55	夢の丘小学校	改善要望	横断歩道補修	◎
29-120	55	夢の丘小学校	改善要望	横断歩道補修	◎
29-121	55	夢の丘小学校	改善要望	信号機設置	◎
29-122	55	夢の丘小学校	改善要望	「通学路」標識設置またはスクールゾーン標示設置	△
29-123	55	夢の丘小学校	改善要望	「通学路」標識設置またはスクールゾーン標示設置	△
29-124	55	夢の丘小学校	改善要望	押しボタン式信号機設置	◎
29-125	6	大沢小学校	実地踏査	時間指定での交通規制（直進のみ）設置	◎
29-126	6	大沢小学校	実地踏査	不定期での交通取締り実施	◎

平成29年度通学路改善要望箇所一覧

◎：対策完了（終了）
○：対策実施中
△：対策検討中

No.	学校 No.	学校名	要望の形式	要望内容	対応状況
29-127	6	大沢小学校	実地踏査	学童通学安全指導員の設置	◎
29-128	6	大沢小学校	実地踏査	安全対策の検討	◎
29-129	6	大沢小学校	実地踏査	歩道と車道を区別する線設置	◎
29-130	6	大沢小学校		停止線塗り直し	◎
29-131		大沢小学校		スクールゾーン標示等設置	◎
29-132	6	大沢小学校	実地踏査	信号待機場所拡幅	△
29-133	71	内郷小学校	改善要望	側溝蓋部を歩道と揃える	◎
29-134	35	双葉小学校	実地踏査	啓発看板の設置	◎
29-135	35	双葉小学校	実地踏査	①横断歩道の設置 ②一時停止等の道路標識	◎
29-136	35	双葉小学校	実地踏査	グリーンベルトの設置	◎
29-137	35	双葉小学校	実地踏査	歩道除草	◎
29-138	35	双葉小学校	実地踏査	グリーンベルトの設置	◎
29-139	35	双葉小学校	実地踏査	スクールゾーン表示再塗装	◎
29-140	35	双葉小学校	実地踏査	啓発看板の設置	◎
29-141	54	もえぎ台小学校	改善要望	横断歩道の設置	◎
29-142	54	もえぎ台小学校	改善要望	啓発看板の取替	◎
29-143	50	淵野辺東小学校	改善要望	押しボタン信号向き変更	◎
29-144	50	淵野辺東小学校	改善要望	予告信号の設置	◎
29-145	50	淵野辺東小学校	改善要望	スクールゾーンとグリーンベルト再塗装	◎
29-146	50	淵野辺東小学校	改善要望	とまれ再塗装	◎
29-147	50	淵野辺東小学校	改善要望	信号機の設置	◎
29-148	50	淵野辺東小学校	改善要望	植木の剪定	◎
29-149	50	淵野辺東小学校	改善要望	信号機の設置	◎
29-150	50	淵野辺東小学校	改善要望	カラー塗装の塗り直し、樹木(民地)の剪定	◎
29-151	50	淵野辺東小学校	改善要望	横断歩道再塗装	◎
29-152	50	淵野辺東小学校	改善要望	スクールゾーンとカラー塗装の塗り直し	◎
29-153	50	淵野辺東小学校	改善要望	啓発看板の向き変更	◎
29-154	50	淵野辺東小学校	改善要望	スクールゾーン再塗装	◎
29-155	50	淵野辺東小学校	改善要望	ミラー設置、とまれシール設置	◎

平成29年度通学路改善要望箇所一覧

◎：対策完了（終了）

○：対策実施中

△：対策検討中

No.	学校 No.	学校名	要望の形式	要望内容	対応状況
29-156	50	淵野辺東小学校	改善要望	一時停止の設置	◎
29-157	50	淵野辺東小学校	改善要望	通学路看板 修繕	◎
29-158	50	淵野辺東小学校	改善要望	啓発看板の設置	◎
29-159	50	淵野辺東小学校	改善要望	横断歩道の設置	◎
29-160	50	淵野辺東小学校	改善要望	看板の設置	◎
29-161	50	淵野辺東小学校	改善要望	ミラー設置、スクールゾーン再塗装	◎
29-162	50	淵野辺東小学校	改善要望	啓発看板の設置	◎
29-163	50	淵野辺東小学校	改善要望	トラック路上駐車取締	◎
29-164	19	光が丘小学校	改善要望	歩道橋の補修	◎
29-165	19	光が丘小学校	改善要望	タイルの補修	◎
29-166	19	光が丘小学校	改善要望	タイルの補修	△
29-167	11	淵野辺小学校	改善要望	「幸町児童館前」の交差点の2本の 電柱・信号機の支柱のどちらかを 撤去又は移設してほしい	◎
29-168	69	桂北小学校	改善要望	ガードレールの設置	◎
29-169	69	桂北小学校	改善要望	登校時の警察による交通安全指導	◎
29-170	69	桂北小学校	改善要望	横断歩道への信号機設置	◎
29-171	2	麻溝小学校	改善要望	啓発看板の設置	◎
29-172	2	麻溝小学校	改善要望	大正坂階段の側面の補強	◎
29-173	2	麻溝小学校	改善要望	階段の補強	◎
29-174	2	麻溝小学校	改善要望	道路・階段の清掃	◎
29-175	2	麻溝小学校	改善要望	側溝の清掃	◎
29-176	28	橋本小学校	実地踏査	ポール修理	◎
29-177	28	橋本小学校	実地踏査	スクールゾーン再塗装	◎
29-178	28	橋本小学校	実地踏査	白線追加	◎
29-179	28	橋本小学校	実地踏査	グリーンベルト設置	◎
29-180	28	橋本小学校	実地踏査	信号設置	◎
29-181	28	橋本小学校	実地踏査	啓発看板の設置	◎
29-182	28	橋本小学校	実地踏査	路面のカラー塗装	◎
29-183	28	橋本小学校	実地踏査	リニア工事についての情報提供 (工事スケジュール、警備員の配置の有無等)	◎
29-184	28	橋本小学校	実地踏査	工事スケジュールと登校班集合場所の移設時期について の情報提供	◎

平成29年度通学路改善要望箇所一覧

◎：対策完了（終了）
○：対策実施中
△：対策検討中

No.	学校 No.	学校名	要望の形式	要望内容	対応状況
29-185	64	串川小学校	改善要望	標識・路面標示改修	◎
29-186	64	串川小学校	改善要望	標識・路面標示改修	◎
29-187	64	串川小学校	改善要望	標識・路面標示改修	◎
29-188	64	串川小学校	改善要望	道路拡幅	◎
29-189	64	串川小学校	改善要望	ガイドポスト設置	◎
29-190	64	串川小学校	改善要望	階段すべり止めゴム補修	◎
29-191	7	旭小学校	実地踏査	交差点カラー舗装	◎
29-192	7	旭小学校	実地踏査	自動車の速度抑制対策	◎
29-193	7	旭小学校	実地踏査	自動車の速度抑制対策	◎
29-194	7	旭小学校	実地踏査	停止線前カラー舗装	◎
29-195	7	旭小学校	実地踏査	速度おとせの路面表示設置	◎
29-196	7	旭小学校	実地踏査	外側線補修	◎
29-197	7	旭小学校	実地踏査	交差点カラー舗装	◎
29-198	7	旭小学校	実地踏査	交差点カラー舗装	◎
29-199	16	相模台小学校	改善要望	通学路標識の設置	◎
29-200	16	相模台小学校	改善要望	スクールゾーン標示設置	◎
29-201	21	共和小学校	改善要望	横断歩道設置	◎
29-202	21	共和小学校	改善要望	横断歩道設置	◎
29-203	21	共和小学校	改善要望	横断歩道橋の見直し	◎
29-204	55	夢の丘小学校	改善要望	横断歩道の設置	◎
29-205	37	陽光台小学校	改善要望	LED信号機に付け替え	◎
29-206	29	大野台小学校	改善要望	横断歩道再塗装	◎