

平成30年度通学路改善要望箇所一覧

◎：対策完了（終了）
○：対策実施中
△：対策検討中

No.	学校 No.	学校名	要望の形式	要望内容	対応状況
30-1	051	若松小学校	改善要望	信号機のLED化	◎
30-2	053	当麻田小学校	改善要望	路面標示の再塗装	◎
30-3	039	上溝南小学校	改善要望	排水溝の清掃及び改善	◎
30-4	033	鶴園小学校	実地踏査	ポール切断跡の撤去	◎
30-5	033	鶴園小学校	実地踏査	減速ドット等の設置	◎
30-6	033	鶴園小学校	実地踏査	進入禁止帯の検討	◎
30-7	033	鶴園小学校	実地踏査	路面標示の再塗装	◎
30-8	033	鶴園小学校	実地踏査	警察の見回り強化	◎
30-9	048	谷口小学校	実地踏査	路面標示の設置	◎
30-10	048	谷口小学校	実地踏査	横断歩道の再塗装	◎
30-11	048	谷口小学校	実地踏査	横断歩道の設置	◎
30-12	048	谷口小学校	実地踏査	路面標示の設置	◎
30-13	048	谷口小学校	実地踏査	横断歩道の再塗装	◎
30-14	048	谷口小学校	実地踏査	グリーンベルトの再塗装	◎
30-15	066	鳥屋小学校	改善要望	定期的な除草	◎
30-16	066	鳥屋小学校	改善要望	歩道の延長	◎
30-17	066	鳥屋小学校	改善要望	空家対策	◎
30-18	055	夢の丘小学校	改善要望	階段への手すり追加の設置	◎
30-19	055	夢の丘小学校	改善要望	砂利道の舗装	◎
30-20	063	根小屋小学校	改善要望	ガードポール、ラバーポール等の設置	◎
30-21	026	鹿島台小学校	実地踏査	防犯カメラの設置	◎
30-22	026	鹿島台小学校	実地踏査	スクールゾーンの再塗装	◎
30-23	026	鹿島台小学校	実地踏査	ブロック塀の撤去	◎
30-24	026	鹿島台小学校	実地踏査	樹木の伐採	◎
30-25	026	鹿島台小学校	実地踏査	ラバーポールの再設置	◎
30-26	026	鹿島台小学校	実地踏査	路面標示の再塗装	◎
30-27	026	鹿島台小学校	実地踏査	横断歩道の再塗装	◎

平成30年度通学路改善要望箇所一覧

◎：対策完了（終了）
○：対策実施中
△：対策検討中

No.	学校No.	学校名	要望の形式	要望内容	対応状況
30-28	026	鹿島台小学校	実地踏査	カーブミラーの設置	◎
30-29	026	鹿島台小学校	実地踏査	グリーンベルトの再塗装	◎
30-30	026	鹿島台小学校	実地踏査	側溝の修繕	◎
30-31	013	谷口台小学校	改善要望	植栽帯の形状変更	◎
30-32	015	清新小学校	改善要望	歩道橋の建替え、または改修工事	◎
30-33	015	清新小学校	改善要望	車両の減速	◎
30-34	015	清新小学校	改善要望	一時停止規制	◎
30-35	015	清新小学校	改善要望	全方向からの車両の一時停止	◎
30-36	015	清新小学校	改善要望	「スクールゾーン」または「速度おとせ」の標示	◎
30-37	015	清新小学校	改善要望	ガードレールの設置	◎
30-38	015	清新小学校	改善要望	歩道橋の建替え、または、撤去	◎
30-39	015	清新小学校	改善要望	（上の歩道橋を撤去した場合）信号機と横断歩道の増設	◎
30-40	015	清新小学校	改善要望	信号機の設置	◎
30-41	015	清新小学校	改善要望	登校時、進入禁止の時間規制	◎
30-42	054	もえぎ台小学校	改善要望	注意看板の交換	◎
30-43	035	双葉小学校	実地踏査	横断歩道の設置	△
30-44	035	双葉小学校	実地踏査	ストップシートの修繕	◎
30-45	035	双葉小学校	実地踏査	横断歩道の設置	◎
30-46	035	双葉小学校	実地踏査	路面標示の設置（速度落とせ等）	◎
30-47	035	双葉小学校	実地踏査	啓発電幕の設置	◎
30-48	035	双葉小学校	実地踏査	側溝の清掃	◎
30-49	035	双葉小学校	実地踏査	法面の土留め	◎
30-50	035	双葉小学校	実地踏査	外側線の設置	△
30-51	006	大沢小学校	改善要望	塀際の除草と枝の剪定	◎
30-52	010	大野小学校	実地踏査	信号機の設置	◎
30-53	010	大野小学校	実地踏査	スクールゾーン標示の修繕	◎
30-54	010	大野小学校	実地踏査	車止め反射板の修繕	◎

平成30年度通学路改善要望箇所一覧

◎：対策完了（終了）
○：対策実施中
△：対策検討中

No.	学校 No.	学校名	要望の形式	要望内容	対応状況
30-55	010	大野小学校	実地踏査	グリーンベルトの修繕	◎
30-56	010	大野小学校	実地踏査	グリーンベルトの拡幅	◎
30-57	010	大野小学校	実地踏査	速度規制の検討	◎
30-58	010	大野小学校	実地踏査	信号機の設置	◎
30-59	010	大野小学校	実地踏査	車両の速度を抑制する舗装等の施工（中央区部分）	◎
30-60	010	大野小学校	実地踏査	車両の速度を抑制する舗装等の施工（南区部分）	◎
30-61	010	大野小学校	実地踏査	通学路の標識の設置	◎
30-62	010	大野小学校	実地踏査	ガードレールの設置	◎
30-63	010	大野小学校	実地踏査	横断歩道の設置	△
30-64	010	大野小学校	実地踏査	ガードレールの設置	◎
30-65	010	大野小学校	実地踏査	歩道の舗装の修繕	◎
30-66	051	若松小学校	改善要望	歩行空間の拡張	△
30-67	023	上鶴間小学校	改善要望	進入禁止の取締強化	◎
30-68	023	上鶴間小学校	改善要望	注意看板の交換	◎
30-69	023	上鶴間小学校	改善要望	進入禁止の標識位置変更	○
30-70	032	大野北小学校	改善要望	除草	◎
30-71	032	大野北小学校	改善要望	横断歩道と信号機の設置	◎
30-72	032	大野北小学校	改善要望	交通啓発看板の設置	◎
30-73	032	大野北小学校	改善要望	電柱幕の位置変更	◎
30-74	032	大野北小学校	改善要望	カーブミラーの再設置	◎
30-75	032	大野北小学校	改善要望	スクールゾーン標示の設置	◎
30-76	032	大野北小学校	改善要望	交通啓発看板等の設置	◎
30-77	032	大野北小学校	改善要望	横断歩道の修繕	◎
30-78	032	大野北小学校	改善要望	電柱幕の修繕（交換）	◎
30-79	032	大野北小学校	改善要望	スクールゾーン標示の修繕	◎

平成30年度通学路改善要望箇所一覧

◎：対策完了（終了）

○：対策実施中

△：対策検討中

No.	学校 No.	学校名	要望の形式	要望内容	対応状況
30-80	032	大野北小学校	改善要望	スクールゾーン標示の修繕	◎
30-81	032	大野北小学校	改善要望	横断歩道の修繕	◎
30-82	032	大野北小学校	改善要望	横断歩道の修繕	◎
30-83	032	大野北小学校	改善要望	横断歩道手前のひし形標示の修繕	◎
30-84	032	大野北小学校	改善要望	道路のひび割れの修繕	◎
30-85	032	大野北小学校	改善要望	道路標識の修繕（一時停止）	◎
30-86	032	大野北小学校	改善要望	道路標識の修繕（横断歩道）	◎
30-87	032	大野北小学校	改善要望	道路標識の修繕（カーブ注意）	◎
30-88	032	大野北小学校	改善要望	道路標識の修繕（駐車禁止）	◎
30-89	032	大野北小学校	改善要望	交通啓発看板等の設置	◎
30-90	032	大野北小学校	改善要望	樹木の剪定（横断歩道標識が気に隠れて見えない）	◎
30-91	032	大野北小学校	改善要望	道路標識の修繕（駐車禁止）	◎
30-92	032	大野北小学校	改善要望	スクールゾーン標示の修繕	◎
30-93	032	大野北小学校	改善要望	横断歩道の修繕	◎
30-94	032	大野北小学校	改善要望	道路標識の修繕（一方通行）	◎
30-95	032	大野北小学校	改善要望	壁のひびの危険度を点検	◎
30-96	032	大野北小学校	改善要望	グリーンベルトの修繕	◎
30-97	032	大野北小学校	改善要望	緑地斜面の整備	◎
30-98	032	大野北小学校	改善要望	イメージハンプの設置 （車両の速度抑制策）	◎
30-99	032	大野北小学校	改善要望	グリーンベルトの修繕	◎
30-100	032	大野北小学校	改善要望	カーブミラーの設置（鳥居側）	◎
30-101	032	大野北小学校	改善要望	交差点カラー塗装の修繕	◎
30-102	032	大野北小学校	改善要望	車道外側線の設置	◎
30-103	032	大野北小学校	改善要望	一時停止取り締まり強化	◎
30-104	007	旭小学校	改善要望	歩道橋の修繕、耐震補強	◎
30-105	007	旭小学校	改善要望	歩道橋の修繕	◎
30-106	012	南大野小学校	改善要望	雨水排水設備の改善	◎
30-107	012	南大野小学校	改善要望	歩行者用青信号の延長	◎

平成30年度通学路改善要望箇所一覧

◎：対策完了（終了）
○：対策実施中
△：対策検討中

No.	学校 No.	学校名	要望の形式	要望内容	対応状況
30-108	059	湘南小学校	改善要望	山の斜面の出水対策、導水路補強、定期清掃	◎
30-109	059	湘南小学校	改善要望	歩道の除草	◎
30-110	059	湘南小学校	改善要望	法面の修繕	◎
30-111	059	湘南小学校	改善要望	山の斜面の出水対策	◎
30-112	059	湘南小学校	改善要望	道路の排水対策	◎
30-113	059	湘南小学校	改善要望	グリーンベルトの滑り止め	◎
30-114	059	湘南小学校	改善要望	街灯の増設	◎
30-115	059	湘南小学校	改善要望	一時停止標識の設置	◎
30-116	064	串川小学校	改善要望	歩道、ガードレールの設置	○
30-117	064	串川小学校	改善要望	標識・路面標示の修繕	◎
30-118	064	串川小学校	改善要望	標識・路面標示の修繕	◎
30-119	064	串川小学校	改善要望	ガードレールの設置	◎
30-120	064	串川小学校	改善要望	道路拡幅、歩道、ガードレールの整備	◎
30-121	064	串川小学校	改善要望	路面標示の修繕	◎
30-122	064	串川小学校	改善要望	標識・ガイドポストの設置	◎
30-123	064	串川小学校	改善要望	防犯灯・防犯カメラの設置	◎
30-124	064	串川小学校	改善要望	防護柵の補修	◎
30-125	006	大沢小学校	改善要望	道路脇への柵の設置	◎
30-126	006	大沢小学校	改善要望	竹林の伐採	◎
30-127	006	大沢小学校	改善要望	グリーンベルトの設置、外側線の再塗装	◎
30-128	006	大沢小学校	改善要望	ミラーの設置	◎
30-129	006	大沢小学校	改善要望	外側線の再塗装	△
30-130	006	大沢小学校	改善要望	啓発看板の設置	◎

平成30年度通学路改善要望箇所一覧

◎：対策完了（終了）
○：対策実施中
△：対策検討中

No.	学校No.	学校名	要望の形式	要望内容	対応状況
30-131	006	大沢小学校	改善要望	啓発看板の設置	◎
30-132	006	大沢小学校	改善要望	啓発看板の設置	◎
30-133	006	大沢小学校	改善要望	交差点内のカラー塗装	◎
30-134	061	広田小学校	改善要望	生垣の剪定	◎
30-135	052	新宿小学校	改善要望	グリーンベルトの設置	◎
30-136	042	田名北小学校	改善要望	歩行者用信号機の設置	◎
30-137	002	麻溝小学校	実地踏査	階段の整備・清掃	◎
30-138	002	麻溝小学校	実地踏査	街路灯点灯のタイミングの調整	◎
30-139	002	麻溝小学校	実地踏査	側溝の清掃	◎
30-140	002	麻溝小学校	実地踏査	グリーンベルトの修繕	◎
30-141	039	上溝南小学校	改善要望	横断歩道の設置	◎
30-142	039	上溝南小学校	改善要望	グリーンベルトの設置（延長）	◎
30-143	061	広田小学校	改善要望	金網（フェンス）の修繕	◎
30-144	061	広田小学校	改善要望	側溝の蓋や歩道等の修繕（平滑化）	◎
30-145	061	広田小学校	改善要望	時間帯規制（大型車等通行規制、速度規制）	◎
30-146	061	広田小学校	改善要望	路面標示の明確化（交通管理者案件）	◎
30-147	061	広田小学校	改善要望	路面標示の明確化（道路管理者案件）	△
30-148	061	広田小学校	改善要望	時間帯規制（大型車等通行規制、速度規制）	◎
30-149	061	広田小学校	改善要望	路面標示の明確化（交通管理者案件）	◎
30-150	061	広田小学校	改善要望	路面標示の明確化（道路管理者案件）	◎
30-151	061	広田小学校	改善要望	カーブミラーの設置	◎

平成30年度通学路改善要望箇所一覧

◎：対策完了（終了）
○：対策実施中
△：対策検討中

No.	学校No.	学校名	要望の形式	要望内容	対応状況
30-152	061	広田小学校	改善要望	信号機の歩車分離式化（スクランブル交差点化）	◎
30-153	015	清新小学校	改善要望	歩道の修繕	◎
30-154	062	中野小学校	実地踏査	横断歩道の設置	◎
30-155	062	中野小学校	実地踏査	路面標示（速度落とせ）の設置	◎
30-156	019	光が丘小学校	実地踏査	歩道橋の補修	◎
30-157	019	光が丘小学校	実地踏査	車道外側線の修繕	◎
30-158	019	光が丘小学校	実地踏査	一時停止標示の設置	◎
30-159	019	光が丘小学校	実地踏査	速度・一時停止の取り締まり	◎
30-160	019	光が丘小学校	実地踏査	車道外側線、グリーンベルト等、路面標示の修繕	◎
30-161	019	光が丘小学校	実地踏査	ラバーポールの修繕	◎
30-162	019	光が丘小学校	実地踏査	歩道のインターロッキングの修繕	◎
30-163	019	光が丘小学校	実地踏査	ガードレールの設置	◎
30-164	019	光が丘小学校	実地踏査	啓発看板の設置	◎
30-165	019	光が丘小学校	実地踏査	スクールゾーン標示の修繕	◎
30-166	063	根小屋小学校	実地踏査	グリーンベルトの設置	◎
30-167	063	根小屋小学校	実地踏査	路面標示（学童注意）の設置	◎
30-168	063	根小屋小学校	実地踏査	横断歩道の再塗装	◎
30-169	063	根小屋小学校	実地踏査	横断歩道の再塗装（2箇所）	◎
30-170	063	根小屋小学校	実地踏査	路面標示の再塗装	◎
30-171	063	根小屋小学校	実地踏査	点線の路面標示の設置	◎
30-172	063	根小屋小学校	実地踏査	啓発看板の設置（学童注意）	◎
30-173	063	根小屋小学校	実地踏査	グリーンベルトの設置	◎
30-174	063	根小屋小学校	実地踏査	路面標示（学童注意）の設置	◎
30-175	063	根小屋小学校	実地踏査	啓発看板の設置（学童注意）	◎
30-176	063	根小屋小学校	実地踏査	グリーンベルトの設置	◎
30-177	063	根小屋小学校	実地踏査	路面標示（学童注意）の設置	◎
30-178	063	根小屋小学校	実地踏査	交通規制（止まれ）の標示	◎
30-179	063	根小屋小学校	実地踏査	グリーンベルトの設置	◎

平成30年度通学路改善要望箇所一覧

◎：対策完了（終了）
○：対策実施中
△：対策検討中

No.	学校 No.	学校名	要望の形式	要望内容	対応状況
30-180	063	根小屋小学校	実地踏査	路面標示（急カーブ注意）の設置	◎
30-181	063	根小屋小学校	実地踏査	防犯灯の設置	◎
30-182	063	根小屋小学校	実地踏査	樹木の剪定	◎
30-183	063	根小屋小学校	実地踏査	路面標示（学童注意）の設置	◎
30-184	063	根小屋小学校	実地踏査	グリーンベルトの再塗装	◎
30-185	063	根小屋小学校	実地踏査	路面標示の再塗装	◎
30-186	069	桂北小学校	改善要望	パトロールの実施	◎
30-187	069	桂北小学校	改善要望	パトロールの実施	◎
30-188	069	桂北小学校	改善要望	パトロールの実施	◎
30-189	069	桂北小学校	改善要望	パトロールの実施	◎
30-190	069	桂北小学校	改善要望	パトロールの実施	◎
30-191	069	桂北小学校	改善要望	パトロールの実施	◎
30-192	069	桂北小学校	改善要望	パトロールの実施	◎
30-193	069	桂北小学校	改善要望	ガードレールの設置	◎
30-194	069	桂北小学校	改善要望	警察の見守り	◎
30-195	069	桂北小学校	改善要望	信号機の設置	◎
30-196	069	桂北小学校	改善要望	進入禁止時間帯の設定	◎
30-197	054	もえぎ台小学校	改善要望	進入禁止時間規制の設定 7時30分から8時30分	◎
30-198	054	もえぎ台小学校	改善要望	自転車進入禁止の看板の設置	◎
30-199	028	橋本小学校	改善要望	周辺の塀等の角の面の透明化・交差点の視認性の改善（道路管理面・民地内の塀の形状等による）	◎
30-200	028	橋本小学校	改善要望	国道129号沿いの歩道へのストップシートの設置	◎
30-201	028	橋本小学校	改善要望	129号から進入する車への注意喚起電柱幕の設置	◎
30-202	028	橋本小学校	改善要望	グリーンベルトの設置	◎
30-203	028	橋本小学校	改善要望	押しボタン式信号機の設置	◎
30-204	028	橋本小学校	改善要望	交差点カラー舗装	◎
30-205	028	橋本小学校	改善要望	横断旗の設置	◎
30-206	028	橋本小学校	改善要望	横断歩道の設置	◎

平成30年度通学路改善要望箇所一覧

◎：対策完了（終了）
○：対策実施中
△：対策検討中

No.	学校No.	学校名	要望の形式	要望内容	対応状況
30-207	028	橋本小学校	改善要望	カーブミラーの設置	◎
30-208	028	橋本小学校	改善要望	横断歩道の設置	◎
30-209	028	橋本小学校	改善要望	車道外側線の設置	◎
30-210	028	橋本小学校	改善要望	啓発看板の設置	◎
30-211	028	橋本小学校	改善要望	ガードレールの設置	◎
30-212	028	橋本小学校	改善要望	トラックの路上駐車防止	◎
30-213	006	大沢小学校	改善要望	草木の除草	◎
30-214	050	淵野辺東小学校	改善要望	電柱幕の設置	◎
30-215	050	淵野辺東小学校	改善要望	路面標示の修繕	◎
30-216	050	淵野辺東小学校	改善要望	歩道上の看板の移動	◎
30-217	050	淵野辺東小学校	改善要望	カーブミラーの設置	◎
30-218	050	淵野辺東小学校	改善要望	ラバーポールもしくはガードポールの設置	◎
30-219	050	淵野辺東小学校	改善要望	グリーンベルトの修繕	◎
30-220	050	淵野辺東小学校	改善要望	ガードレールの設置	◎
30-221	050	淵野辺東小学校	改善要望	電柱幕の設置	◎
30-222	050	淵野辺東小学校	改善要望	スクールゾーン標示の修繕	◎
30-223	050	淵野辺東小学校	改善要望	カーブミラーの設置	◎
30-224	050	淵野辺東小学校	改善要望	スクールゾーンの設置	◎
30-225	050	淵野辺東小学校	改善要望	登校時間帯の一方通行規制	◎
30-226	050	淵野辺東小学校	改善要望	登下校時間帯の進入禁止規制	◎
30-227	050	淵野辺東小学校	改善要望	登下校時間帯の進入禁止規制	◎
30-228	050	淵野辺東小学校	改善要望	一時停止標示の修繕	◎
30-229	051	若松小学校	改善要望	グリーンベルトの再塗装	◎

平成30年度通学路改善要望箇所一覧

◎：対策完了（終了）
○：対策実施中
△：対策検討中

No.	学校No.	学校名	要望の形式	要望内容	対応状況
30-230	051	若松小学校	改善要望	スクールゾーンの再塗装	◎
30-231	051	若松小学校	改善要望	一時停止標示の再塗装	◎
30-232	051	若松小学校	改善要望	スクールゾーンの再塗装	◎
30-233	051	若松小学校	改善要望	スクールゾーンの再塗装	◎
30-234	051	若松小学校	改善要望	カーブミラーの修繕	◎
30-235	042	田名北小学校	改善要望	交差点改良（歩行者の待避場所の確保）	○
30-236	042	田名北小学校	改善要望	交差点改良（歩行者の待避場所の確保）	○
30-237	009	相原小学校	改善要望	交差点改良（歩行者の待避場所の確保）	○
30-238	066	鳥屋小学校	改善要望	通学路に接する水路上の柵の修繕	◎
30-239	021	共和小学校	改善要望	歩道沿いの石塀の修繕	◎
30-240	056	富士見小学校	改善要望	スクールゾーン再塗装	◎
30-241	056	富士見小学校	改善要望	横断歩道再塗装	◎
30-242	016	相模台小学校	改善要望	スクールゾーンの設置	◎
30-243	016	相模台小学校	改善要望	カーブミラーの設置	◎
30-244	016	相模台小学校	改善要望	路面標示の設置（「飛び出し禁止」または「止まれ」）	◎