

令和元年度通学路改善要望箇所一覧

◎：対策完了（終了）

○：対策実施中

△：対策検討中

No.	学校 No.	学校名	要望の形式	要望内容	対応状況
01-01	007	旭小学校	改善要望	歩道橋の段差へ注意喚起のための塗装の施工	◎
01-02	007	旭小学校	改善要望	歩道橋の段差へ注意喚起のための塗装の施工	◎
01-03	007	旭小学校	改善要望	歩道橋の段差へ注意喚起のための塗装の施工	◎
01-04	013	谷口台小学校	改善要望	ストップシートの設置	◎
01-05	013	谷口台小学校	改善要望	ストップシート（もしくは道路標示）の設置	◎
01-06	013	谷口台小学校	改善要望	ストップシート（もしくは道路標示）の設置	◎
01-07	013	谷口台小学校	改善要望	ストップシートの設置	◎
01-08	013	谷口台小学校	改善要望	自転車に対する歩行者優先シートの設置	◎
01-09	013	谷口台小学校	改善要望	自転車に対する歩行者優先シートの修繕	◎
01-10	013	谷口台小学校	改善要望	ストップシート（もしくは道路標示）の設置	◎
01-11	040	大島小学校	改善要望	横断歩道の再塗装	◎
01-12	040	大島小学校	改善要望	グリーンベルト再塗装	◎
01-13	040	大島小学校	改善要望	スクールゾーン再塗装	◎
01-14	051	若松小学校	改善要望	スクランブル交差点へ変更	◎
01-15	051	若松小学校	改善要望	外側線の塗直し	◎
01-16	051	若松小学校	改善要望	ラバーポールの設置	◎
01-17	051	若松小学校	改善要望	カーブミラーの設置	◎
01-18	055	夢の丘小学校	改善要望	雑草の除草	◎
01-19	055	夢の丘小学校	改善要望	カーブミラーの設置	◎
01-20	055	夢の丘小学校	改善要望	指定時間内進入禁止の取締強化	◎
01-21	019	光が丘小学校	改善要望	ポール（車止め）の設置	◎
01-22	006	大沢小学校	改善要望	啓発看板の設置	△
01-23	006	大沢小学校	改善要望	路面標示の設置	◎
01-24	015	清新小学校	改善要望	植栽の剪定	◎
01-25	015	清新小学校	改善要望	歩行者用信号の設置	◎
01-26	015	清新小学校	改善要望	カーブミラーの設置	◎
01-27	015	清新小学校	改善要望	ガードレール等の設置	◎
01-28	015	清新小学校	改善要望	啓発看板の設置	◎

令和元年度通学路改善要望箇所一覧

◎：対策完了（終了）
○：対策実施中
△：対策検討中

No.	学校 No.	学校名	要望の形式	要望内容	対応状況
01-29	015	清新小学校	改善要望	ガードレール設置	◎
01-30	015	清新小学校	改善要望	ガードレール設置	◎
01-31	015	清新小学校	改善要望	大型バス進入禁止	◎
01-32	015	清新小学校	改善要望	カーブミラー、グリーンベルトの設置	◎
01-33	015	清新小学校	改善要望	グリーンベルト設置	◎
01-34	015	清新小学校	改善要望	カーブミラー設置	◎
01-35	015	清新小学校	改善要望	指定時間帯の進入禁止	◎
01-36	015	清新小学校	改善要望	グリーンベルトの設置	◎
01-37	015	清新小学校	改善要望	グリーンベルトの設置	◎
01-38	015	清新小学校	改善要望	停止線の設置	◎
01-39	015	清新小学校	改善要望	カーブミラーや反射板の設置	◎
01-40	015	清新小学校	改善要望	イメージハンプの設置 (車両の速度抑制策)	◎
01-41	015	清新小学校	改善要望	イメージハンプの設置 (車両の速度抑制策)	◎
01-42	015	清新小学校	改善要望	カーブミラー設置	◎
01-43	015	清新小学校	改善要望	カーブミラーやポールの設置	◎
01-44	015	清新小学校	改善要望	看板の設置	◎
01-45	015	清新小学校	改善要望	看板の設置	◎
01-46	015	清新小学校	改善要望	看板の設置	◎
01-47	059	湘南小学校	改善要望	山の斜面の出水対策、導水路補強、定期清掃	◎
01-48	059	湘南小学校	改善要望	歩道の除草	◎
01-49	059	湘南小学校	改善要望	法面の修繕	◎
01-50	059	湘南小学校	改善要望	山の斜面の出水対策	◎

令和元年度通学路改善要望箇所一覧

◎：対策完了（終了）
○：対策実施中
△：対策検討中

No.	学校 No.	学校名	要望の形式	要望内容	対応状況
01-51	059	湘南小学校	改善要望	道路の排水対策	◎
01-52	040	大島小学校	改善要望	横断歩道の設置	◎
01-53	040	大島小学校	改善要望	グリーンベルトの再塗装	◎
01-54	048	谷口小学校	実地踏査	側溝の蓋の修繕	◎
01-55	048	谷口小学校	実地踏査	交差点標示の設置	◎
01-56	048	谷口小学校	実地踏査	スクールゾーンの再塗装	◎
01-57	048	谷口小学校	実地踏査	横断歩道の予告標示の再塗装	◎
01-58	048	谷口小学校	実地踏査	スクールゾーン標示の設置	◎
01-59	033	鶴園小学校	実地踏査	スクールゾーンの設置	◎
01-60	033	鶴園小学校	実地踏査	道路舗装の修繕	◎
01-61	033	鶴園小学校	実地踏査	歩行者信号の横断時間延長	◎
01-62	033	鶴園小学校	実地踏査	側溝蓋の修繕	◎
01-63	033	鶴園小学校	実地踏査	信号機の設置	◎
01-64	033	鶴園小学校	実地踏査	横断歩道の設置	◎
01-65	033	鶴園小学校	実地踏査	道路舗装の修繕	△
01-66	033	鶴園小学校	実地踏査	横断歩道の設置	◎
01-67	033	鶴園小学校	実地踏査	農園利用者への路上駐車禁止の案内	◎
01-68	033	鶴園小学校	実地踏査	カーブミラーの移動	△
01-69	071	内郷小学校	実地踏査	ストップシート	◎
01-70	071	内郷小学校	実地踏査	横断歩道再塗装	◎
01-71	071	内郷小学校	実地踏査	停止線再塗装	◎
01-72	071	内郷小学校	実地踏査	側溝蓋設置	◎
01-73	071	内郷小学校	実地踏査	外側線再塗装	◎
01-74	071	内郷小学校	実地踏査	歩道部分のカラー塗装	◎
01-75	071	内郷小学校	実地踏査	減速ドット設置	◎
01-76	071	内郷小学校	実地踏査	カーブミラー設置	◎

令和元年度通学路改善要望箇所一覧

◎：対策完了（終了）
 ○：対策実施中
 △：対策検討中

No.	学校 No.	学校名	要望の形式	要望内容	対応状況
01-77	071	内郷小学校	実地踏査	ブロック塀の撤去	◎
01-78	071	内郷小学校	実地踏査	外側線再塗装	◎
01-79	071	内郷小学校	実地踏査	歩道修繕	◎
01-80	071	内郷小学校	実地踏査	安全対策を管理者へ依頼	◎
01-81	071	内郷小学校	実地踏査	横断歩道再塗装	◎
01-82	071	内郷小学校	実地踏査	ストップシート設置	◎
01-83	071	内郷小学校	実地踏査	横断歩道予告標示の再塗装	◎
01-84	071	内郷小学校	実地踏査	停止線前のカラー塗装設置	◎
01-85	071	内郷小学校	実地踏査	学童注意標示設置	◎
01-86	053	当麻田小学校	改善要望	交差点(丁字路)内のカラー化	◎
01-87	053	当麻田小学校	改善要望	グリーンベルトの設置	◎
01-88	053	当麻田小学校	改善要望	学童注意の路面標示設置	◎
01-89	069	桂北小学校	改善要望	歩道橋の補習	◎
01-90	032	大野北小学校	改善要望	防犯カメラの設置	◎
01-91	032	大野北小学校	改善要望	歩道の修繕	◎
01-92	032	大野北小学校	改善要望	スクールゾーン表示の再塗装	◎
01-93	032	大野北小学校	改善要望	横断歩道設置	◎
01-94	032	大野北小学校	改善要望	ミラー修繕	◎
01-95	032	大野北小学校	改善要望	ポール上部の破損修繕	◎
01-96	032	大野北小学校	改善要望	標識の修繕	◎
01-97	032	大野北小学校	改善要望	街路樹の伐採	◎
01-98	015	清新小学校	実地踏査	歩道橋の建て替え、補修、定期点検結果開示、側溝の清掃	◎
01-99	015	清新小学校	実地踏査	信号機の設置、警察官の見回り	◎
01-100	015	清新小学校	実地踏査	啓発看板の設置	◎
01-101	015	清新小学校	実地踏査	歩道橋の修繕	◎
01-102	015	清新小学校	実地踏査	外側線の再塗装	◎
01-103	015	清新小学校	実地踏査	グリーンベルト設置	◎

令和元年度通学路改善要望箇所一覧

◎：対策完了（終了）
○：対策実施中
△：対策検討中

No.	学校 No.	学校名	要望の形式	要望内容	対応状況
01-104	030	並木小学校	実地踏査	スクールゾーンの再塗装	◎
01-105	030	並木小学校	実地踏査	交差点内のカラー塗装	◎
01-106	035	双葉小学校	実地踏査	交差点形状の明確化と車両の速度抑制（路面標示の設置・修繕、カラー舗装など）	◎
01-107	035	双葉小学校	実地踏査	路面標示の修繕（止まれ）・設置（横断歩道）	◎
01-108	035	双葉小学校	実地踏査	グリーンベルトの設置	◎
01-109	035	双葉小学校	実地踏査	視覚的に認識されやすい看板の設置	◎
01-110	035	双葉小学校	実地踏査	横断歩道ありの標識の移設	◎
01-111	035	双葉小学校	実地踏査	自転車の速度を抑制するゲートの交換	◎
01-112	035	双葉小学校	実地踏査	歩行者・自転車を分ける中央線、看板等の設置	◎
01-113	035	双葉小学校	実地踏査	舗装、路面標示（グリーンベルト等）修繕	◎
01-114	035	双葉小学校	実地踏査	路面標示（停止線）修繕	◎
01-115	035	双葉小学校	実地踏査	舗装、路面標示（車道外側線・グリーンベルト・スクールゾーン等）修繕	◎
01-116	035	双葉小学校	実地踏査	路面標示（横断歩道）修繕	◎
01-117	035	双葉小学校	実地踏査	交差点形状の明確化（路面標示の設置など）	△
01-118	035	双葉小学校	実地踏査	路面標示（一時停止）設置	◎
01-119	010	大野小学校	実地踏査	路面の修繕	◎
01-120		大野小学校	実地踏査	進入禁止標識の修繕	◎
01-121	010	大野小学校	実地踏査	路面標示の再塗装	◎
01-122	010	大野小学校	実地踏査	ガードレール等の設置	◎
01-123	010	大野小学校	実地踏査	車止めポールの修繕	◎
01-124		大野小学校	実地踏査	横断歩道標識の修繕	◎
01-125		大野小学校	実地踏査	車止めポールの設置	◎
01-126		大野小学校	実地踏査	樹木剪定の依頼	◎
01-127	010	大野小学校	実地踏査	横断旗の設置	◎
01-128	010	大野小学校	実地踏査	ガード柵の修繕	◎
01-129	010	大野小学校	実地踏査	ストップシートの設置	△
01-130		淵野辺東小学校	改善要望	啓発看板の設置（飛び出し注意）	◎
01-131		淵野辺東小学校	改善要望	押しボタン式信号機の設置	◎
01-132		淵野辺東小学校	改善要望	信号機のLED化 青信号の時間延長（5秒）	◎

令和元年度通学路改善要望箇所一覧

◎：対策完了（終了）

○：対策実施中

△：対策検討中

No.	学校 No.	学校名	要望の形式	要望内容	対応状況
01-133		淵野辺東小学校	改善要望	スクールゾーンの設置（路面標示等）	◎
01-134		淵野辺東小学校	改善要望	路面標示の設置（止まれ）	◎
01-135		淵野辺東小学校	改善要望	路面標示の修繕（グリーンベルト、車道外側線）	◎
01-136		淵野辺東小学校	改善要望	電柱幕の設置（スクールゾーン）	◎
01-137		淵野辺東小学校	改善要望	ガードレールの延長	◎
01-138		淵野辺東小学校	改善要望	路面標示の設置（一時停止）	◎
01-139		淵野辺東小学校	改善要望	電柱幕の設置（スクールゾーン）	◎
01-140		淵野辺東小学校	改善要望	路面標示の修繕（スクールゾーン、グリーンベルト、Tマーク）	◎
01-141		淵野辺東小学校	改善要望	啓発看板の設置（スクールゾーン）	◎
01-142		淵野辺東小学校	改善要望	青信号の時間延長	◎
01-143		淵野辺東小学校	改善要望	青信号の時間延長	◎
01-144		淵野辺東小学校	改善要望	グリーンベルトの設置	◎
01-145		淵野辺東小学校	改善要望	時間帯指定の進入禁止規制（7～8時）	◎
01-146		淵野辺東小学校	改善要望	グリーンベルトの延長（淵野辺東小学校入口交差点まで延長）	◎
01-147		淵野辺東小学校	改善要望	カーブミラーの設置	◎
01-148		淵野辺東小学校	改善要望	路面標示の修繕（止まれ）	◎
01-149		淵野辺東小学校	改善要望	路面標示の設置（スクールゾーン）	◎
01-150	019	光が丘小学校	改善要望	進入禁止の標識を大きいものに取替え	◎
01-151	019	光が丘小学校	改善要望	外側線再塗装	◎
01-152	019	光が丘小学校	改善要望	グリーンベルト再塗装	◎
01-153	019	光が丘小学校	改善要望	止まれ標示の再塗装	◎
01-154	019	光が丘小学校	改善要望	外側線再塗装	◎
01-155	019	光が丘小学校	改善要望	グリーンベルト再塗装	◎
01-156	019	光が丘小学校	改善要望	スクールゾーン再塗装	◎
01-157	019	光が丘小学校	改善要望	横断歩道再塗装	◎
01-158	019	光が丘小学校	改善要望	インターロッキング補修	◎
01-159	019	光が丘小学校	改善要望	スクールゾーン再塗装	◎
01-160	019	光が丘小学校	改善要望	スクールゾーン再塗装	◎
01-161	019	光が丘小学校	改善要望	横断歩道予告標示再塗装	◎
01-162	030	並木小学校	実地踏査	グリーンベルトの設置	◎

令和元年度通学路改善要望箇所一覧

◎：対策完了（終了）

○：対策実施中

△：対策検討中

No.	学校 No.	学校名	要望の形式	要望内容	対応状況
01-163	030	並木小学校	実地踏査	交差点内カラー塗装設置	◎
01-164	030	並木小学校	実地踏査	速度落とせの路面標示設置	◎
01-165		並木小学校	実地踏査	グリーンベルトの設置	◎
01-166	030	並木小学校	実地踏査	交差点内カラー塗装設置	◎
01-167	030	並木小学校	実地踏査	学童注意の路面標示設置	◎
01-168	030	並木小学校	実地踏査	止まれ標示再塗装	◎
01-169	030	並木小学校	実地踏査	グリーンベルトの設置	◎
01-170	030	並木小学校	実地踏査	交差点内カラー塗装設置	◎
01-171	030	並木小学校	実地踏査	速度落とせの路面標示設置	◎
01-172		並木小学校	実地踏査	横断歩道の設置	◎
01-173	030	並木小学校	実地踏査	緑道の路面整備	◎
01-174	030	並木小学校	実地踏査	横断歩道再塗装	◎
01-175	026	鹿島台小学校	実地踏査	スクールゾーン再塗装	◎
01-176	026	鹿島台小学校	実地踏査	横断歩道再塗装	◎
01-177	026	鹿島台小学校	実地踏査	グリーンベルトの再塗装	◎
01-178	026	鹿島台小学校	実地踏査	啓発看板の設置	◎
01-179	026	鹿島台小学校	実地踏査	スクールゾーンの設置	◎
01-180	026	鹿島台小学校	実地踏査	啓発看板の設置	◎
01-181		鹿島台小学校	実地踏査	カラー塗装の再塗装	◎
01-182	026	鹿島台小学校	実地踏査	カラー塗装の再塗装	○
01-183	026	鹿島台小学校	実地踏査	路面標示(T字マーク)の再塗装	◎
01-184		鹿島台小学校	実地踏査	防犯灯の傾き修繕	◎
01-185	026	鹿島台小学校	実地踏査	路面標示(T字マーク)の再塗装	◎
01-186	026	鹿島台小学校	実地踏査	一時停止線の再塗装	◎
01-187	026	鹿島台小学校	実地踏査	横断歩道の再塗装	◎
01-188		鹿島台小学校	実地踏査	道路修繕	◎
01-189	026	鹿島台小学校	実地踏査	グリーンベルト再塗装	◎
01-190	026	鹿島台小学校	実地踏査	スクールゾーン再塗装	◎
01-191	026	鹿島台小学校	実地踏査	路側帯の塗装	◎
01-192	052	新宿小学校	改善要望	グリーンベルト再塗装	◎

令和元年度通学路改善要望箇所一覧

◎ : 対策完了 (終了)

○ : 対策実施中

△ : 対策検討中

No.	学校 No.	学校名	要望の形式	要望内容	対応状況
01-193	052	新宿小学校	改善要望	歩行者用信号機の設置	◎
01-194	061	広田小学校	改善要望	歩道拡幅	◎
01-195	061	広田小学校	改善要望	歩行者用信号機の青点灯時間の延長	◎
01-196	062	中野小学校	実地踏査	交差点内カラー化	◎
01-197	062	中野小学校	実地踏査	グリーンベルトの設置	◎
01-198	062	中野小学校	実地踏査	啓発看板の設置	◎
01-199	039	上溝南小学校	実地踏査	歩道としての共用開始	◎
01-200	004	上溝小学校	改善要望	道路拡幅による歩行空間の確保	◎
01-201	004	上溝小学校	改善要望	道路拡幅による歩行空間の確保	◎
01-202	044	青葉小学校	実地踏査	道路標識 (速度制限・駐車禁止)の移設	◎
01-203	044	青葉小学校	実地踏査	グリーンベルトの再塗装	◎
01-204	044	青葉小学校	実地踏査	外側線再塗装	◎
01-205	044	青葉小学校	実地踏査	スクールゾーンの再塗装	◎
01-206	044	青葉小学校	実地踏査	グリーンベルトの設置	◎
01-207	044	青葉小学校	実地踏査	側溝蓋の変更	◎
01-208	044	青葉小学校	実地踏査	ガードレールの設置	◎
01-209	044	青葉小学校	実地踏査	スクールゾーンの再塗装	◎
01-210	021	共和小学校	改善要望	横断歩道橋の建て直し 又は、破損部分の修繕	◎
01-211	021	共和小学校	改善要望	ゾーン30の設定	◎
01-212	021	共和小学校	改善要望	啓発看板の設置	◎
01-213	021	共和小学校	改善要望	スクールゾーン標示再塗装	◎
01-214	021	共和小学校	改善要望	警察官による交通指導、取締	◎
01-215	021	共和小学校	改善要望	一方通行 (時間指定) の規制	◎
01-216	069	桂北小学校	改善要望	下校時間に警察官によるパトロール	◎
01-217	069	桂北小学校	改善要望	下校時間に警察官によるパトロール	◎
01-218	069	桂北小学校	改善要望	登下校時間に制限速度違反取締と警察官によるパトロール	◎

令和元年度通学路改善要望箇所一覧

◎：対策完了（終了）

○：対策実施中

△：対策検討中

No.	学校 No.	学校名	要望の形式	要望内容	対応状況
01-219	069	桂北小学校	改善要望	ガードレールの修繕	◎
01-220	022	桜台小学校	改善要望	横断歩道の再塗装	◎
01-221	022	桜台小学校	改善要望	横断歩道の再塗装	◎
01-222	022	桜台小学校	改善要望	横断歩道の再塗装	◎
01-223	022	桜台小学校	改善要望	横断歩道の再塗装	◎
01-224	022	桜台小学校	改善要望	横断歩道の再塗装	◎
01-225	053	当麻田小学校	改善要望	スクールゾーン再塗装	◎
01-226	053	当麻田小学校	改善要望	外側線とグリーンベルト再塗装	◎
01-227	053	当麻田小学校	改善要望	外側線とグリーンベルト再塗装	◎
01-228	023	上鶴間小学校	改善要望	一灯式信号機から押しボタン式の三灯式信号機への変更	◎
01-229	023	上鶴間小学校	改善要望	瓦礫の撤去	◎
01-230	023	上鶴間小学校	改善要望	ガードレール又はポールの設置	◎
01-231	023	上鶴間小学校	改善要望	スクールゾーン再塗装	◎
01-232	023	上鶴間小学校	改善要望	啓発看板の設置	◎
01-233	023	上鶴間小学校	改善要望	横断歩道の場所変更	◎
01-234	023	上鶴間小学校	改善要望	道路標識（一方通行）の修繕	◎
01-235	023	上鶴間小学校	改善要望	啓発看板の設置	◎
01-236	023	上鶴間小学校	改善要望	啓発看板の設置	◎
01-237	023	上鶴間小学校	改善要望	カーブミラーの設置	◎
01-238	023	上鶴間小学校	改善要望	階段の点検と修繕	◎
01-239	023	上鶴間小学校	改善要望	一灯式信号機から三灯（三色）式信号機へ変更 又は歩行者用信号機の設置	◎
01-240	023	上鶴間小学校	改善要望	啓発看板の設置	◎
01-241	023	上鶴間小学校	改善要望	横断歩道の再塗装	◎
01-242	023	上鶴間小学校	改善要望	カーブミラーの点検	◎
01-243	026	鹿島台小学校	改善要望	歩道の整備	○

令和元年度通学路改善要望箇所一覧

◎：対策完了（終了）

○：対策実施中

△：対策検討中

No.	学校 No.	学校名	要望の形式	要望内容	対応状況
01-244	001	新磯小学校	改善要望	路面標示（速度おとせ・通学路等）の設置 交差点または交差点周辺のカラー化	△
01-245	001	新磯小学校	改善要望	グリーンベルトの設置	◎
01-246	001	新磯小学校	改善要望	啓発看板の設置	◎
01-247	042	田名北小学校	実地踏査	信号機の歩車分離式への変更	◎
01-248	042	田名北小学校	実地踏査	横断歩道の設置位置の変更	◎
01-249	042	田名北小学校	実地踏査	交差点内のカラー化（赤枠塗装）	◎
01-250	042	田名北小学校	実地踏査	車道外側線の延長	◎
01-251	042	田名北小学校	実地踏査	信号待機場所の確保	○
01-252	028	橋本小学校	改善要望	歩道の整備	○
01-253	040	大島小学校	改善要望	カーブミラーの設置	◎
01-254	040	大島小学校	改善要望	道路標示（横断歩道）の再塗装	◎
01-255	040	大島小学校	改善要望	道路標示（停止線）の再塗装	◎
01-256	040	大島小学校	改善要望	路面標示（スクールゾーン）の再塗装	◎
01-257	040	大島小学校	改善要望	路面標示（学童注意）の再塗装	◎
01-258	040	大島小学校	改善要望	路面標示（グリーンベルト）の再塗装	◎
01-259	040	大島小学校	改善要望	道路標示（速度制限）の再塗装	◎
01-260	028	橋本小学校	改善要望	押しボタン式信号機 又は一灯式信号機の設置	◎
01-261	028	橋本小学校	改善要望	交差点内カラー化	△
01-262	028	橋本小学校	改善要望	横断歩道と停止線の再塗装	△
01-263	028	橋本小学校	改善要望	歩行者用信号機の設置	◎
01-264	028	橋本小学校	改善要望	歩行者用青信号の時間延長	◎
01-265	028	橋本小学校	改善要望	グリーンベルトの設置	◎
01-266	028	橋本小学校	改善要望	ガードレール又は横断防止柵の設置	◎
01-267	028	橋本小学校	改善要望	道路植栽の設置	◎
01-268	063	根小屋小学校	改善要望	歩道の延長とガードレールの設置	◎
01-269	063	根小屋小学校	改善要望	スクールゾーンの設置	◎

令和元年度通学路改善要望箇所一覧

◎：対策完了（終了）
○：対策実施中
△：対策検討中

No.	学校 No.	学校名	要望の形式	要望内容	対応状況
01-270	063	根小屋小学校	改善要望	路面シートの設置	◎
01-271	063	根小屋小学校	改善要望	歩行者感知システムと信号機の設置	◎
01-272	063	根小屋小学校	改善要望	スクールゾーンの設置	◎
01-273	063	根小屋小学校	改善要望	路面シートの設置	◎
01-274	063	根小屋小学校	改善要望	横断歩道の設置	◎
01-275	063	根小屋小学校	改善要望	排水設備の改良	◎
01-276	057	小山小学校	改善要望	道路標示(止まれ、一時停止線)の再塗装	◎
01-277	057	小山小学校	改善要望	啓発看板の交換	◎
01-278	057	小山小学校	改善要望	カーブミラーの設置	◎
01-279	057	小山小学校	改善要望	啓発看板の設置	◎
01-280	057	小山小学校	改善要望	グリーンベルトの再塗装	◎
01-281	057	小山小学校	改善要望	車止めポールの修繕	◎
01-282	057	小山小学校	改善要望	カーブミラーの設置	◎
01-283	057	小山小学校	改善要望	滑り止めの設置	◎
01-284	057	小山小学校	改善要望	ガードレールの設置	◎
01-285	057	小山小学校	改善要望	道路標示(スクールゾーン等)の設置	◎
01-286	057	小山小学校	改善要望	フェンス土台の修繕	◎
01-287	061	広田小学校	改善要望	側溝蓋の穴のプラスチック蓋修繕	◎
01-288	026	鹿島台小学校	改善要望	歩道の整備	○