https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/shisei/1004480/1018339/1018347.html

更新

令和元年東日本台風に伴う相模湖地区の市道の災害復旧状況

令和元年台風第 19 号（東日本台風）のため、相模湖地区でも多数の土砂崩れや倒木等により、道路への土砂流入や道路施設の損壊等が数多く発生しました。
このページでは、相模湖地区内の市道に関する復旧の進捗等の最新状況を、随時ご案内しています。

！大雨や大雪に伴う通行規制は、次のリンク先でご確認ください。

▷ 「さがみはら災害情報マップ」（外部リンク）

！ 工事に伴う通行規制は、次のリンク先でご確認ください。

▷ 「工事、イベント等による通行規制」

▷ 相模湖地区 復旧箇所図（PDF）

◆市道寸沢嵐反畑（寸沢嵐 1054-1～寸沢嵐 1060-1）
道路下斜面の擁壁が崩れ、道路上の防護柵が損壊する被害を受けました。

【復旧状況について】（令和 3 年 ~~5 月 31 日~~ 6 月 30 日更新）
~~令和 2 年 10 月 7 日から道路の復旧工事を実施しています。令和 3 年 6 月末の完子を目標に工事を行っています。~~
令和 3 年 6 月 16 日に工事が完了しました。

【次の情報もあわせてご覧ください】
相模原市内全域の被災道路の復旧状況については、こちらでご案内しています。
▷ 「令和元年東日本台風に伴う相模原市内道路の災害復旧状況」