

大規模盛土造成地の調査結果と今後の取組について

本市では、平成26年度から国の「大規模盛土造成地の滑動崩落対策推進ガイドライン及び同解説」に沿って各種調査を行い、市内の大規模盛土造成地※については滑動崩落防止工事が必要となる箇所はないと判定したので、お知らせします。

1 調査内容

①大規模盛土造成地の抽出

(第一次スクリーニング調査・・・平成26、27年度)

大規模盛土造成地75箇所を抽出

抽出した結果は、「大規模盛土造成地マップ」として平成28年5月HP公表

②詳細な地盤調査を実施する優先度の判定

(第二次スクリーニング計画の作成・・・平成27年度～平成29年度)

75箇所の現地調査を実施し、変状等の有無を確認

簡易地盤調査により優先度の高い盛土を選定

③選定した盛土の詳細な調査

(第二次スクリーニング調査・・・平成30年度～令和4年度)

優先度の高い盛土で詳細な地盤調査を実施

変状等の有無を確認する定期的な経過観察を実施

2 調査結果と今後の取組

今回調査を実施した75箇所において、滑動崩落防止工事が必要となる箇所はありませんでした。今後は、現地調査による定期的な点検を実施します。

※ 大規模盛土造成地とは、

宅地造成を目的として一定規模で谷や沢又は傾斜地に盛土を行った箇所です。

詳細はQRコードより「大規模盛土造成地マップ」をご覧ください。



問合せ先

開発調整課

直通電話 042-769-8250