

のり面工等施設及び点検結果一覧表

通 し 番 号	位置情報																			構造物の種別・施工履歴											構造物の判定結果								
																															令和2年度								
																															前回点検結果を記載 しています。本委託 にて更新していただ きます。								
区域番号		路線名	路線番号	整理番号	土木 事務所	点検区分	所在地	緯度	経度	現道・旧 道 の区分	幅員5.5m 以上の有 無	上下線 の区別	事前通 行規制 の有無	道路防 災点検 結果	災害履 歴の有 無	管理 区分	NV 分類	土砂災害域	設置 位置	緊急輸 送路	迂回 路の有 無	施設種別		施設延長 (m)	完成年月 年(西 暦)	月	最新の補修履歴 年(西 暦)	備考 (高さm)	点検 面積	想定点 検手法	判定区分	ストック総 点検	対策 区分	判定 区分	主な所見	調査実施 年(西暦)	調査実施 月	今後の対応	
																						施設種別詳細	その他																
1	特ko412-0370	国道412号	国道412号	42津71201	津久井	特定	緑区寸沢嵐	35°35'41.00"	139°13'33.10"	現道	有	上り	無	該当なし	不明	Ⅱ	A		道下	県1次	擁壁工	補強土壁工		67.00				10.00	440.00	徒歩	○異常なしB	Ⅱ	ひびわれ、漏水	2021	2				
2	通ko412-0630	国道412号	国道412号	71津71203	津久井	通常	緑区若柳	35°11'42.41"	139°11'42.41"	現道	有	上り	無	該当なし	不明	Ⅱ	A			県1次	落石防護工	落石防護柵工		95.00			-	-				○異常なしA		変状なし	2021	2			
3		国道412号	国道412号	30津71201	津久井	通常	緑区若柳	35°36'39.00"	139°11'43.01"	現道	有	上り	無	該当なし	不明	I	A			県1次	グラウンドアンカー工	グラウンドアンカー工		88.00			11.00	798.00	徒歩	○異常なしB	Ⅱ	ひびわれ、遊離石灰、湧水流出の恐れあり	2021	2					
4		国道412号	国道412号	11津71210	津久井	通常	緑区若柳	35°36'39.00"	139°11'43.01"	現道	有	上り	無	該当なし	不明	Ⅱ	A			県1次	切土のり面	のり砕工		88.00			11.00	798.00		○異常なしB		ひびわれ、遊離石灰、湧水流出の恐れあり	2021	2					
5	通ko412-0640	国道412号	国道412号	71津71204	津久井	通常	緑区若柳	35°36'48.89"	139°11'45.26"	現道	有	上り	無	該当なし	不明	Ⅱ	A			県1次	落石防護工	落石防護柵工		28.00			-	-				○異常なしA		変状なし	2021	2			
6		国道412号	国道412号	30津71202	津久井	通常	緑区若柳	35°36'49.50"	139°11'45.89"	現道	有	上り	無	該当なし	不明	I	A			県1次	グラウンドアンカー工	グラウンドアンカー工		13.00			13.00	50.00	徒歩	○異常なしB	Ⅱ	変状なし	2021	2					
7		国道412号	国道412号	41津71211	津久井	通常	緑区若柳	35°36'49.50"	139°11'45.89"	現道	有	上り	無	該当なし	不明	Ⅱ	A			県1次	擁壁工	コンクリート擁壁工		46.00			13.00	428.00		○異常なしB		ひびわれ、遊離石灰	2021	2					
8		国道412号	国道412号	18津71210	津久井	通常	緑区若柳	35°36'49.50"	139°11'45.89"	現道	有	上り	無	該当なし	不明	Ⅱ	A			県1次	切土のり面	その他		46.00			13.00	428.00		○異常なしA		変状なし	2021	2					
9		国道413号	国道413号	40津71404	津久井	特定	緑区青根	35°32'29.22"	139°06'59.94"	現道	有	下り	有	該当なし	不明	Ⅱ	A	急傾斜地崩壊危険箇所		県1次	擁壁工	ブロック積擁壁工		212.00			5.50	1166.00		○異常なしB		ひびわれ、遊離石灰、漏水	2021	2					
10	特ko413-0040	国道413号	国道413号	18津71410	津久井	特定	緑区青根	35°32'29.22"	139°06'59.94"	現道	有	下り	有	該当なし	不明	Ⅱ	A	急傾斜地崩壊危険箇所		県1次	切土のり面	その他		212.00			18.00	3816.00	徒歩	○異常なしA	Ⅱ	変状なし	2021	2					
11	特ko413-0100	国道413号	国道413号	11津71405	津久井	特定	緑区青根	35°32'30.59"	139°07'02.90"	現道	有	下り	有	該当なし	不明	Ⅱ	A	急傾斜地崩壊危険箇所		県1次	切土のり面	のり砕工		8.00			10.00	80.00		○異常なしA		変状なし	2021	2					
12		国道413号	国道413号	40津71410	津久井	特定	緑区青根	35°32'27.20"	139°07'15.07"	現道	有	下り	有	該当なし	不明	Ⅱ	A			県1次	擁壁工	ブロック積擁壁工		120.00			4.50	540.00	徒歩	○異常なしB	Ⅱ	ひびわれ、遊離石灰	2021	2					
13		国道413号	国道413号	10津71410	津久井	特定	緑区青根	35°32'27.20"	139°07'15.07"	現道	有	下り	有	該当なし	不明	Ⅱ	A			県1次	切土のり面	吹付工		120.00			16.00	1920.00		○異常なしB		肌落ち	2021	2					
14	特ko413-0130	国道413号	国道413号	40津71413	津久井	特定	緑区青根	35°32'28.64"	139°07'25.56"	現道	有	下り	有	該当なし	不明	Ⅱ	A			県1次	擁壁工	ブロック積擁壁工		103.00			5.50	566.50		○異常なしB		ひびわれ、遊離石灰	2021	2					
15		国道413号	国道413号	10津71420	津久井	特定	緑区青根	35°32'28.64"	139°07'25.56"	現道	有	下り	有	該当なし	不明	Ⅱ	A			県1次	切土のり面	吹付工		170.00			22.00	1870.00	高所作業車	○異常なしC2	Ⅲ	ひびわれ、剥落、土砂流出	2021	2					
16		国道413号	国道413号	70津71410	津久井	特定	緑区青根	35°32'28.56"	139°07'25.40"	現道	有	下り	有	該当なし	不明	Ⅱ	A			県1次	落石防護工	落石防護柵工		47.00			15.00	705.00		○異常なしA		変状なし	2021	2					
17	特ko413-0190	国道413号	国道413号	41津71412	津久井	特定	緑区青根	35°32'41.01"	139°07'42.59"	現道	有	下り	有	該当なし	不明	Ⅱ	A			県1次	擁壁工	コンクリート擁壁工		115.00			6.00	690.00		○異常なしB		ひびわれ、湧水	2021	1					
18		国道413号	国道413号	30津71401	津久井	特定	緑区青根	35°32'45.00"	139°07'50.99"	現道	有	下り	有	該当なし	不明	Ⅱ	A			県1次	グラウンドアンカー工	グラウンドアンカー工		236.00			24.00	2803.00	徒歩	○異常なしB	Ⅱ	ひびわれ、剥離、遊離石灰	2021	1					
19		国道413号	国道413号	11津71401	津久井	特定	緑区青根	35°32'45.00"	139°07'50.99"	現道	有	下り	有	該当なし	不明	Ⅱ	A			県1次	切土のり面	のり砕工	鉄筋棒入工	33.00			13.00	381.00		○異常なしB		土砂流出	2021	1					
20	特ko413-0310	国道413号	国道413号	40津71429	津久井	特定	緑区青根	35°32'40.51"	139°08'24.42"	現道	有	下り	有	該当なし	不明	Ⅱ	A			県1次	擁壁工	ブロック積擁壁工		90.00			5.50	495.00		○異常なしB		ひび割れ	2021	2					
21		国道413号	国道413号	71津71401	津久井	特定	緑区青根	35°32'40.51"	139°08'24.42"	現道	有	下り	有	該当なし	不明	Ⅱ	A			県1次	落石防護工	落石防護柵工		90.00			-	-	徒歩	○異常なしM	Ⅱ	土砂堆積	2021	2		土砂撤去			
22		国道413号	国道413号	11津71410	津久井	特定	緑区青根	35°32'40.61"	139°08'25.92"	現道	有	下り	有	該当なし	不明	Ⅱ	A			県1次	切土のり面	のり砕工		90.00			47.00	2820.00		○異常なしA		植生進入	2021	2					
23	特ko413-0320	国道413号	国道413号	40津71430	津久井	特定	緑区青根	35°32'43.42"	139°08'29.62"	現道	有	下り	有	該当なし	不明	Ⅱ	A			県1次	擁壁工	ブロック積擁壁工		125.00			5.50	687.50		○異常なしA		変状なし	2021	2					
24		国道413号	国道413号	71津71402	津久井	特定	緑区青根	35°32'43.42"	139°08'29.62"	現道	有	下り	有	該当なし	不明	Ⅱ	A			県1次	落石防護工	落石防護柵工		125.00			-	-	徒歩	○異常なしM	Ⅱ	倒木雑木による変形	2021	2		落石防護柵工の補修			
25		国道413号	国道413号	11津71420	津久井	特定	緑区青根	35°32'43.42"	139°08'29.62"	現道	有	下り	有	該当なし	不明	Ⅱ	A			県1次	切土のり面	のり砕工		82.00			15.00	980.00		○異常なしA		植生進入	2021	2					
26	特ko413-0410	国道413号	国道413号	30津71402	津久井	特定	緑区青根	35°32'55.00"	139°08'58.99"	現道	有	下り	有	該当なし	不明	I	A			県1次	グラウンドアンカー工	グラウンドアンカー工		88.00			11.00	997.00		○異常なしB		ひびわれ、遊離石灰、湧水	2021	2					
27		国道413号	国道413号	71津71403	津久井	特定	緑区青根	35°32'54.09"	139°08'56.81"	現道	有	下り	有	該当なし	不明	Ⅱ	A			県1次	落石防護工	落石防護柵工		64.00			-	-	徒歩	○異常なしA	Ⅱ	変状なし	2021	2					
28		国道413号	国道413号	11津71430	津久井	特定	緑区青根	35°32'55.00"	139°08'58.99"	現道	有	下り	有	該当なし	不明	Ⅱ	A			県1次	切土のり面	のり砕工		880.00			15.00	997.00		○異常なしA		変状なし	2021	2					
29		国道413号	国道413号	41津71420	津久井	特定	緑区青根	35°32'43.42"	139°08'29.62"	現道	有	下り	有	該当なし	不明	Ⅱ	A			県1次	擁壁工	コンクリート擁壁工		88.00			11.00	997.00		○異常なしB		ひびわれ、遊離石灰、湧水	2021	2					
30	特ko413-0420	国道413号	国道413号	11津71403	津久井	特定	緑区青根	35°32'55.40"	139°08'58.60"	現道	有	下り	有	該当なし	不明	Ⅱ	A			県1次	切土のり面	のり砕工	鉄筋棒入工	130.00			23.00	2700.00		○異常なしB		ひびわれ、遊離石灰	2021	1					
31		国道413号	国道413号	71津71404	津久井	特定	緑区青根	35°32'55.41"	139°08'58.46"	現道	有	下り	有	該当なし	不明	Ⅱ	A			県1次	落石防護工	落石防護柵工		130.00			-	-	徒歩	○異常なしB	Ⅱ	土砂堆積	2021	1					
32		国道413号	国道413号	10津71460	津久井	特定	緑区青根	35°32'55.40"	139°08'58.60"	現道	有	下り	有	該当なし	不明	Ⅱ	A			県1次	切土のり面	吹付工		130.00			23.00	2700.00		○異常なしB		ひびわれ、遊離石灰	2021	1					
33	特ko413-0460	国道413号	国道413号	40津71442	津久井	特定	緑区青根	35°32'55.92"	139°09'08.65"	現道	有	下り	有	該当なし	不明	Ⅱ	A			県1次	擁壁工	ブロック積擁壁工		25.00			3.50	87.50		○異常なしA		変状なし	2021	1					
34		国道413号	国道413号	71津71406	津久井	特定	緑区青根	35°32'55.92"	139°09'08.65"	現道	有	下り	有	該当なし	不明	Ⅱ	A			県1次	落石防護工	落石防護柵工		25.00			-	-	徒歩	○異常なしB	Ⅱ	破損	2021	1					
35		国道413号	国道413号	10津71402	津久井	特定	緑区青根	35°32'56.00"	139°09'08.78"	現道	有	下り	有	該当なし	不明	Ⅱ	A	急傾斜地崩壊危険箇所		県1次	切土のり面	吹付工		23.00			23.00	460.00		○異常なしB		ひびわれ	2021	1					
36	特ke054-0040	県道54号	相模原愛川	40中72602	中央	特定	中央区田名	35°32'47.42"	139°19'59.02"	現道	有	上り	無	該当なし	不明	Ⅱ	B	急傾斜地崩壊危険箇所		県1次	擁壁工	ブロック積擁壁工		230.00			4.00	920.00		○異常なしB		目地の開口、湧水、遊離石灰	2021	2					
37		県道54号	相模原愛川	30中72601	中央	特定	中央区田名	35°32'47.00"	139°19'59.02"	現道	有	上り	無	該当なし	不明	I	B	急傾斜地崩壊危険箇所		県1次	グラウンドアンカー工	グラウンドアンカー工		170.00			19.00	2807.00	徒歩	○異常なしB	Ⅱ	ひびわれ、破損	2021	2					
38		県道54号	相模原愛川	10中72610	中央	特定	中央区田名	35°32'47.00"	139°19'59.02"	現道	有	上り	無	該当なし	不明	Ⅱ	B	急傾斜地崩壊危険箇所		県1次	切土のり面	その他		170.00			19.00	2807.00		○異常なしB		目地の開口、ひびわれ、湧水	2021	2					
39	通ke054-0010	県道54号	相模原愛川	40中72605	中央	通常	中央区田名	35°32'53"	139°19'52.6"	現道	有	上り	無	該当なし	不明	Ⅱ	B			県1次	擁壁工	ブロック積擁壁工		75.00			4.00	300.00	徒歩	○異常なしB	Ⅱ	目地の開口、湧水、土砂流出	2021	1					
40	特ke064-0010	県道64号	伊勢原津久井	10津72801	津久井	特定	緑区烏屋	35°32'06.50"	139°12'56.41"	現道	有	下り	無	該当なし	不明	Ⅱ	B			県1次	切土のり面	吹付工		51.00			15.00	840.00	徒歩	○異常なしS1									

のり面工等施設及び点検結果一覧表

通 し 番 号	位置情報																	構造物の種別・施工履歴										構造物の判定結果																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
																												令和2年度						前回点検結果を記載 しています。本委託 にて更新していただ きます。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	判定区分		二次調査																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			ストック総 点検	対策 区分	判定 区分	主な所見	調査実施 年(西暦)	調査実施 月	今後の対応																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
区域番号	路線名	路線番号	整理番号	土木 事務所	点検区分	所在地	緯度	経度	現道・旧 道 の区分	幅員5.5m 以上の有 無	上下線 の区別	事前通行 規制の有 無	道路防 災点検 結果	災害履歴 の有無	管理 区分	NW 分類	土砂災害域	設置 位置	緊急 輸送 路	迂回 路の有 無	施設種別	施設種別詳細	その他	施設延長 (m)	完成年月 年(西 暦)	月	不明 の場合 に よる	最新の補修履歴 年(西 暦) 不明な 場合は無 の場合 に よる	備考 (高さm)	点検 面積	想定点 検手法	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B	○異常なし A	○異常なし B

のり面工等施設及び点検結果一覧表

通し 番号	位置情報																				構造物の種別・施工履歴											構造物の判定結果						前回点検結果を記載 しています。本委託 にて更新していただ きます。		
																																令和2年度								
区域番号		路線名	路線番号	整理番号	土木 事務所	点検区分	所在地	緯度	経度	現道・旧 道 の区分	幅員5.5m 以上の有 無	上下線 の区別	事前通 行規制 の有無	道路防 災点検 結果	災害履 歴の有 無	管理 区分	NW 分類	土砂災害域	設置 位置	緊急 輸送 路	迂回 路の有無	施設種別		完成年月		最新の補修履歴		備考 (高さm)	点検 面積	想定点 検手法	判定区分		二次調査				今後の対応			
																							施設種別詳細	その他	施設延長 (m)	年(西 暦)	月	何明 の場合に 適用	年(西 暦)	何明 たは無 の場合に 適用				ストック総 点検	対策 区分	判定 区分	主な所見	調査実施 年(西暦)	調査実施 月	
113	特ke518-0100	県道518号	藤野津久井	10津75004	津久井	特定	緑区牧野	35°34'26.30"	139°11'42.00"	現道	有	下り	有	該当なし	不明	Ⅱ	B						切土のり面	吹付工						27.00	1160.00	徒歩	○異常なしC2	Ⅲ	ひびわれ、老朽化	2021	1			
114		県道518号	藤野津久井	71津75009	津久井	特定	緑区牧野	35°34'23.69"	139°11'44.43"	現道	有	下り	有	該当なし		Ⅱ	B						落石防護工	落石防護柵工						-	-	○異常なしB	ひびわれ		2021	1				
115		県道518号	藤野津久井	41津75010	津久井	特定	緑区牧野	35°34'23.69"	139°11'44.43"	現道	有	下り	有	該当なし		Ⅱ	B						擁壁工	コンクリート擁壁工						1.60	112.00	○異常なしB	ひびわれ		2021	1				
116	特ke518-0200	県道518号	藤野津久井	10津75005	津久井	特定	緑区牧野	35°34'24.00"	139°11'44.70"	現道	有	下り	有	該当なし	不明	Ⅱ	B						切土のり面	吹付工						28.00	3000.00	徒歩	×異常ありC2	Ⅲ	ひびわれ、剥離	2021	1			
117		県道518号	藤野津久井	71津75010	津久井	特定	緑区牧野	35°34'21.26"	139°11'44.20"	現道	有	下り	有	該当なし		Ⅱ	B					落石防護工	落石防護柵工						-	-	○異常なしA		変状なし		2021	1				
118		県道518号	藤野津久井	40津75040	津久井	特定	緑区牧野	35°34'24.00"	139°11'44.70"	現道	有	下り	有	該当なし		Ⅱ	B						擁壁工	ブロック積擁壁工						1.50	279.00		○異常なしA		変状なし	2021	1			
119	通ke521-0010	県道521号	佐野川上野原	11津75401	津久井	通常	緑区佐野川	35°38'27.10"	139°07'44.18"	現道	有	上り	有	該当なし	不明	Ⅱ	C						切土のり面	のり枠工	鉄筋挿入工					12.30	1000.00	徒歩	○異常なしC1	Ⅲ	ひびわれ、遊離石灰、剥離	2021	1			
120		県道521号	佐野川上野原	71津75403	津久井	通常	緑区佐野川	35°38'26.72"	139°07'41.18"	現道	有	上り	有	該当なし		Ⅱ	C						落石防護工	落石防護柵工						-	-		○異常なしA		変状なし	2021	1			
121		県道521号	佐野川上野原	40津75406	津久井	通常	緑区佐野川	35°38'26.72"	139°07'41.18"	現道	有	上り	有	該当なし		Ⅱ	C						擁壁工	ブロック積擁壁工						4.00	276.00		○異常なしC1		ひびわれ、浮き上がり、はらみ出し	2021	1			
122	特ke522-0010	県道522号	桐原藤野	10津75601	津久井	特定	緑区澤井	35°37'48.00"	139°08'42.29"	現道	無	上り	有	該当なし	不明	Ⅱ	B						切土のり面	吹付工						20.70	880.00	徒歩	○異常なしA	I	変状なし	2021	2			
123	通ke522-0100	県道522号	桐原藤野	30津75603	津久井	通常	緑区澤井	35°38'01.00"	139°08'35.99"	現道	無	上り	有	該当なし	不明	I	B						グラウンドアンカー工	グラウンドアンカー工						4.50	113.00	徒歩	○異常なしB	Ⅱ	ひびわれ、遊離石灰	2021	1			
124		県道522号	桐原藤野	41津75602	津久井	通常	緑区澤井	35°38'01.00"	139°08'35.99"	現道	無	上り	有	該当なし	不明	I	B						切土のり面	吹付工						4.50	113.00		○異常なしB		ひびわれ	2021	1	破損したモルタル片の撤去		
125		県道522号	桐原藤野	10津75610	津久井	通常	緑区澤井	35°37'51.44"	139°08'40.59"	現道	無	上り	有	該当なし	不明	I	B						擁壁工	コンクリート擁壁工						1.20	9.60		○異常なしM		ひびわれ、浮き	2021	1			
126	通ke522-0200	県道522号	桐原藤野	30津75601	津久井	通常	緑区澤井	35°37'57.00"	139°08'31.99"	現道	無	上り	有	該当なし	不明	I	B						グラウンドアンカー工	グラウンドアンカー工						28.00	840.00	徒歩	○異常なしB	Ⅱ	ひびわれ、遊離石灰	2021	2			
127		県道522号	桐原藤野	11津75610	津久井	通常	緑区澤井	35°37'57.00"	139°08'31.99"	現道	無	上り	有	該当なし	不明	Ⅱ	B						切土のり面	のり枠工						28.00	840.00		○異常なしB		ひびわれ、遊離石灰	2021	2			
128		県道522号	桐原藤野	40津75640	津久井	通常	緑区澤井	35°37'57.00"	139°08'31.99"	現道	無	上り	有	該当なし	不明	Ⅱ	B						擁壁工	コンクリート擁壁工						5.00	60.00		○異常なしB		ひびわれ、遊離石灰	2021	2			
129	通si144-0010	市道144号	大島坂	30緑11401	緑	通常	緑区大島	35°34'43.00"	139°18'34.99"	旧道	無	上り	無	該当なし	不明	I	D	急傾斜地崩壊危険箇所					グラウンドアンカー工	グラウンドアンカー工						6.00	411.00	徒歩	○異常なしS1	Ⅱ	亀裂、劣化、湧水	2021	1			
130		市道144号	大島坂	40緑11403	緑	通常	緑区大島	35°34'43.00"	139°18'34.99"	旧道	無	上り	無	該当なし	不明	Ⅳ	D						擁壁工	ブロック積擁壁工						6.00	411.00		○異常なしB		ひびわれ	2021	1			
131		市道144号	大島坂	11緑11410	緑	通常	緑区大島	35°34'43.00"	139°18'34.99"	旧道	無	上り	無	該当なし	不明	Ⅳ	D						切土のり面	のり枠工						6.00	411.00		○異常なしB		ひびわれ、遊離石灰	2021	1			
132	通si144-0100	市道144号	大島坂	30緑11402	緑	通常	緑区大島	35°34'45.00"	139°18'31.00"	旧道	無	上り	無	該当なし	不明	I	D	急傾斜地崩壊危険箇所					グラウンドアンカー工	グラウンドアンカー工						4.00	179.00	徒歩	○異常なしB	Ⅱ	劣化、剥離、目地の開口	2021	2			
133		市道144号	大島坂	40緑11410	緑	通常	緑区大島	35°34'45.00"	139°18'31.00"	旧道	無	上り	無	該当なし	不明	I	D	急傾斜地崩壊危険箇所					擁壁工	ブロック積擁壁工						4.00	179.00		○異常なしA		変状なし	2021	2			
134		市道144号	大島坂	11緑11420	緑	通常	緑区大島	35°34'45.00"	139°18'31.00"	旧道	無	上り	無	該当なし	不明	I	D	急傾斜地崩壊危険箇所					切土のり面	のり枠工						4.00	179.00		○異常なしB		劣化、剥離	2021	2			
135	通si144-0200	市道144号	大島坂	30緑11403	緑	通常	緑区大島	35°34'43.00"	139°18'29.02"	旧道	無	上り	無	該当なし	不明	I	D		道下				グラウンドアンカー工	グラウンドアンカー工						5.00	75.00	徒歩	○異常なしB	Ⅱ	ひびわれ、破損	2021	2			
136		市道144号	大島坂	40緑11410	緑	通常	緑区大島	35°34'43.00"	139°18'29.02"	旧道	無	上り	無	該当なし	不明	Ⅳ	D		道下				擁壁工	ブロック積擁壁工						5.00	75.00		○異常なしB		ひびわれ、遊離石灰	2021	2			
137		市道144号	大島坂	11緑11430	緑	通常	緑区大島	35°34'43.00"	139°18'29.02"	旧道	無	上り	無	該当なし	不明	Ⅳ	D		道下				切土のり面	のり枠工						5.00	75.00		○異常なしB		ひびわれ、遊離石灰	2021	2			
138	通si1-011-0010	1-011号	篠原新和田	10津12004	津久井	通常	緑区牧野	35°35'24.50"	139°10'00.80"	現道	無	下り	無	該当なし	不明	Ⅳ	E						切土のり面	吹付工						12.00	1100.00	徒歩	×異常ありC2	Ⅲ	工事中	2021	2	工事完了後に点検を実施		
139	特si1-011-0100	1-011号	篠原新和田	10津12003	津久井	特定	緑区牧野	35°35'25.90"	139°09'57.60"	現道	無	下り	無	該当なし	不明	Ⅳ	E						切土のり面	吹付工						16.00	1000.00	徒歩	×異常ありC2	Ⅲ	工事中	2021	2	工事完了後に点検を実施		
140	通si1-011-0200	1-011号	篠原新和田	10津12001	津久井	通常	緑区牧野	35°35'50.00"	139°09'46.91"	現道	無	上り	無	該当なし	不明	Ⅳ	E						切土のり面	吹付工						14.00	900.00	徒歩	○異常なしC2	Ⅲ	剥離、ひびわれ	2021	1			
141	通si1-011-0300	1-011号	篠原新和田	10津12002	津久井	通常	緑区牧野	35°35'51.50"	139°09'43.88"	現道	無	上り	無	該当なし	不明	Ⅳ	E						切土のり面	吹付工						12.00	1600.00	徒歩	○異常なしC2	Ⅲ	剥離、剥離、浮き上がり	2021	1			