

旧東清掃事業所解体工事の現況について

旧東清掃事業所解体工事について、本年7月に地中構造物の中に焼却灰が確認され、先行工区の引渡しが遅延する旨をお知らせしたところですが、新たに別の地中構造物の中に油が混じった水が発見されたため、分析調査を行った結果、P C B（ポリ塩化ビフェニル）の含有を確認しました。

今後は、関係機関と協議を行い、除去方法や地中構造物の解体方法についての作業計画を作成する必要がありますが、現時点で原因が不明のため作業に必要な期間は未定です。


当該解体工事の見通しについては、原因の調査を行った上で、あらためてお知らせします。

参考 工事件名 旧東清掃事業所解体工事

工事場所 相模原市南区古淵5-33-1

工事期間 令和6年3月19日から令和8年9月30日まで

配置図



問合せ先
清掃施設課
直通電話 042-769-8246