


上り

3階→4階

- ・グレーチングクリップ: 6個固定済
- ・グレーチング歪み: 有
- ・枠破損: 有



上り

4階→5階

- ・グレーチングクリップ: 無
- ・グレーチング歪み: 有
- ★一部グレーチング破損 (千切れ箇所有)
- ・枠破損: 有



一部仮修繕実施 (R7.5)



上り

- ・グレーチングクリップ: 無
- ・枠、グレーチング破損: 無

5階→R階



下り

- ・グレーチングクリップ: 無
- ・枠、グレーチング破損: 無

R階→5階



下り

5階→4階

- ・グレーチングクリップ: 4箇所固定済
- ・グレーチング歪み: 有
- ・枠破損: 有



下り

3階→2階

- ・グレーチングクリップ: 6箇所固定済
- ・グレーチング歪み: 有
- ・枠破損: 有

